

OKK



Их № 4550
23.07.77 29

LATVIJAS PSR
AUTOTRANSPORTA UN SOSEJU
MINISTRIJA

МИНИСТЕРСТВО
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

JELGAVAS AUTOBUSU PARKS

ЕЛГАВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК

от 21.07.77 № 106/1-9
г. Елгава

Начальнику ОТК
тов. Н. Ермолович
завода микроавтобусов РАФ
им. 25 съезда КПСС
г. Елгава, ул. Авиацияс 18

На Ваш № 0080/5561
от 11.07.77г.

При ежедневной эксплуатации на маршруте Елгава-Рига-Добеле, как микроавтобус-экспресс наблюдались следующие недостатки и дефекты в конструкции микроавтобуса РАФ № 2203.

1. Недостаточная вентиляция салона, особенно в жаркое время погоды. Попадает пыль в салон.
2. Бывают отдельные случаи, когда расстояния между кронштейнами задних рессор увеличена и серга свои функции не выполняет.
3. Передний мост непригоден для эксплуатации при полной нагрузке, особенно на плохих дорогах.
4. Крепление сидения и каркас сидения недостаточно надежный, и часто ломается.

И.о. гл. инженера

Х.Т.Сакне

1