„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„25" февраля 1982 г.
Протокол № 11 от 25 февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„25" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

резку зеркал в зеркальном цехе № I на машине "Бистроник"

Временно на 3 месяца

Вводятся „I" марта 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Транспортировка контейнеров к машине. Распаковка стекла из контейнеров с укладкой на тележку. Транспортировка стекла к полировально-моечной машине для выборочной проверки качества /3-6 листов из контейнера/. Резка стекла согласно заданного ассортимента. Ломка стекла по линии надреза. Укладка на тележку заготовок зеркал ~~зеркалх~~ по размерам. Перерезка стекла оставшегося после раскроя на нужные размеры. Погрузка и вывозка стеклобоя.						
Оплата производится по готовой продукции, сданной на склад.						
Стекло полированное	100м²	3-4	0,654	I,020	784	6,67
Состав бригады:						
Резчик стекла	3чел	4	0,670			
Транспортировщик	Iчел	3	0,606			
(2чел ломщик	2		0,677	13,29		9,00
ломщик	2чел	2	0,548			
трансп	1	3	0,606			
резчик	1	4	0,670			
резка за 100 м²	4чел		0,593	7,65		4-52 ~ 5,00

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

2

„УТВЕРЖДАЮ"
ректор Рижского стекло-зеркального завода
„ февраля 1982 г.
приказ 11 от 25 февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„ 25 " февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

Наладку и обслуживание резательной машины "Бистроник"

Временно на 3 месяца

Вводятся „ I марта 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Своевременное и качественное обслуживание и наладка резательной машины "Бистроник". Перестройка программ. Отсутствие простоев по вине наладчика на операции резки зеркал.						
Профилактическое обслуживание резательной машины /в рабочее время/						
Стекло полированное	100м	6	0,767	3,04	263	2,33
Наладчик I чел.				1,93 1,95		1,83 1,48 1,50

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
15 июня 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
„15" июня 1982 г.

Нормы времени и расценки

Выдувание заготовок /пулек/ для стеклянных елочных украшений.

Протокол № 16 от 13/6 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№ п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Принести пачку стеклодрота на растояние до 30 метров и поставить около рабочего места. Зажечь стеклодувную горелку и настроить пламя. Взять стелодрот, поднести к горелке, разогреть среднюю часть до размягчения, растянуть вне пламени горелки, пережечь перешеек. Взять I часть стеклодрота, поднести к горелке и отпустив на заданное растояние, разогреть стекло на длину заготовки, отломать второй конец "уса" оттянуть первую пульку вне пламени горелки, оставляя закрытым второй конец уса, пережечь перешеек. Готовую заготовку ~~уложить на стол в специальном приспособлении для охлаждения. Заготовки сложить в ящик на расстояние до 3 метров. Уборка рабочего стола после каждой укладки заготовок в ящик. Уборка отходов стекла с выносом их в специальное место для сбора отходов на расстояние~~ до 6 метров 4 раза в смену.						
I.	Шар № 2	I000	I	0,503	7,55	I060	3-80 К-I,2
2.	-"- Ромашка	-"-	I	0,503	7,55	I060	3-80 К-I,078
3.	-"- Фантазия	-"-	I	0,503	7,55	I060	3-80 К-I,I5
4.	-"- Декоративный	-"-	I	0,503	7,55	I060	3-80 К-I,078
5.	Шпиль с лункой	-"-	I	0,503	7,26	II02	3-65 К-I,0I9
6.	Шар " Звездочка" №№ I,2,3.	-"-	I	0,503	7,60	I053	3-82 К-I,20
7.	-"- "Ромашка" I,2,3.	-"-	I	0,503	7,94	I008	3-99 К-I,I8
8.	-"-"Аленький цветочек" I,2.	-"-	I	0,503	7,94	I008	3-99 К-I,I8
9.	Шпиль "Сириус"	-"-	I	0,503	8,56	935	4-3I К-I,2
10.	Вафельная	-"-	I	0,503	6,40	I250	3-22 К-I,02

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Valmieras tip. I. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
15 июня 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель завкома
15 июня 1982 г.

Нормы времени и расценки

На выдувание стеклянных елочных украшений вручную

отокол № 16 от 13/7 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Принести ящик с заготовками /пульками/ на расстояние до 5 метров. Зажечь и настроить стеклодувную горелку. Взять заготовку и поварачивая разогреть на пламени горелки до размягчения.						
	а/ поварачивая вокруг оси.выдуть изделие.						
	б/ держа за оба усика, поддувая формировать изделие, отпаять второй усик.						
	в/ формировать изделие в несколько приемов,при помощи металлического приспособления формировать раструб.						
	уложить изделие на стол для охлаждения,уложить изделие в ящик, отнести ящик с изделиями на расстояние 5 метров. Подмести рабочий стол 6 раз в смену,вынести ящик с отходами стекла 3 раза в смену на расстояние до 6 метров.						
I.	Шар №2	1000	2	0,548	12,77	626	7-00 К-1,24
2.	Шпиль с лункой	-"-	3	0,606	39,60	202	24-00 К-I-12
3.	Шпиль "Сириус"	-"-	3	0,606	66,64	120	40-38 К-I,2

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

5

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
_____ 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
15 мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

на выдувание стеклянных елочных украшений в форме

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Подобрать форму для выдувания необходимого изделия. Принести ящик с заготовками на расстояние до 5 метров. Зажечь и настроить стеклодувную горелку. Подогреть и смазать форму в начале работы и после каждого перерыва. Взять заготовку и поворачивая разогреть в пламени горелки до размягчения. Поддуть, положить поддутую заготовку в форму и выдуть изделие. Отжечь на пламени горелки. Уложить изделие на стол для охлаждения. Уложить изделия в ящик. Отнести ящик с изделиями на расстояние до 5 метров. Подмести рабочий стол 6 раз смену. Вынести ящик с отходами на расстояние до 6 метров 3 раза в смену.	1000				8	
1.	Шар "Декоративный"	1000	2	0,548	14,32	559	7-85 К-1,026
2.	-"- "Ромашка"	-"-	2	0,548	14,32	559	7-85 К-1,026
3.	-"- "Фантазия"	-"-	2	0,548	14,32	559	7-85 К-1,026
4.	-"- Звездочка" №№ 1,2,3.	-"-	2	0,548	~~527~~ 15,19	527	8-32 К-1,10
5.	-"- "Ромашка" №№ 1,2,3.	-"-	2	0,548	15,19	527	8-32 К-1,10
6.	Аленькии цветочек" №№1,2.	-"-	2	0,548	15,19	527	8-32 К-1,10

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

mieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

УТВЕРЖДАЮ
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"5" _____ 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
"15" июня 1982 г.

Нормы времени и расценки

выдувка стеклянных елочных украшении на полуавтомате

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	1000 измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Принести кислородный баллон на расстояние до 20 метров, установить и подключить кислородный баллон, подобрать стеклодрот по диаметру и толщине стенок, зажечь горелки автомата и настроить пламя, разогреть и смазать формы, поднести пачку стеклодрота на растояние до 5 метров к станку и обрезать концы стеклодрота, загрузить стеклодрот во все 20 шпинделей автомата, поднести 2 пустых ящика и установить около автомата, включить автомат, отрегулировать оттяжку усика, следить за качеством выдувания, по мере израсходования стеклодрота загрузить автомат новым, по мере заполнения ящиков заменять их пустыми. Сдуть отходы стекла с автомата воздухом и подмести вокруг его 2 раза в смену. Высыпать отходы стеклодрота с обрезного станка 3 раза в смену Высыпать брак и отходы 5 раз в смену.						
Елочные украшения:						
К/Г полуавтоматные	1000	3	0,606	1,98	4040	1-20 ТОН
Шар "А"	"-	3	0,606	4,87	1643	2-95

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

as tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"15" мая 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
"15" мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

Контроль и первая обрезка "уса" стеклянных елочных украшений.

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№ п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Поднести ящик к рабочему месту на расстояние до 6 метров. Взять изделие из ящика и проверить размеры и форму согласно образца-эталона. а/ абразивным бруском нанести надрез на усике изделия, отломать усик. -для изделия ручного выдувания и б/ металлическом штырем проколоть пленку на горловине изделия, для изделий полуавтоматного выдувания. Уложить изделие в ящик, отнести ящик с изделиями на расстояние до 3 метров. Поднести рабочий стол и вынести ящик с отходами после каждого отбракованного ящика. Произвести подсчет годных изделий. Выписать маршрутный лист /на каждый ящик с изделиями/ с указанием количества и записать данные маршрутного листа в книгу учета.						
1.	Изделия ручного выдувания	1000	2	0,548	0,79	10127	0,43 ТОН
2.	Изделия К/Г полуавтоматные	-"-	2	0,548	0,69	11594	0,38 К-1,15
3.	Изделия шар "А"	-"-	2	0,548	0,766	10438	0,42

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

almieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

8

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„ ___ " ___ 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„ 15 " мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

Алюминирование /метализация/стеклянных елочных украшений.

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „ 1 " июня 1982 г.

№ п	Наименование операций и изделий	1000 измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Поднести ящик с изделиями к рабочему месту на расстояние до 3 метров. Взять изделие из ящика и одеть на штыри кассет или уложить поштучно на протвини. Загрузить кассету или протвини в вакуумустановку. На кассетах-испарителях разрезать по размеру и закрепить вольфрамовые жгуты. На жгуты закрепить навески фольги, предварительно нарезанные по размеру. Загрузить кассету-испаритель в вакуумустановку. Провести цикл металлизации. Выгрузить кассеты или протвини с изделиями и касеты испарители отнести браковку на расстояние до 10 метров. Проверить качество металлизации и уложить годные изделия в ящик. Произвести подсчет годных изделий и записать количество в маршрутный лист. Отнести ящик с изделиями на растояние до 3 метров. Уборка рабочих столов 4 раза в смену. Вынос ящика с мусором на расстояние до 10 метров 2 раза в смену.						
	I-я ГРУППА.						
	Ручного выдувания-иголки	1000	4/3	0,619	4,80	1667	2-97 ТОН
	2-я ГРУППА						
	Ручного выдувания -КРИСТАЛЛ	-"-	4/3	0,619	2,65	3019	1-64 ТОН
	3-я ГРУППА						
	Шар № 2-КРИСТАЛ, с укладкой поштучно в ячейки протвиней	-"-	4/3	0,619	5,80	1379	3-59 ТОН
	3-А -ГРУППА						
	"Шар с цветком" с укладкой поштучно в ячейки протвиней	1000	4/3	0,619	5,80	1379	3-59 ТОН
	4-я ГРУППА.						
	К/Г полуавтоматные-иголки	-"-	4/2	0,572	2,52	3175	1-44 К-1,1
	5-я ГРУППА.						
	К/Г полуавтоматные-кристал	-"-	4/2	0,572	2,45	3265	1-40 К-1,06

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

9

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
_____ 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„15" мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

алюминирование /метализация/ стеклянных елочных украшений

Протокол № 16 от 13/V-82 Вводятся „1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
6-я ГРУППА						
"Шпиль слункой"	1000	4/3	0,619	9,21	869	5-70 К-1,02
Елочные изделия для ШАР"А"						
~~-КРИСТАЛ-~~	-"-	4/3	0,619	2,65	3019	1,64 ТОН
~~ШАР "А" -иголки~~	-"-	4/3	0,619	4,80	1667	2-97 ТОН
ШАР "А" с укладкой поштучно						
в ячейки противней-КРИСТАЛ-	1000	4/3	0,619	5,80	1379	3-59 ТОН
7-я ГРУППА						
Изделия ручного выдувания диаметром						
или длинной свыше 70 мм	1000	4/3	0,619	6,00	1334	3-71 К-1,25

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„5" мая 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„15" мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

на наладку, обслуживание и профилактику вакумных установок для наладчика цеха елочных украшений при косвенной сдельной оплате.

Протокол № 16 от 13/V 1982 Вводятся „1" июня 1982 г.

№	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Обеспечение своевременного и качественного обслуживания вакумных установок на участке метализации елочных украшений методом распиления с обслуживанием:						
	I. 4-х вакуумных установок для метализации елочн. украш.						
	2. Станка для скручивания и резки вольфрама.						
	3. Станка для резки фольги.						
	4. Настольносверлильного станка.						
	Проведение профилактики согласно графика.						
	а/ Разобрать и произвести чистку вакуумных котлов, насосов "БШ-3", затворов, испарителей, отражателей и поддонов. Заменить масло в насосах.						
	б/ Протереть и просушить детали, узлы-указанные в п.а.						
	в/ Полная сборка и испитание вакуумных котлов.						
	Нормы и расценки за выпуск 1000 шт. годной продукции /металлизированной/	1000	5	0,670	0,71	11268	0,48

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

ras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
_____ 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„15" мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

на окраску стеклянных елочных украшений на окрасочном конвеере

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Подготовить /довести до рабочей вязкости/ раствор лакокрасочных материалов и залить в емкости конвеера. В конвеерную цепь вдеть штыри. Поднести ящик с изделиями к рабочему месту на расстояние до 3-х метров. Включить конвеер. Одеть изделия на штыри конвеерной цепи. Снять высушенные изделия, проверить качество и уложить их в ящик. Отнести ящик на расстояние до 3-х метров. Следить за вязкостью лакокрасочного материала и доводить его до рабочей вязкости. В конце ~~смены выбрать штыри и погрузить их в растворитель. Вылить краску с емкостей и промить конвеер растворителем. Уборка конвеера и вынос му мусора на расстояние до 5-ти метров 3 раза в смену.~~						
I.	Елочные украшения ручного выдувания	1000	I	0,503	2,38	3296	I-20
2.	К/Г полуавтоматные	-"-	I	0,503	I,99	4024	I-00
3.	Елочные украшения для шар"А"	-"-	I	0,503	I,97	4065	I-I3 1,14

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
_____ 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
„15" июня 1982 г.

Нормы времени и расценки

Сторанарезка стеблей стеклянных елочных украшений

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. 1000	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за 8 час	Расценок
Поднести ящик и изделиями к рабочему месту на расстояние до 3 метров. Уложить изделия на стол. включить станок. На альмазном круге обрезать усик соблюдая требования стандарта / поднести изделие к вращающемуся диску и медленно поворачивая изделие отрезать усик на нужную длину/ Уложить качественные изделия в ящик. Отнести ящик с изделиями на расстояние до 3 метров. Подмести рабочее место 4 раза в смену.						
Все выды елочных украшений	1000	2	0,548	0.77	10390	0,42 ТОН
Изделия ШАР "А"	-"-	2	0,548	0,776	10438	0,42

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

s tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Вильнюсского стекло-зеркального завода
„ _____ 197 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„ _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

на окраску стеклянных елочных украшений краскораспилителем /пульверизатором/

Протокол № от 1982 г. Вводятся „ _____ " _____ 197 г.

№№ /п	Наименование операций и изделий	Ед. измер. 1000	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час 8	Расценок
	Поднести ящик с изделиями на расстояние до 8 метров. Залить краску в пульверизатор. Произвести окраску изделий согласно образца-эталона. Установить изделия на штыри решеток для просушки. Снять изделия со штырей после просушки и уложить в ящик. Отнести ящик с окрашенными изделиями на расстояние до 8 метров. Чистка пульверизационной камеры 2 раза в смену. Вынос мусора на расстояние до 10 метров 2 раза в смену. Промывка пульверизатора после каждой замены краски.						
1.	Шар-2	1000	2	0,548	3,28	2439	1-80 ~~1-1~~ К-1,065
2.	Шар "Декоративный"	-"-	2	0,548	3,06	2614	1-68 К-1,06
3.	Шар "Ромашка"-кристал	-"-	2	0,548	3,06	2614	1-68 К-1,06
4.	Шар "Ромашка"-иголки-цв.	-"-	3	0,606	5,79	1382	3-51 ТОН
5.	Шишка еловая	-"-	2	0,548	3,01	2658	1-65 К-1,037
6.	Шар "Фантазия"	-"-	2	0,548	3,19	2508	1-75 К-1,05
7.	Медальон с сердцем-2	-"-	2	0,548	2,16	3704	1-18 К-1,25
8.	Шар "Морозко"	-"-	2	0,548	2,37	3376	1-30 к-1,1
9.	Елочные украшения "Шар А"	-"-	2	0,548	3,86	2225	1-97
10.	Шар "Диана"	-"-	2	0,548	2,37	3376	1-30 К-1,1
11.	Шар "Ромашка"-2 /2 цвета/	-"-	3	0,606	5,85	1368	3-55 К-1,70
12.	Шар "Ромашка-1","Звездочка-1"	-"-	2	0,548	3,28	2439	1-80 К-1,28
13.	Аленький цветочек-2	-"-	2	0,548	3,28	2439	1-80 К-1,28
14.	Шар "Звёздочка -2"	-"-	3	0,606	4,36	1835	2-64 К-2,25
15.	Шар "Звёздочка-3"	-"-	2/3	0,577	10,08	794	5-82 К-2,36
16.	Шар "Аленький цветочек-1"	-"-	3	0,606	6,73	1189	4-08 К-2,86
	Шар "Аурика"	"	3	0,548	2,10		1,15 ТОН

Главный инженер
Начальник цеха

14

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
_____ 197 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
_____ 197 г.

Нормы времени и расценки

на разрисовку елочных украшений

кистью вручную

Протокол №27 от 23.09.82г Вводятся „23" сентября 1982 г.

№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
.	Шар Снежинка	1000	2	0,548	14,60	548	8-00
.	Шар Василек	1000	3	0,606	16,205	494	9-82
.	Шар Улыбка	1000	2	0,548	6,95	1027	4-27 к-1,12
.	Шар срис. 19	1000	3	0,606	12,617	537	9-02 к-1,18
.	Шар солнышко	1000	2	0,548	11,58	690	6,35

Главный инженер

Начальник цеха

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
17. июня 1982 г. 25/VI 82

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
17/VI 1982 г.

Нормы времени и расценки

разрисовку стеклянных ёлочных украшений кистью вручную.

Протокол №18 от 17 июня 1982 г. Вводятся „15" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. изм.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Изделия с/с сложной конфигурации.						
Шар "АНЕМОНА"	1000	3	0,606	13,13	543	8,92 К-I,12

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Формировщик

mieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
ктор Рижского стекло-зеркального завода"
_____ 197

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

~~зрисовку елочных украшений кистью вручную или томпоном.~~

кол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Поднести ящик с изделиями к рабочему месту на расстояние до 6м Подготовить краску, кисти, тампоны для разрисовки. Произвести художественную разрисовку рисунка простой или сложной конфигурации одной или несколькими красками тампоном для нанесения точек или кистью. Разрисованные изделия обсыпаются акрилатовым порошком, затем аккуратно укладываются в ящик. Изделия, которые не обсыпаются акрилатовым порошком для сушки одеваются на штыри решеток и после просушки укладываются в ящик. Ящик с изделиями отнести на расстояние - до 6м. Рабочий стол подметается после каждого разрисованного ящика. Мусор выносится один раз в смену на до I5м. Кисти промываются I-2 раза в час.						
Ручная разрисовка изделий с простой конфигурацией рисунка или с точками						
Шар с рис. I	I000	2	0,548	I0,95	73I	6-00 К-I,08I
Шар с рис. 3	I000	2	0,548	I3,67	585	7-49 К-I,23
Шар с рис. 7	I000	2	0,548	I2:59	636	6-90 К-I,I95
Шар с рис.I3	I000	2	0,548	II,46	698	6-28 К-I,I
Медальон с цветком I	I000	2	0,548	II,86	674	6-50
Медальон с цветком-2	I000	2	0,548	8,22	974	4-50
Медальон с сердцем-I	I000	2	0,548	6,39	I252	3-50
Медальон с сердцем-2	I000	2	0,548	6,39	I252	3-50
Шишка еловая	I000	2	0,548	6,39	I252	3-50
Шарик с рис.2	I000	2	0,548	I0,04	797	5-50
Шарик с рис.3	I000	2	0,548	7,30	I096	4-00
Шарик с рис.5	I000	2	0,548	7,30	I096	4-00
Шафельная со снежком	I000	2	0,548	4,36	I835	2-30
Шар цветной горошек	I000	2	0,548	I3,08	6II	7-I7 К-I,I3
Шар мелодия	I000	2	0,548	I5,9I	503	8-72 К-I,50

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„____" _____ 197 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

разрисовку елочных украшений кистью вручную или с тампоном

Вводятся „1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Шар ромашка - I	1000	2	0,548	3,60	2222	I-97
Шар ромашка - 2	1000	2	0,548	I3,66	586	7-49
Шар ромашка - 3	1000	2/3	0,577	2I,I7	378	I2-23
Шар звездочка - 2	1000	2	0,548	6,83	II7I	3-74
Шар звездочка - 3	1000	2	0,548	5,69	I406	3-I2
Шар Аленький цветочек-I	1000	2	0,548	6,83	II7I	3-74

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

ieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„____" _____ 197 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

Разрисовка елочных украшений кистью вручную

Вводятся „1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Ручная разрисовка						
Изделия с рисунком сложной конфигурации						
Шпиль с лункой	I000	3	0,606	24,I0	332	I4-60 К-I,02
Шар с рис. 2	I000	3	0,606	9,08	88I	5-50
Шар с рис.I0	I000	3	0,606	I2,38	646	7-50
Шар с рис.II	I000	3	0,606	I4,85	539	9-00 К-I,085
Шар с рис.I2	I000	3	0,606	I2,67	585	8-29 К-I,08
Шар с рис.I4	I000	3	0,606	II,06	728	6-70
Шар с рис.I6	I000	3	0,606	I4,03	57I	8-50 К-I,03I
Шар с рис.20	I000	3	0,606	I2,38	646	7-50
Шар узорчатый	I000	3	0,606	I5,84	505	9-60 К-I,I2
Шар комета	I000	3	0,606	I4,78	54I	8-96 К-I,I5
Шар волна	I000	3	0,606	I3,04	6I4	7-90 К-I,045
Шар Диана	I000	3	0,606	I2,97	5I4	9-43 К-I,2
Шар Матиола	I000	3	0,606	I2,78	545	8-90 К-I,I5
Шар Василек	I000	3	0,606	I3,90	576	8-42
Шар Лепестки	I000	3	0,606	I2,50	557	8-70 К-I,I5
Шар Барбарис I,2	I000	3	0,606	I3,I0	6I0	7-94
Шар Колокольчик	I000	3	0,606	I3,20	606	8-00
Шарик с рис.4	I000	3	0,606	II,22	7I3	6-80
Шарик Брусничка	I000	3	0,606	I0,56	756	6-40
Шпиль Сириус	I000	4	0,670	26,03	307	I7-44 К-I,43
Шар Плетенка	I000	3	0,606	I9,I9	4I7	II-63 К-I,45
Шар Иветта	I000	3	0,606	2I,56	372	I3-07 К-I,46
Шар Анна	I000	3	0,606	I9,3I	4I4	II-70 К-I,57
Шар Агнеса	I000	3	0,606	23,60	339	I4-30 К-I,65

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Jeras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„ ____ " ____ 197

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„ ____ " ____ 197 г.

Нормы времени и расценки

Разрисовка елочных украшений кистью вручную

Вводятся „1" июня 1982 г.

№	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Шар Мари	I000	3	0,606	I2,47	642	7-56 К-I,20
	Шар звездочка - I	I000	3	0,606	I7,75	45I	I0-76 К-I,05
	Шар Аленький цветочек -2	I000	3	0,606	II,46	698	6-94 К-I,05
	Шар "Кукла"	1000	4	0,670	13,20		9-72 К-1,1
	Шар "Мерный"	1000	4	0,670	14,24		10-49

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Rīgas tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"____" _____ 197

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
"____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

РАЗРИСОВКУ ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКИ.

Протокол № 16 от 13/V 1982г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Ручная разрисовка стеклянной трубкой изделий с рисунком сложной конфигурации.						
	Поднести ящик с изделиями к рабочему месту на расстояние до 6метров. Подготовить краску, заправить трубку краской разрисовки. Произвести художественную разрисовку с помощью стеклянной трубки. Разрисованные изделия обсыпаются акрилатовым порошком., складываются в ящик. Изделия, которые не обсыпаются акрилатовым порошком для сушки одеваются на штыри решоток и после просушки укладываются в ящик. Ящик с изделиями отнести на расстояние до 6 метров. Рабочий стол подметается после каждого разрисованного ящика. Мусор выносится один раз в смену на расстояние до I5 метров. Стеклянные трубочки промываются регулярно один раз в час.						
I.	Шар с рисунком 8	I000шт.	4	0,670	I3,45	595	9-00
2.	Шар "Веточка"	-"-	4	0,670	I7,36	46I	II-63 к-I,2
3	Шар осенний	-"-	4	0,670	13,60		11-50 к 1,1

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"_____" _____ 197 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
"____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

РАЗРИСОВКУ ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ШТАМПА ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО КЛИШЕ.

Протокол № 16 от "13" мая 1982г. Вводятся "1" июня 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Ручная разрисовка штампом.						
Поднести ящик с изделиями к рабочему месту на расстояние до 6м. Подготовить краску, штампики для нанесения рисунка. Взять штампик, обмакнуть его в краску и аккуратно нанести рисунок на изделие согласно образца-эталона. Изделия обсыпанные акрилатовым порошком складываются в ящик. Изделия, которые не обсыпаются акрилатовым порошком для сушки одеваются на штыри решоток и после просушки складываются в ящик. Ящик с изделиями отнести на расстояние до 6 метров. Штампик промывается регулярно не менее 2х раз в час. Рабочий стол подметается после каждого разрисованного ящика. Мусор выносится один раз в смену на расстояние до 15метров.						
Снежинка	1000шт	2	0,548	17,16	466	9-40
Льдинка	-"-	2	0,548	6,48	1074	4-08 к-1,15
Шар "Сияние","Веселье"	-"-	2	0,548	9,26	721	6-08 к-1,2

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

...ras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
23. декабря 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
23 декабря 1982 г.
протокол № 33 от 23.XII.1982

Нормы времени и расценки

шлифовку стеклоизделий на Псковском станке КС-1
по уч-ку стеклоизделий

Вводятся „1" января 1983 г.

№ п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Обработка и шлифовка стеклоизделий из утолщенного						
5	6мм стекла и ПС на станке с грубой обдиркой на						
	алмазном круге АБП и тонким шлифованием с						
	окончательной доработкой на алмазном круге						
	АБП стеклополочек						
	110 х 500.	100шт					
	120 х 450.	100шт	3	0,606	1,90	421	1-15.

Главный инженер
Начальник цеха

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„ ____ " ____ 19__ г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„ ____ " ____ 19__ г.

Нормы времени и расценки

на оплату труда контролёра ОТК по отбору и браковке полированного стекла

Вводятся „1" сентября 1972 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час / за месяц	Расценок
Отбор и браковка полированного стекла	тыс.м²	IУ	0,627	5,77	II2000 / I6000	3,62

Главный инженер
Начальник цеха ОТК
Начальник отдела труда и зарплаты

24

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„ _____ 197

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
_____ 197 г.

Нормы времени и расценки

на оплату труда контролёра ОТК по отбору и браковке полированного стекла

Вводятся „1" сентября 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
					за месяц	
Отбор и браковка полированного стекла	2 тыс.м	IУ	0,627	5,77	II2000; I6000	3,62

Главный инженер
Начальник цеха ОТК
Начальник отдела труда и зарплаты

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
11. февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
11. февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

Транспортные работы в отделочном участке

Протокол № 10 от 11.02 1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Перенести елочные украшения в ящиках, в ручную из металлизации, ручной макалки, в отделение окраски, на конвеер, окраску пульверизатором, разрисовки кистью вручную, 2-ю резку, сборку и упаковку.						
Елочные украшения для ШАР "А"	1000	3	0,539	0,434	18748	0-23
						0-17

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст.экон.-норм.

Rīgas tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

УТВЕРЖДАЮ
Директор Рижского стекло-зеркального завода
11. февраля 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
11. февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

УПАКОВКУ НАБОРОВ СО СТЕКЛЯННЫМИ ЕЛОЧНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ

Протокол № 10 от 11.02 1982г. Вводятся „1" марта 1982 г.

Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
Уложить игрушки в коробку:						
Набор "ПОДАРОЧНЫЙ"	1000	2	0,487	22,766	352	II-08 ТОН

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст.экон.-норм.:

ras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„11" февраля 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель завкома
„11" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

СБОРКА КАРТОННЫХ КОРОБОК ДЛЯ НАБОРОВ СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ

Протокол №10 от 11.02. 1982г. Вводятся „I" марта 1982 г.

№	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Набор "ПОДАРОЧНЫЙ" кор. №I666	I000	2	0,487	47,22	I69	23-00 ТОН

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
ст.экон.-норм.:

eras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
11. февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
11. февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

Упаковку стеклянных елочных украшений

токол № 10 от 11.02 1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Взять ящик, выложить бумагой, постелить упаковочные материалы. Установить решетки в ящик, уложить игрушки в решетки. Упаковать сверху бумагой и настилочным материалом. Заполнить и уложить упаковочный ярлык.						
	изделия ШАР "А"	1000	2	0,487	0,99	8117	0-48

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
экон.-норм.

Jeras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„11" февраля 1988 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„11" февраля 1988 г.

Нормы времени и расценки

На АРМИРОВАНИЕ (сборка) стеклянных елочных украшений

Протокол № 10 от 11.02 1988 г. Вводятся „1" марта 1988 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Взять игрушку. Одеть колпачок на горловину, вставить проволочку и отложить изделие.						
	Елочные изделия для ШАР "А"	1000	2	0,487	3,73	2145	1-82

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст. экон.-норм.

mieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

30

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
11. февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„11" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

ВТОРАЯ РЕЗКА СТЕБЛЕЙ СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ

Протокол № 10 от 11.02 1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Взять изделие из ящика. Поднести к вращающемуся диску и медленно поворачивая игрушку, отрезать стебель на нужную длину, отложить в ящик.						
	Изделия для ШАР "А"	1000	2	0,548	0,776	10438	0-42

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
ст. экон.-норм.

s tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

31

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
11. февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
11. февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

На РАЗРИСОВКУ СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ КИСТЬЮ, или трафаретом вручную

протокол N-10 от 11.02.1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
I.	Медальон с сердцем I	I000	2	0,548	6,39	I252	3-50 ТОН
2.	Медальон с сердцем 2	I000	2	0,548	6,39	I252	3-50 ТОН
3.	Медальон с цветком 2	I000	2	0,548	8,22	974	4-50 ТОН
4.	ШАР СНЕЖИНКА	I000	2	0,548	I7,I66	466	9-40 ТОН
5.	ШАР С РИС.8	I000	4	0,670	I3,45	595	9-00 ТОН
6.	ШАР С РИС.I2	I000	3	0,606	I2,67	585	8-29 К=I,08

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст. экон. - Норм.

Jūrmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

32

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„11" февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„11" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

На окраску стеклянных ёлочных украшений краскораспилителем /пульверизатором/

Протокол № 10 от 11.02.1982. Вводятся „1" марта 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
I.	Шар "Диана"	1000	2	0,548	2,37	3376	I,30 К-I,I

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст. экономист - нормировщик

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

33

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
11. февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
11 февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

на ОКРАСКУ СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ.

Протокол № 10 от 11.02 1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Заполнить пульверизатор краской. Взять игрушку и окрасить ее в один цвет. Надеть изделие на штыри решетки для просушивания. Снять со штырей решетки игрушки, уложить в ящик.						
	Елочные изделия для ШАР "А"	1000	2	0,548	3,86	2225	I-97

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст. экон.-норм

as tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„11" февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„11" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

ОКРАСКУ СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ НА ОКРАСОЧНОМ КОНВЕЕРЕ

на

Протокол № 10 от 11.02 1982г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Взять изделие, одеть на штыри, снять со штырей окрашенную и подсушенную игрушку, проверить качество окраски, положить в ящик, отметить в маршрутке						
	ЕЛОЧНЫЕ украшения для ШАР "А"	1000	I	0,503	I,97	4065	I-I3

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст. экон.-норм.

Vieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

35

УТВЕРЖДАЮ
Директор Рижского стеклозеркального завода
"_____" _____ 197 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
"_____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

На АЛЮМИНИРОВАНИЕ /МЕТАЛИЗАЦИЯ/ стеклянных ёлочных украшений

Протокол №-10 от 11.02.1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Взять изделие из ящика и одеть на штыри касет или уложить поштучно на протвини. Загрузить кассету или протвини в вакуум-установку. Навесить алюминевые гусарики на спирали. Закрепить вольфрамовые спирали на кассеты испарителей. Загрузить вакуум-установку, выгрузить и отнести на браковку. Проверить качество метализации и уложить в ящик, подщитать и записать маршрутный лист.						
1.	Ёлочные изделия для ШАР "А" -КРИСТАЛ-	1000	4/3	0,619	2,65	3019	1-64 ТОН
2.	ШАР "А" -иголки	1000	4/3	0,619	4,80	1667	2-97 ТОН
3.	ШАР "А" с укладкой поштучно в ячейки протвиней-криотал-	1000	4/3	0,619	5,80	1379	3-59 ТОН

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
Ст. экон.-норм.

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

36

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„11" февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„11" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

НА КОНТРОЛЬ И ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА "УСА" СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ

Протокол №10 от 11.02.1982 г. Вводятся „1" марта 1978 г.

№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Взять изделие из ящика, обрезать стебель и уложить игрушку в ящик.						
	Изделия для ШАР "А"	1000	2	0,548	0,766	10438	0-42
							0,38

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
ст.экон.-норм.

Veras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стеклозавода
„11" февраля 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„11" февраля 1982 г.

Нормы времени и расценки

на ВЫДУВКУ СТЕКЛЯННЫХ ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ НА КРУПНО-ГАБАРИТНОМ АВТОМАТЕ

Протокол № 10 от 11.02 1982 г. Вводятся „1" марта 1982 г.

№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Установить формы на полуавтомат, подготовить стеклодрот; загрузить стеклодрот в шпиндели полуавтомата; зажечь горелки и отрегулировать пламя; пустить полуавтомат; подогреть формы; выдуть изделие.						
	1000		3	0,606	4,87	1643	2-95

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты
экон-нормир.

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

38

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"15" мая 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
"15" мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

На Армирование / сборка/ стеклянных елочных украшений.

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Поднести к рабочему месту на расстояние до 15 метров сборочные материалы /колпачки и подвески/ и разложить их на рабочем столе. Поднести к рабочему столу на расстояние до 5 метров ящик с изделиями. Подобрать размер колпачка и одеть на горловину изделия, согнуть и вставить проволку. Уложить изделие в ящик, отнести ящик с изделиями на расстояние до 5 метров. Уборка рабочего стола- после каждого смонтированного ящика, вынос мусора на расстояние до 15 метров 4 раза в смену.						
1.	~~1-я ГРУППА~~						
	~~Ручного выдувания- диаметром~~ до 70 мм с окрилатовым порошком	1000	2	0,487	3,73	2145	1-82 К-1,18
2.	2-я ГРУППА						
	Ручного выдувания диаметром до ~~70~~ 70 мм без окрилат. пор.	-"-	2	0,487	3,49	2292	1-70 К-1,13
3.	3-я ГРУППА						
	Ручного выдувания диаметром свыше 70 мм с окрылат. пор.	-"-	2	0,487	4,50	1778	2-19 К-1,15
~~4.~~	~~4-я ГРУППА~~						
	~~Ручного выдувания диаметром свыше 70 мм без окрылат.пор.~~	-"-	2	0,487	3,92	2041	1-91 К-1,17
5	~~5.ГРУППА~~						
	~~К/Г полуатоматные с окрылатовым~~ порошком.	-"-	2	0,487	3,70	2162	1-80 К-1,17
6.	6 ГРУППА						
	К/Г полуавтоматные без окрилатового порошка	-"-	2	0,487	3,31	2417	1-61 К-1,17
7.	Елочные украшения для "ШАР А"	-"-	2	0,487	3,73	2145	1-82

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

39

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
15 июня 1982 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
15 июня 1982 г.

Нормы времени и расценки

упаковку стеклянных елочных украшений

Протокол № 16 от 13/V- 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Принести ящик ~~ки~~ с изделиями на расстояние до 5 метров и пустой ящик для упаковки изделии, поставить на рабочии стол. Выслать ящик упаковочной бумагой, уложить на дне ящика слой ваты и решетки, заполнить решетки изделиями, между рядами изделий проложить упаковочный материал, заполнить ящик и наверх уложить слой упаковочного материала отнести упакованный ящик на расстояние до 5 метров. Произвести подсчет упакованных изделий из ящиков и записать в маршрутные листы общее количество упакованных изделий записать на ярлык. Вынос мусора 2 раза в смену-влажная уборка помещения.						
1.	I-я ГРУППА						
	Ручного выдувания диаметром до 70 мм	-"-	2	0,487	0,98	8163	0,48 К-I,15
2.	2-я ГРУППА						
	Ручного выдувания диаметром свыше 70 мм	-"-	2	0,487	I,38	5797	0,67 ТОН
3.	3-я ГРУППА						
	К/Г полуавтоматные	-"-	2	0,487	0,85	9412	0,41 К-I,25
4.	4-я ГРУППА						
	"Шпили"	-"-	2	0,487	I,75	4571	0,85 К-I,I
5.	5-я ГРУППА						
	К/Г полуавтоматные разрисованные и покрытие акрылат. порошком.	-"-	2	0,487	0,94	8511	0,46 К-I,38
6.	Шар "А" - изд. большого п/авт.	-"-	2	0,487	0,99	8117	0,48

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

40

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
„ ____ " ____ 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„ 15 " мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

На Оборудование картонных коробок для наборов стеклянных елочных украшений

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „ 1 " июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Получить на складе крой, принести на рабочее место, собрать картонную коробку путем сгибания кроя картона в местах сгиба, собрать решетку вложить решетку в коробку, закрить коробку крышкой, отнести на расстояние до 5 метров, сложить коробки в пачки по 50 штук. Уборка рабочего места вынос мусора.						
I.	Набор "Подарочный" № I666	I000	2	0,487	47,22	I69	23-00 ТОН
2.	Набор "Зимний" №I77I	-"-	2	0,487	67,85	II8	33-04
3.	Набор "Фантазия" I77I	-"-	2	0,487	67,85	II8	33-04
4.	Набор "Снежинка №I674	-"-		0,487	80,08	I00	39-00 ТОН

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
15 июня 1982 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель заводского комитета
„15" июня 1982 г.

Нормы времени и расценки

на упаковку наборов со стеклянными елочными украшениями

Протокол № 16 от 13/V 1982 г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. изм.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Принести ящик с изделиями на расстояние до 5 метров к рабочему столу. Принести упаковочные коробки на расстояние до I2 метров, открыть кришку коробки и подбирая ассортимент и цвета, согласно образцам и заполнить коробку, закрыть кришкой с предварительной укладкой на верх изделии картонной прокладки. Выписать и наклеить этикетку на коробку, поднести упаковочный ящик на расстояние до 5 метров, разослать его полиэтиленовой пленкой и бумагой, уложить коробки с наборами в ящик, пустые места ящика заполнить ватой, алигнином и закрыть бумагой и пленкой. Вынести мусор на расстояние до I0 метров 2 раза в смену, произвести влажную уборку помещения.						
I.	УЛОЖИТЬ ИГРУШКИ В КОРОБКУ						
а)	Набор "Снежинка"/20 изд./	I000	2	0,487	35,86	223	I7-46 ТОН
б)	Набор "Зимний" /I2 изд./	-"-	2	0,487	34,I5	I33	I6-63 ТОН
в).	Набор "Фантазия" /I2 изд./	-"-	2	0,487	34,I5	I33	I6-63
	Набор						
г).	Набор "Подарочный"/8 издел./	-"-	2	0,487	22,766	352	II-08 ТОН
II	ПРИКЛЕЕТЬ ЭТИКЕТКИ НА ВСЕ ВИДЫ НАБОРОВ	-"-	2	0,487	6,98	II46	3-40 К-I,25
III	Уложить наборы упаковочны						
	Ящик						
а)	Набор "Подарочный"	-"-	2	0,487	3,58	2235	I-74 К-I,2
б)	Набор "Снежинка"	-"2	2	0,487	7,44	I075	3-62 ТОН
в).	Набор "Зимний"	-"-	2	0,487	4,46	I795	2-I7 ТОН
г).	Набор "Фантазия"	-"-	2	0,487	4,46	I795	2-I7

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"____" _____ 197_ г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
"____" _____ 197_ г.

Нормы времени и расценки

ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ.

Протокол № 16 от 13/V 1982 Вводятся „1" июня 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
I.	Перевозка голья						
	Отнести ящики с продукцией от рабочего места, стеклодувов на расстояние до 20метров. Обеспечить пустой тарой операцию I резки. Отнести ящики с выдутыми изделиями с участков ручной и полуавтоматной выдувки, на расстояние до 20метров, на участок I резки. Ящики с отбракованной и обрезанной продукцией вынести в отделочный участок на операцию окраски изделий на конвейере, пульверизатором или в вакуумное отделение. Вынести отходы производства с операции ручного и полуавтоматного выдувания и I резки.	I000	3	0,539	0,32	25000	0,I7
2.	Транспортировка ящиков с ёлочными украшениями в отделочном участке.						
	Перенести ёлочные украшения в ящиках вручную из отделения металлизации в отделение окраски на конвейере, окраски пульверизатором, разрисовки кистью вручную, 2-ой резки, сборки, упаковки.						
.I.	Изделия ручного выдувания	I000	3	0,539	0,390	205I3	0,2I
.2.	Изделия к/г полуавтоматные	-"-	3	0,539	0,3I5	25397	0,I7
.3.	Шар "А"	-"-	3	0,539	0,434	I8748	0,23
	Оплата труда за переноску продукции в отделочном участке производится от количества выпуска продукции цехом. Переноска продукции производится в соответствии с технологическим процессом по каждому виду изделий.						
.	Внутрицеховые транспортные работы (В.Ц.Т.Р.)						
	Разгрузить упаковочные ящики из автомашины вручную, отнести до 20м и уложить в штабель, произвести мелкий ремонт ящиков. отнести пустые ящики на упаковку, забить ящики, полные ящики с ёлочными украшениями отнести на склад готовой продукции. По мере необходимости ремонтировать поддоны.						

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

mieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

43

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
"_____" _____ 197 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
"____" _____ 197 г.

Нормы времени и расценки

ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ.

Протокол № 16 от 13/V 1982г. Вводятся „1" июня 1982 г.

№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
I.	Ящики большие	I000	3	0,539	0,89	8989	0,48
2.	Ящики малые	"	3	0,539	0,65	I2308	0,35
3.	Ящики и наборами	"	3	0,539	I,I7	6838	0,63
.	Закрасить углы экспортного ящика в 8-ми местах(обитых жестью) с получением и приготовлением краски.						
		Iящ.	2	0,487	0,094	85,I	0,05

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

almieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

44

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекло-зеркального завода
15. мая 1982 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
15. мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

Прочие сдельные работы по цеху елочных украшений

Протокол №16 от 13/V-82 Вводятся „1" июня 1982 г.

№ п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Приготовление растворов красителей и лаков						
	Получить сухих красителей со склада перекачать насосом лак и растворитель в количестве, необходимом для приготовления рабочих растворов лакокрасочных материалов. Растворить красители и довести краску до нужной вязкости с помощью растворителя и лака для работы на окрасочном конвейре, окраски методом пульверизации и разрисовки елочных украшений вручную или с помощью стеклянной трубки или штампиком. В специальной посуде краску перенести в отделочный участок на расстояние до 110 м. Перед употреблением проверить вязкость рабочего раствора. Обеспечить окрасочный конвейер лаком и растворителем для разбавления лакокрасочных материалов. Содержать в чистоте всю лабораторную посуду и помещение лаборатории. Перед выходными и праздничными днями выносить все легковоспламеняющиеся лакокрасочные материалы из отделочного участка.	шт. 1000	2	0,548	0,15	53334	0,08
	2. Резка полиэтиленовой пленки для наборов елочных украшений						
	Получить на складе рулон пленки (вес 55 кг., ширина 1,5 м). Принести рулон пленки в цех, размотать его и прорезать на куски 3,0 х 1,5 м. Куски сложить на 6 частей и разрезать. Разрезанные куски сложить в пачку	шт. 1000	1	0,447	8,10	988	3-62

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

mieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

45

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стеклозеркального завода
15. мая 1982 г.

2.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
15. мая 1982 г.

Нормы времени и расценки

на прочие сдельные работы

Протокол № 16 от 13/V-82 Вводятся „1" июня 1982 г.

№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Маркировка экспортных упаковочных ящиков						
	Произвести маркировку ящика путем пульверизации в ручную (в Iящике в среднем 20 наборов)	шт. 1000	2	0,548	II,04	725	6,05
	или один ящик	"	2	0,548	0,225	3653	0,I2
	Пакетирование ящиков с елочными украшениями на поддоны						
	Поднести поддон к месту пакетирования на расстояние до 25 м., поднести 6 шт. ящиков с игрушками до 20 м и уложить их на поддоны и размотать металлическую ленту, окрутить кругом пакета (ящиков и поддона (2 раза закрепить ленту приспособлением в 3-х местах	I	3	0,539	0,5I7	I5,47	0,28
	Чистка вентиляционной системы						
	Рассоединить воздуховоды, прочистить их щеткой и собрать воздуховоды. Произвести уборку мусора после чистки с выноской мусора.						
	а/на участке покраски /один раз в неделю/	I	Ш	0,606	8,25	—	5,00 x/
	б/на участке стеклодувов ручной и п/а выдувки/один раз в месяц/						
	в/на участке разрисовки, сборки и упаковки /один раз в квартал/						

x/Примечание: приработе в выходной день расценки увеличиваются в двойном размере.

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

ieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000

46

„УТВЕРЖДАЮ"
Директор Рижского стекл. зеркального завода
„14" [illegible] 197 г.

„СОГЛАСОВАНО"
Председатель заводского комитета
„14" [illegible] 197 г.

Временно на 3 месяца

прот. № 28 от 14.10.82

Нормы времени и расценки

На ремонт ящиков, бывших в употреблении

Вводятся „15 октября 1982 г.

№№ п/п	Наименование операций и изделий	Ед. измер.	Разряд	Тариф. ставка за час.	Норма времени в часах	Норма выработки за час	Расценок
	Ремонт ящиков для упаковки елочных украшений	1 ящ	III	0,503	0,30	26	0,15

Нормы времени и расценки применяются только при условии наличия актов подписанного начальником отдела снабжения и начальником цеха № 4, приложенного к нарядам за отчетный месяц.

Главный инженер
Начальник цеха
Начальник отдела труда и зарплаты

Valmieras tip. 1. filiāle 76. g. P. 1132 10000