

Noraksts.

Apstiprinu:... (Paraksts).....

Galvenais inženieris.

1940.g.12.jūnijā.

g

A k t s.

1940.gada 10.jūnijā mēs, apakšā parakstījušies, pārbau-
dījām ierakstus lidojumu lapās par lidmašinas-prototipa JDA-10
lidojumiem laikā no 1939.g. 4.septembra līdz 1940.g. 30.maijam.

Lidmašina JDA-10 aigšā minētā laikā nolidojusi dažādos
pārbaudes lidojumos kopā 8 lidoj.stundas, pacēloties gaisā un
nosēžoties 19 reizes, pie kam starplaikā novērsti pārbaudiju-
mu lidojumos novērotie trūkumi.

Ievērojot augšā izteikto, konstatējām, ka lidmašinas
JDA-10 lidīpašības apmierinošas un konstrukcija stabila, kā-
dēļ lidmašina pārskaitama no prototipa VEF standarta tipa lid-
mašinā.

Šis akts sastādīts vienā eksemplarā, pievienošanai lid-
mašinu būves aktiem.

Rīgā, 1940.g. 10.jūnijā.

(Paraksts.)
VEF mech. nodalas vadītājs.

(Paraksts.)
Lidmašinu nozares pārzinis.

(Paraksts.)
Lidotājs - lidmašinu kontrolieris.

Par noraksta pareizību:

vr

Lidmaš. ŠDA-10

10

Lid. lapis	Dātums.	Lidoļais	Lid. ilg.	Lid. augst.	pae.-nolais	Pasažieri	Piegumes.
252	4. 9. 39. g.	Alksnis	0,30	500	1.	—	
253	5. 9. 39.	Alksnis	0,10	500	1.	—	
255	6. 9. 39.	Alksnis	0,30	500	1.	—	
256	6. 9. 39.	Alksnis	0,30	500	1.	—	
257	6. 9. 39	Alksnis	0,20	300	1.	—	
258	8. 9. 39	Alksnis	1,00	1200	1.	—	
259	8. 9. 39	Alksnis	0,25	400	3	—	
260	11. 9. 39	Alksnis	0,20	500	1	—	
263	13. 9. 39	Alksnis	0,20	1000	1	—	
264	13. 9. 39	Sprogis	0,20	600	1	—	
283	20. 10. 39	Alksnis	0,35	500	1	—	
284	20. 10. 39	Alksnis	0,25	600	1.	J. Lāris	
285	20. 10. 39	Sprogis	0,35	800	1	—	
286	20. 10. 39	Sprogis	0,35	800	1.	—	
371	30. 5. 40. g.	Alksnis	0,20	600	1.	—	
372	30. 5. 40. g.	Sprogis	0,30	800	1.	—	
373	30. 5. 40. g.	Abolins	0,35	1300	1	—	

Kopā 8. st.

19. pae.-nolais

*F. Zvaigzne.
1940. 3 jūnijā*

~~grāmbs ar
līdzīgu pārbaudi~~

11

Protokols #

Nemot vērā lidmašīnas prototipa JDA-10 lidipasību pārbaudes rezultatus un konstrukcijas novērojumus, jātaisa slēdejens, ka lidmašīnas lidipasības un konstrukcija stabila.

Vēl tīkai atlik: 1) atrieglināt augstums tūres darbību, 2) izsverējienā sagriešties un 3) motore oārsectoru rāleja stāvokļa nodrošināšana.

Augstāk ieteiktais norādo, ka vairs nav šķēršļu minēto lidmašīnu pārbaudit standarttipu kategorijā.

Izraots no lidojumu žurnala.

(209)

138