

1

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

"Утверждаю"

Главный инженер завода
дренажных труб "ЛОДЕ"

В. Мишин
В.МИШИН/
"2" февраля 1973 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

производства дренажных труб и фасадного
кирпича на заводе "ЛОДЕ", в цехе № I

Завод "ЛОДЕ"

1973 год

С о д е р ж а н и е

| | стр. |
|--|-------------|
| 1. Характеристика продукции | 1 |
| 2. Характеристика глины | 3 |
| 3. Технологический процесс производства дренажных труб и фасадного кирпича | 7 |
| 4. Формовка | 12 |
| 5. Режим сушки | 14 |
| 6. Обжиг дренажных труб и фасадного кирпича в туннельных печах | 16 |
| 7. Сортировка и погрузка готовой продукции | 26 |
| 8. Оборудование | 28 |
| 9. Контроль производства дренажных труб и фасадного кирпича | 36 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

На заводе дренажных труб "Лодэ" производятся шестигранные дренажные трубы Δ 50 мм, Δ 75 мм и Δ 100 мм, а также фасадный кирпич. Производство дренажных труб регламентируется РСТ Латв.ССР 105-71. Основные размеры дренажных труб должны быть следующие:

Таблица ном. I

| Внешняя форма труб | Внутренний диаметр труб | Длина трубы в мм | Толщина стенки в мм | Овальность в мм | Искривление в мм | Перекос в мм | Разрушающая нагрузка в кг. на 1 трубку дл. 333 мм |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|--------------|---|
| 6-ти | 50 ±2 | 333 $\begin{matrix} +10 \\ -5 \end{matrix}$ | 9 ±2 | Не выше 2 | Не выше 2 | Не выше 1 | Не выше 260 |
| или 6-ми гран. | 75 ±2 | 333 $\begin{matrix} +10 \\ -5 \end{matrix}$ | 11 ±2 | Не выше 2 | Не выше 2 | Не выше 1 | Не выше 300 |
| | 100 ±4 | 333 $\begin{matrix} +10 \\ -5 \end{matrix}$ | 15 ±3 | Не выше 4 | Не выше 2 | Не выше 1 | Не выше 375 |

В сечении трубы должны иметь форму многогранника по наружному контуру и правильности круга по внутреннему контуру. Внутренняя поверхность труб должна быть гладкой. На поверхности труб допускаются отдельные выплески, пузыри, отбитости и инородные включения до 3 мм. в количестве не более 5 включений. Допускается одно продольная сквозная трещина длиной до 50 мм, при условии, что эта труба отвечает требованиям механической прочности.

Известковые включения, вызывающие разрушения труб, не допускаются.

Отдельные мелкие известковые включения, вызывающие на поверхности трубы отколы глубиной не более 1/4 толщины стенки допускаются не более 3 штук.

Вальцовый черенок трубы должен иметь однородную структуру.

Трубы "недождь" не допускаются. По морозостойкости трубы должны выдерживать 15 повторных циклов попеременно него замораживания при температуре +15°C и ниже с последующим оттаиванием в воде при -20 ± 50°C. Водопоглощение не должно превышать 13 % при испытании их по ГОСТ 7025-57.

На заводе фасадный кирпич производится согласно РТУ -074-64, а лицевой по ГОСТу 7484-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА Г Л И Н

Для производства дренажных труб и фасадного кирпича на заводе дренажных труб "Леде" используются нечистые верхнедевонские глины геуйской свиты. Запасы определяются в количестве 16 млн.м³ на площади 16 га.

В месторождении встречается глины разной окраски.

Толщина слоев колеблется от 2,5 м до 20 м. В среднем толщина слоя 14,96 м.

Глина обычно очень плотная. Цвет самый различный - краснебурый, фиолетовый, светлоголубой, голубовато-зеленый, светло-коричневый и пестрый.

Месторождение "Лиена" находится в Цесисском районе в 0,3 км. западнее от шоссе Цесис-Валмиера и станции "Леде" железнодорожной линии Рига-Валмиера.

Объемный вес глины в естественном влажном состоянии 1,94 - 2,26, средний 2,09. Естественная влажность 10,1-20,7 %.

Минеральный состав грубых фракций

Таблица ном.3

| Размеры фракции % и | Мелкие минералы | | | | | Тяжелые минералы % и |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|----------|-------------------------|
| | Кварц | Полевой шпат | Карбонаты | Биогит | Мусковит | |
| 0,06 | 63,7 | 13,5 | 0,4 | 1,7 | 6,3 | 0,9 |
| 0,06-0,005 | 27,9 | 13,4 | 0,5 | 16,6 | 9,9 | 3,0 |

Химический состав глины в %

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Н.п.п. | 2,1 - 5,6 |
| CO ₂ | 0 - 0,3 |
| SiO ₂ | 57,7 - 79,2 |
| Fe ₂ O ₃ | 3,45 - 10,3 |
| TiO ₂ | 0,6 - 1,06 |

Химический состав глины в %

| | |
|----------------|--------------|
| Al_2O_3 | 8,07 - 20,10 |
| CaO | 0,30 - 1,10 |
| MgO | 1,1 - 2,8 |
| SO_3 | 0,06 - 0,25 |
| $K_2O + Na_2O$ | 2,6 - 5,47 |

Пластичность глины по Аттербергу 15,66-20,1

Формовочная влажность для труб \varnothing 50-17, 5-18,0 % для кирпича 19-20 %.

Усадка при сушке 6,3 - 6,5 %

Усадка глины в зависимости от среды, а также от смеси глины и температуры, колеблется :

Таблица ном.4

| | Окислительная среда | | Восстановительная среда | |
|---------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Красная глина | 3,4 % | $t^\circ - 1000^\circ C$ | 2,6 % | $t^\circ - 850^\circ C$ |
| | 6,4 % | $t^\circ - 1150^\circ C$ | 9,2 % | $t^\circ - 1000^\circ C$ |
| Зелёная глина | 4,2 % | $t^\circ - 1000^\circ C$ | 2,9 % | $t^\circ - 850^\circ C$ |
| | 7,9 % | $t^\circ - 1150^\circ C$ | 6,0 % | $t^\circ - 1000^\circ C$ |

Общая усадка глины составляет 9,3 - 12,5 %

По чувствительности глины к сушке /По Пасову $K_2 = 0,33 - 1,07/$

Таблица ном.5

| | Температура спекания | | Температура клинкерования | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Окислительная среда | Восстановительная среда | Окислительная среда | Восстановительная среда |
| Красная глина ($^\circ C$) | 1090 | 980 | 1060 | 910 |
| Зелёная глина ($^\circ C$) | 1070 | 940 | 1030 | 910 |

Температура деформации

| | Окислительная среда | Восстановительная среда |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Красная глина ⁰ C | 1160 | 1010 |
| Зелёная глина ⁰ C | 1170 | 1020 |

Интервал между температурой спекания и температурой деформации колеблется от 70⁰C до 100⁰C.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Температура вспучивания и деформации | - 1115-1130 ⁰ C |
| Огнеупорность | - 1300-1330 ⁰ C |
| Вода нормальной консистенции | - 31 -34 % |
| Ферриовочная вода | - 23,1 - 25,4 % |

Зависимость водопоглощения от температуры обжига.

Таблица ном.6

| Температура обжига ⁰ C | Водопоглощение в % |
|-----------------------------------|--------------------|
| 840-850 | 15 % |
| 940-970 | 10 % |
| 1025-1055 | 5 % |
| 1070-1090 | 2 % |

Гравиметрический состав глины

| Ø | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| мм | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | |
| Коло- бення в % | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 1,64 | 7,67 | 14,23 | 6,10 | 7,61 | 6,36 | 5,37 | 12,6 | 10,61 | 30,14 | 22,09 |
| | <u>0,66</u> | <u>1,33</u> | <u>13,76</u> | <u>20,0</u> | <u>15,1</u> | <u>22,16</u> | <u>14,55</u> | <u>15,64</u> | <u>16,03</u> | <u>10,40</u> | <u>10,40</u> | <u>41,51</u> | <u>48,61</u> | <u>44,83</u> |
| Сред- ний % | <u>0,06</u> | <u>0,16</u> | <u>1,57</u> | <u>6,4</u> | <u>10,24</u> | <u>17,95</u> | <u>12,40</u> | <u>12,30</u> | <u>16,53</u> | <u>7,84</u> | <u>7,94</u> | <u>20,36</u> | <u>42,75</u> | <u>36,89</u> |

Содержание глинистых частиц — 16-25 %

Песок — 27-50 %

Иль — 55-26 %

- 1 -

9

Технологический процесс производства древянных труб в карьере

Соотношение вскрыши и полезному слою в карьере в среднем 1-5,35. Вскрышные работы выполняются одним уступом высотой 3-4 м. Одноковшовым экскаватором Э-651 и бульдозерами на тракторах С-100. Грузятся вскрышные грунты в самосвалы АТН-9 с вывозкой в отвал на расстоянии 0,9 км. Планировка отвалов производится бульдозерами на тракторах С-100.

Глину из месторождения добывают одноковшовым экскаватором Э-1252 с погрузкой в автомобили АТН-9 и отвозкой на расстоянии до 1 км, в приобное отделение завода. Поддержание временных подъездных путей к экскаватору Э-1252 на забое производится при помощи бульдозеров. Верхние и грунтовые воды собираются в зумф и откачиваются двумя насосами 4-4ф. В целях предотвращения замораживания зимой верхних слоев глины, производится утепление, предусмотренное в разработке в холодное время года участка, слоем воды толщиной 30 см. Добыча производится двумя уступами высотой до 6 м. каждый.

Из самосвалов глина сваливается на решётки рыхлителя индивидуального изготовления, на которых большие куски размольчатся и попадут в ящичный подаватель СМ-664. Из ящичного подавателя глина подаётся в одновальную глиномешалку СМ-245, где при необходимости подаётся горячая вода, пар. Из мешалки ленточным транспортёром В-500 мм $l=14,7$ м глина подаётся в бегуны мокрого помола СМ-365. Глина должна подаваться размерами кусков не более 60 мм. С транспортёра эта глина при помощи точки подаётся на глухие плитки бегунов, на которых происходит раздавливание и растервание кусков. При помощи ножей, следующих за котками бегунов происходит смешивание и подача растёртых кусков на дырчатые плиты. Котки должны быть приподняты над поверхностью плиток на 2-5 мм.

В бегунах осуществляется раздавливание, перемешивание, растерание и увлажнение глиняной массы до влажности 18-19 %.

Глиняная масса после бегунов не должна содержать включений Δ больше 50 мм.

Из бегунов глина ленточным транспортёром В-500 мм, $l=3,70$ м и В-500 мм $l=22$ м, подаётся на распределительный транспортёр В-500 мм, $l=100$ м под складом усреднения и высушивания глины.

11

Каждая транспортёрная лента состоит из двух ленточных конвейеров В-500 мм, размещенных под $\angle 90^\circ$ в плане длиной 1 линии $l = 98,2$ м. и $l = 60,65$ м., длиной = 96,6, $l = 61,78$ м на второй линии.

В глинобестирочных машинах /тонноресилерах/ происходит перемещение, переработка и корректировка влажности глины до формовочной.

Размеры отверстий в плитах тонноресилера не должны превышать $\delta 18$ мм.

После тонноресилера глина перерабатывается в вальцах тонкого помола СМ-696, минимальный зазор между вальцами должен быть не более 3 мм. Из вальцов тонкого помола глина поступает в ленточные вакуум прессы СМ-443.

Непрерывный брус дренажных труб из вакуумпрессов автоматом образца Литовских предприятий режется на отдельные трубки.

Формуется пакетом в 4 трубочки с последующим разрезом на отдельные трубочки.

Для сушки и укладки кирпича на сушильные вагонетки установлен автомат-укладчик.

Размеры после формовки даны в таблице ном.8.

При формовке дренажных труб и кирпича степень вакуумирования должна быть не менее 0,85 атм.

Дренажные трубки вручную укладываются на сушильные вагонетки. Образец сядки в приложении.

Заполнение сырцом вагонетки при помощи электропередаточной тележки СМ-522 ставятся на резервные пути соответствующего блока сушил.

Перемещение вагонеток по резервным путям осуществляется при помощи цепного тележателя.

Всего имеется 4 блока туннельных сушил по 4 туннели в каждом блоке. Вагонетки с высушенной сырьем при помощи реконструированной электропередаточной тележки СМ-522 на 4-ю вагонетку отвозятся к постам сядки изделий на обкаточные вагонетки или ставятся на резервные пути.

Освобождённые сушильные вагонетки при помощи реконструированной электропередаточной тележки СМ-522 доставляются к коридору возврата и при помощи канатных толкателей вагонетки возвращаются в сортировочное отделение.

На пестях садки сырец с сушильных вагонеток вручную садится на печные вагонетки. Поверхность пода вагонетки должна быть ровной. Обрезец садки стр. 21-24.

Печные вагонетки для удобства погрузки сырца помещаются на гидравлические подъёмные площадки СМ-146.

Загруженные сырцом обжиговые вагонетки при помощи дружестной электропередаточной тележки СМ-94 подаются к туннельным печам. Запалкивание обжиговых вагонеток в туннельные печи осуществляется при помощи канатных толкателей. В отделении обжига 4 печи. В трёх печах обжигаются дренажные трубы - в одной кирпич.

Обжиг изделий ведётся изсутом. С изсутной заводе, подогретый до температуры 70-85°С, в зависимости от марки, изсут поступает в цеха параллельно проведом паре.

Проходя через эмульгатор, изсут разделяется по печам по кольцевой системе. У каждой печи установлены подогреватели и тонкие фильтры. Подогреватели работают при необходимости. Давление изсута 15-20 атм.


Вагонетки с обжигной продукцией, вышедшие из печей, при помощи электропередаточной тележки СМ-94 отвозятся к сортировочным пестям готовой продукции, где производится сортировка изделий и перегрузка их на контейнеры и поддоны или пакеты типа "Ааври".


Освобождённые обжиговые вагонетки при помощи электропередаточной тележки СМ-94 доставляются к коридору возврата отделения обжига, через который при помощи канатных толкателей вагонетки возвращаются на перегрузочные песты.

Обжиговые вагонетки, сортировщики должны очистить от брака, щебёнки, оставшая только поддоночное количество:

- / 50 мм - 60 штук
- / 75 мм - 40 штук

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА





ФОРМОВКА

15

Формование дренажных труб и фасадного кирпича производится на ленточном вакуумпрессе СМ-443.

Глина на формовку должна поступать хорошо переработанная и усредненная. Особое внимание должно уделяться усреднению и влажности глины.

Расхождения в составе глины вызывает колебания в свойствах глины, в том числе уседни при сушке и обжиге и чувствительности глины к сушке. Оба эти фактора колеблются от 0 до 14 %, что повышает трудности при установлении размеров сырья, т.е. размеров мундштук, черн и гильз при формовке.

Для получения качественной продукции должно строго соблюдаться установление формовочной влажности: для труб 16,5-17,5, для кирпича 19-20 %.

Запрещается работать на неисправном оборудовании.

Зазор между внешней прессом и рубашкой должен быть 3-5 мм.

При износе вала и увеличении зазора, валок должен замениться.

Должно соблюдаться высокое вакуумирование массы, не меньше - 65 %. Это обеспечивает лучшую структуру изделий, также увеличивает механическую прочность изделий, что облегчает укладку на несушильные вагонетки и сядку сырья на печные вагонетки.

Продукция должна быть маркирована: на каждой четвертой трубке должен быть знак завода и номер формовочной бригады.


На каждом кирпиче - знак завода и номер формовочной бригады.

Дренажные трубы Ø 50 мм укладываются на 9-ти полочную вагонетку - 320 штук, Ø 75 - на 9-ти полочную вагонетку - 250 240 штук Ø 100 мм на 7-ми полочную вагонетку - 147 штук, на консольную - 168 штук; кирпич на 6-ти полочную консольную вагонетку одинарный - 240 штук, модульный - 192 штук.

РАЗМЕРЫ СВИДЕСФОРМОВАННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ И ФАСАДНОГО КИРПИЧА

Для установления размеров мундштуков, кернов, гильз, длины или толщины отрезе, учитывается усадка глины при сушке и обжиге.

Мундштук Литовского образца:



РАЗМЕРЫ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ

Таблица ном. 5

| Вид продукции | Размеры в мм. | | |
|--|------------------------------|----------------|---------|
| | Внутренний диаметр | Толщина стенок | Длина |
| 1. Дренажные трубы \varnothing 50 мм | 52-54 | 9-12 | 351-360 |
| 2. " " \varnothing 75 мм | 76-82 | 10-14 | 351-360 |
| 3. " " \varnothing 100 мм | 103-111 | 13-19 | 351-360 |
| 4. Кирпич одинарный | / 269-270/х/129-130/х/69-70/ | | |
| 5. Кирпич модульный | / 269-270/х/129-130/х/94-96/ | | |

Размеры мундштуков, керн, гильзы корректируются и контролируются ОТК завода, в зависимости от свойства глины.

Контроль технического состояния технологического оборудования ведёт ОТК завода.

Р е ж и м с у ш к и

Сушка производится в противе-прямоточных туннельных сушилках конструкции института "Гипростройматериалы" Прибалтийского отделения.

Имеется четыре блока сушил по 4 туннеля в каждом блоке сушил. Каждый блок отдельно получает теплоноситель - дымовые газы и горячий воздух из зоны охлаждения туннельных печей. Горячий воздух зоны охлаждения из 4-й туннельной печи присоединён к блоку №3. 4-й блок получает дымовые газы из подтопня. Кирпич сушится в 3-ем блоке. В зависимости от ассортимента выпускаемых дренажных труб, изменяется и их размещение по сушильным блокам.

При влажности глины 6 % и ниже - садка прекращается.

Дренажные трубы и фасадный кирпич должны быть высушены в туннельных печах до влажности - 2 %.

Длина сушил 78,0 м

Высота туннеля 1,7 м

Ширина 1,0 м

В каждом туннеле сушил помещается 54-57 сушильных вагонеток. Для нормальной сушки живое сечение должно соблюдаться равномерно по всей садке сушильных вагонеток.

Перед сушилом должен быть резерв сырца для дренажных труб \varnothing 50 мм, \varnothing 75 мм, \varnothing 100 мм и фасадного кирпича в количестве 10 вагонеток на каждый туннель, чтобы при ремонте оборудования или аварии не нарушался режим толкания и тем самым режим сушки.

Таблица ном.9

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

| Блок су-шил | Вид вентилятора | Производительность теплоносителя относительная % | Количество теплоносителя м ³ /ч |
|-------------|---------------------------------------|--|--|
| 1. | Нагревательный Ц 4-70 №16 | 2 - 5 | 85000 |
| | Отсасывающий противоточный Ц 4-70 №12 | 60-80 | 71000 |
| | Отсасывающий прямоточный Ц 4-70 №12 | 6 | 38000 |
| 2. | Нагревательный Ц 4-70 №15 | 3 - 5 | 85000 |
| | Отсасывающий противоточный Ц 4-70 №12 | 60-80 | 68400 |
| | Отсасывающий прямоточный Ц 4-70 №12 | 10 | 44000 |
| 3. | Нагревательный Ц 4-70 №16 | 5 | 91000 |
| | Отсасывающий противоточный Ц 4-70 №12 | 60-85 | 62000 |
| | Отсасывающий прямоточный Ц 4-70 №12 | 12 | 40200 |
| 4. | Нагревательный Ц 4-70 №16 | 8 - 5 | 92500 |
| | Отсасывающий Ц 4-70 №16 | 60-80 | 96000 |

| Вид продукции | Ø 50 мм | Ø 75 мм | Ø 100мм | Кирпич одеревянный | Кирпич модульный |
|----------------------|---------|---------|---------|--------------------|------------------|
| Срок сушки в час. | 16 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| Режим загрузки ших. | 19 | 29 | 33 | 34 | 40 |
| Температура сушки °С | 120-160 | 120-150 | 120-140 | 100-110 | 100-110 |

Теплоноситель вентиляторами Ц 4-70 №16 подается в сушильный блок из камеры смешивания, где поступает горячий воздух зоны охлаждения и дымовые газы.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-------------------|
| I | туннельная печь | I | камера смешивания |
| II | " " | II | " " |
| III | " " | III | " " |
| IV | " " | IV | " " |

IV - горячий воздух охлаждения

Туннельные сушилки должны быть оборудованы плотными дверями для устранения подсосов наружного воздуха и для возможности эффективности контроля режима сушки (количество отсосываемого теплоносителя P, d температуры).

Туннельные сушилки должны содержаться чистыми. Чистку производить не реже одного раза в месяц.

Характеристика режима сушки прилагается в таблице ном.9 (См. таблицу "Характеристика сушки").

Обороты вентиляторов и мощность двигателей - таблице 10.

ОБЪЕМ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ И ФАСАДНОГО КИРПИЧА В ТУННЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ

Объем дренажных труб и фасадного кирпича производится в 4-х печах "РОССТРОМПРОЕКТА".

Размеры печей:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| длина | 104 м |
| высота до эскиза | 1,74 м |
| ширина печного канала | 1,74 м |
| площадь поперечного сечения | 2,67 м ² |
| объем печного канала | 291,0 м ³ |

В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции изменяются и их размещение по печам.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУШИЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Таблица ном.10

| Вентиляторы | ном.16 | | ном.12 | | ном.12 | |
|-------------|--------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | об/мин | мощность к ном. | об/мин | к ном. | об/мин | к ном. |
| 1 блок | 500 | 55 | 540 | 14 | 700 | 20 |
| 2 блок | 400 | 55 | 640 | 14 | 640 | 20 |
| 3 блок | 520 | 55 | 550 | 14 | 790 | 20 |
| 4 блок | 547 | 55 | ном.16 547 | 55 | - | - |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

| Вентил. Печь | Дымосос №12 | | Вентилятор рециркуляции ном.8 | | Вентилятор отбор.горяч. возд.ном.12 | | Вентилятор охлажден. ном.8 | | ВВД | |
|-----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|---|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| | об/мин | к ном. | об/мин | к ном. | об/мин | к ном. | об/мин | к ном. | об/мин | к ном. |
| 1 | 500 | 20 | - | 7 | 500 | 20 | 970 | 7 | - | 20 |
| 2 | 500 | 20 | - | 10 | 540 | 20 | 970 | 10 | - | 20 |
| 3 | 600 | 20 | - | 7 | 560 | 20 | 970 | 10 | - | 20 |
| 4 | 500 | 20 | - | 7 | 620 | 20 | 460 | 7 | - | 20 |

ном.10

Каждая печь оборудована четырнадцатью парами мазутных форсунок типа "СТАЛЬПРОЕКТ", реконструированных по распределению ном.67.

Для равномерного распределения температуры по сечению туннельной печи в подготовительной зоне сооружена система рециркуляции дымовых газов. Двери печи и форномеры, а также на выгрузке, должны быть плотно закрыты. В печи размещается 46 вагонеток, из них одна в форномере, 45 в активной зоне печи.

По длине печь туннельная делится на четыре зоны:

- а/ форномера - 1 позиция
- б/ зоне подогрева - 14 позиций
- в/ зоне обжига - 13 позиций,
- г/ зоне охлаждения - 18 позиций

ВСЕГО 46 позиций

Вагонетки футеруются заметным огнеупорным кирпичем. Кирпич садится на ребро по образцу садки согласно приложению.24 стр. Для равномерного и хорошего обжига садка должна быть выполнена аккуратно.

Для дренажных труб используется способ прямоугольной садки. См. фотографии или эскиз садки дренажных труб и футеровку вагонетки. Затолкивание производится при помощи цепного толкателя.

При выходе вагонеток из печи подается наружный холодный воздух для снижения температуры готовой продукции.

При работе без вентилятора охлаждения, необходимо иметь резерв на охлаждение: труб - 6 вагонеток, кирпича 2 вагонетки.

Срок обжига труб 30,6 час., что соответствует ритму проталкивания вагонеток через 40 минут, срок обжига кирпича 41 час., что соответствует ритму проталкивания вагонеток через 55 минут, для модульного с пустотами кирпича. Для полнотелого кирпича 70 минут для одинарного с пустотами 55 минут.

| | | |
|-------------|------------------------------|----------------------|
| t° | обжиге: | |
| | для труб \varnothing 50 мм | - 950 ⁰ C |
| | " " \varnothing 75 мм | - 950 ⁰ C |
| | для фасадного кирпича | -1000 ⁰ C |

Обороты вентиляторов и мощности двигателей в табл.10

Обожженные дренажные трубы после обжига сортируются и укладываются на контейнеры или палеты типа "Азери".


РЕЖИМ ОБЖИГА

| Но- мар п/п | Наименование параметров | Един. изм. | Регламентируемая величина | | | | Примечание |
|-------------------|--|---------------------|---|-----------------|-----------------|-------|-------------------|
| | | | Д р е в я н ы е т р у б ы | | Кирпич | | |
| | | | Ø 50 мм | Ø 75 мм | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Садка сирца | | | | | | Модульный 1000 |
| а/ | код-за на ! веронетка | шт | 2000 | 1000 | 560 | 1000 | |
| б/ | посадка | " | 100 | 40 | 140 | - | |
| в/ | зазор между садкой и оводом печи | см | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| г/ | зазор между садкой и отвозом печи | см | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| д/ | живое сечение печи | % | 20 | - | - | - | |
| е/ | плотность садки | шт/м ³ | - | - | - | 208 | |
| 2. | Влажность высушенного сирца перед садкой на печке веронетки | % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | Невозвратный |
| 3. | Цикл застывания | мин. | 40 | 36-40 | 36-40 | 60-55 | Полнотелый |
| 4. | Температурный режим | °C | В приложении температурные кривые (по осям температуры) | | | | |
| 5. | Гидравлический режим | мл H ₂ O | Во приложенной кривой | | | 4/5 | рем. 15 Рен. 30 |
| 6. | Количество отсасываемого горя- чего воздуха | м ³ /час | 46000- 48000 | 37000- 36000 | 35000- 34000 | 70000 | |
| 7. | Количество отсасываемых дымо- вых газов | " | 22500 23500 | 17000 16000 | 14000 13000 | 25000 | |
| 8. | Количество подаваемого холод- ного воздуха для отсасывания | " | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 9. | Количество дымовых газов, подавае- мых через систему циркуляции | м ³ /час | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------|---|------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| 10. Давление азота | | атм. | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | |
| 11. Температура азота | | °C | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | Мелкозернистая шарка 40 |
| 12. Давление воздуха для форсунок | | H ₂ O | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 13. Коэффициент избытка воздуха | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |

Кривые температуры и статистическое давление.



(температура на уровне свода,
давление — на уровне форсунок)

-25-

24

СОРТИРОВКА И ПОГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Обожжённые дренажные трубы сортируются, согласно РТУ Латв.ССР 0105-67- и после сортировки укладываются в качественные контейнера типа "Азери" /первый ряд укладывается на плоскость/

| Ø труб | Кол-во рядов в контейнере | Кол-во труб в 1 ряду | Кол-во труб в последнем ряду | Всего в контейнере |
|----------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Ø 50 мм | 16-17 | 36-35 | 21-19 | 450 |
| Ø 75 мм | 11 | 24-23 | 14-12 | 210 |
| Ø 100 мм | 9 | 19 | 8 | 130 |

Полные контейнеры, автопогрузчиком озвезаются на определённое место склада готовой продукции, указанного мастером отгрузки.

Не допускаются съёмы со стола и перевозка больше двух контейнеров одновременно. Расстояние между двумя контейнерами и рядами готовой продукции 20 см.

Обожжённый кирпич сортируется отдельно по фасадный, лицевой и строительный. Кирпич должен соответствовать РТУ Латв.ССР 074-64, ГОСТ^ну 7464-69, ГОСТ-у 530-71.

Фасадный кирпич после сортировки укладывается на деревянные поддоны или в пакеты, согласно образцу с прокладкой между рядами стружки, соломы или другого соответствующего материала, предохраняющего поверхность кирпича от механических повреждений.

На поддон укладывается 350 штук одинарного кирпича или 200 шт. модульного.

Погрузка дренажных труб в автомашину производится при открытых бортах. Машины обязательно должны быть оборудованы выскими бортами.

Если после погрузки контейнеров в машину, трубы вывали из контейнера:, то водитель автопогрузчика вместе с шофёром должен их сдвинуть обратно, только потом грузить следующие контейнеры.

Если в машину остаётся свободный промежуток между контейнерами и бортом, то шофёр автомашины должен укрепить контейнера досками.

Погрузка платформ должна происходить с обоих концов платформы и в середине оставшийся промежуток закрепляется досками.

Погрузку производить по два контейнера, одновременно по ходу движения платформы. Контейнера типа "Азери" опускать медленно. Передние и задние борты платформы укрепить щитами. Погрузка контейнеров и поддонов производится вдоль края в один ряд.

Мастер отгрузки несет ответственность за правильное хранение и качественную отгрузку готовой продукции.

Контроль за соблюдением хранения и отгрузки производит начальник ОТК.

Мастер смены ответственны за соблюдение правильного режима во всех стадиях производства в своей смене.

Начальник цеха и заместитель начальника цеха ответственны за соблюдение технологической дисциплины на всех производственных участках цеха и за выпуск качественной продукции.

Контроль за соблюдением технологического режима, за качеством выпускаемой продукции производит начальник ОТК и главный инженер.

| ном. п/п | Наименование оборудования | Производительность | Мощность двигателя | Подробная характеристика и примечание |
|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Экскаватор одноковшовый Э-1252 | 45 м ³ /час | 150 л.с. | Емкость ковша 1,25 м ³ |
| 2. | Самосвалы | ✓ | - | Работают два самосвала одновременно |
| 3. | Глиноразрыхлитель | - | - | Конструкция "Тиростройматериалов" Измельчает куски глины при подаче в илличный подаватель |
| 4. | Ялличный подаватель СМ-66А | до 35 м ³ /час | 4,4 кВт | Длина 5930 мм, ширина 2060 мм, высота 1200 мм, Вес без эл. двигателя - 2,61 тн, скорость движения ленты - 1,8 - 2,48 м/мин. |
| 5. | Глинешелла СМ-246 | до 35 м ³ /час | 40 кВт | Габариты в мм: длина - 6215 ширина - 1658 высота - 1355 в е с - 4,8 тн |
| 6. | Ленточный транспортер | - | 2,2 кВт | Рекомендуется число оборотов лопастного вала 32 об/мин с пароувлажнением и переподогревателем В - 500 L = 14,7 м. |
| 7. | Бегуны мокрого помола СМ-365 | 48 тн-час | 75 кВт | Размеры котков \varnothing 1800 мм, ширина 800 мм вес 2 x 9 = 18 тн, обороты котков 22,7 об/мин Габариты : длина - 4680 мм ширина - 3350 мм высота - 6750 мм в о с - 82 тн |

27

1

2

3

4

5

8. Ленточный транспортёр
9. Самоходная сбресывающая тележка

10. Многоковшовый экскаватор 40 м³/час

Общая устан.
29,5 кпт.

11. Ленточный транспортёр

12. Ленточный транспортёр

Размеры поступающей глины не должны превышать 60 мм. Глина перерабатывается, попадая на внутреннюю гладкую плиту под катком, и измельчается размерами после бегунов не менее \varnothing 5 мм.

Глина увлажняется до влажности 16,5%, транспортирует глину от бегунов на сиребовый транспортёр В-500 мм L-3,7 м. конструкции "Гипростройматериалы". Предназначается для транспортировки глины от бегунов в помещение усреднения глины.

В-500 L-22 м. Служит для распределения глины в складе усреднения глины и выемки глины В-500 L-100 м. Установленное на ленточном транспортёре.

Распределяет глину по помещению усреднения глины.

Предназначен для выработки глины из склада усреднения и выемки глины. Работает два экскаватора попеременно. Вместимость ковша 20 л., число обм. ковша в мин. - 30, число ковша - 31, скорость ковша цепи 0,5 м/сек.

Скорость передвижения экскаватора 0,16 км/час
Наибольший угол наклона при копании 45°/верхнем и нижнем/.

Глубина копания при 45° 7 метров.

Габариты: длина с ковшовой рамой и тр. 15,19 м.

Ширина - 4,00 м., высота - 4,92 м
всё с бункером без противовеса - 7,6 тн.
противовеса - 3,5 тн.

Горизонтальная для транспортировки глины и наклонный ленточный транспортёр В-500 L = 17,5 м.

Наклонный, транспортирует глину к транспортеру В-500 L-98,2 м.

| ном. п/п | дефекты производства | Причины дефектов | Устранение дефектов |
|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| О с р и в р а н и е | | | |
| 1. | <p>Появление "свилли" /свилеобразные трещины/ Пласты глины отделяются друг от друга : После сушки много струнтурных трещин</p> | <p>Высокая дисперсность и пластичность глины Несоответствующий режим обработки сырья Недостаточная длина головки пресса и неудовлетворительная форма ее. Большое число оборотов шнекового вала, неправильная установка лопастей шнекового вала, недостаточное питание пресса.</p> | <p>При жирных глинах рекомендуется добавление добавки-отощителя: песка, шпота, опилок. Рекомендуется пароувлажнение и увлажнение горячей водой. Удлинить головку пресса или поставить протавочные кольца, а также применить вставки в головки цилиндра. Установить свилерез, проверить шнековый вал.</p> |
| 2. | <p>Рваные углы бруса "Драконов зуб"</p> | <p>Неравномерная подача массы в мунштук пресса. Увеличение трения массы с стенки мунштук при выходе бруса. Неправильная конструкция мунштука</p> | <p>Увеличить подачу сырья. Отрегулировать подачу массы по всему сечению мунштук. Прочистить мунштук, отрегулировать давление бруса. Заменить чешую мунштук, обратив особое внимание на острые углы, заусеницы и другие причины, тормозящие выход бруса.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|---|
| 3. На срезе сырка видны не- проработанные кусочки гли- ны /изака/ | В плохом состоянии бегуны, недоста- точное усреднение глины, попадание кусков мороженной глины, плохая ра- бота вальцов | Заменить плиты в бегунах, повысить влажность,ержание в глино-усреднении, применять в глиношальке паронагрев и горячую воду, наладить работу валь- цов тонкого помола/зазор 2-3 мм./ | |
| 4. Брус ломается в месте выхода из мундштука | Слишком толстая шихта | Проверить шихту | |
| 5. Нагревание цилиндра и головки пресса, нагревание проходящего из пресса бруса | Большие зазоры между витками шнека и рубашкой, что вызывает возвратное движение прессуемой массы: не стали- фована рабочая поверхность шнека, рубашки и ветзки в головку | Произвести поверку шнеков и довести зазор 2-3 мм., рабочую поверхность шнеков, рубашки и ветзки отшлифовать. | |
| 6. Размеры кирпича не соот- ветствуют допустимым, кир- пич неправильной формы | Резательный станок в неисправности, брус прескальзыла т не транспортёр автомата. Неправильный мундштук | Исправить размеры мундштука Подтянуть проволоку на резательном станке: привести в исправность тр-р Исправить размеры мундштука | |
| 7. Продольные надрезы стенок дрентруб | Засорение мундштука посторонними предметами | Прочистить мундштук, улучшить подго- товку массы. | |
| 8. Искривление бруса | Плохая переработка массы, недоста- точная длина головки пресса, нерав- номерное распределение сопротивления прохождения массы в головку пресса, в мундштук | Улучшить подготовку массы, применить п/у неуточные кольца, переосмотреть кон- струкцию мундштука. | |
| 9. Овальность дренажных трубок | Излишняя влажность, толстая резе- тельного аппарата | Отрегулировать формовочную влажность подобрать проволоку требуемой толщи- ны, применить глубокий вакуум при формовке. | |
| 10. Косая резка | Неправильная установка резатель- ного аппарата Изгиб бруса при выходе его из пресса | Установить правильно резательный ап- парат. Прямой выход. Добиваться прямой регулировки пресса и мундштука. Вычистить прессголовку. | |

11. Различная толщина от-
становки

Сдвиг или искривление кернов
мундштука

Сменить мундштук, исправить керны,
вычистить головку пресса.

II. СУШКА

1. Сушильные трещины

Нарушение режима сушки /кол-во
теплоносителя, влагосодержания
теплоносителя, нарушается ритм
толкания сушильных вагонов/

Установить строгий контроль за соблюдением
режима сушки, контролировать параметры
теплоносителя, по замерам делать корректи-
ровку в режиме.

Для равномерной работы сушил, должны содер-
жаться в исправности вентиляторы, шибера
в стенках туннельной печи, шибера вентиля-
торов, снизить температуру в центральном
канале, применять пароувлажнение массы.

2. Сырец сохнет неравно-
мерно по высоте ваго-
нети, /появляются тре-
щины в верхнем ряду
сушильной вагонетки/

Неправильная сядка
Расслоение потока по высоте
суши
Наличие зазоров над сядкой
и поталком

Придерживаться установленной сядки по
сушке

Выравнять зазоры от сядки до поталка,
собрать зазоры до минимума.

3. Структурные и зигзаго-
образные трещины

Неправильная конструкция
пресса и головки, а также
зависит от конструкции вага
и неравномерных свойств
сырья

Применять отщиптели в прессе, повысить влаж-
ность до нормальной, применять пароувлажне-
ние удлинить головку, поставив между корпу-
сом и головкой металлическое кольцо длиной
около 19 см. Концы вага делать по конус,
применять свиллерезы, регулировать режим
сушки.

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| 4. Трещины от включений | Неудовлетворительная и неравномерная переработка глины | Следить за правильной эксплуатацией карьера добычи глины. Устранить дефекты глиноперерабатывающих машин /работу бегунов, зазор вальцов, переулаживание, соблюдать вылаживание/. |
| 5. Рамочные трещины | Повышенная влажность сырья, неоднородные перекошенные рамки, неосторожная укладка сырья на рамках, движение вагонов по неисправным путям, неисправные пути и суммлер | Сохранить постоянную влажность сырья, заменить вагонные рамки, привести в порядок транспортные пути. |
| 5. Дренажные трубы загнбаются | Неравномерность омывания дренажных труб теплосителем, неравномерность толщин стенок труб | Поледчить седку дренажных труб на сушильные вагоны, следить за технологическим состоянием прессов-шнеков карьеродержателей, вычистить головку пресса. |
| 7. Ломаные трещины | Включения δ 15 мм Неравномерная усадка и хрупбы трескаются | Соблюдать технологию подготовки глины. |

Ш. ОБЖИГ

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Звезд седки | Недостаточная перевязка кладки, небрежное выполнение седки, плохое состояние футеровки, прожженные температуры обжига, неисправный путь в сушильной печи. | Строго контролировать седку и ремонт вагонов, температуру обжига, проверить приборы, регистрирующие температуру печи, исправить пути. |
| 2. Мелкие прищипы трещины | Неправильный температурный режим охлаждения. | Уменьшить интенсивность охлаждения в интервале температур 700-450 °C |

- | | | |
|---|--|---|
| 3. Глухой дробезжающий звук | Садки слишком влажного сырья. Быстрое остывание. Не дожид. Нали- чие в глине значительного ко- личества кварцевого песка. | Не допускать садки сырья с повышенной влажностью |
| 4. Овальность труб | Высокая температура обжига | Соблюдать температурный режим обжига. Следить за грансоставом шихты. |
| 5. Трещины трещины | Повышенная влажность труб, резкий подъём температуры | Наладить работу сушил, отрегулировать подъём температуры рециркуляцией дымовых газов. |
| 6. Волосные трещины | Резкое охлаждение/быстрая усадка) | Смягчить режим охлаждения |
| 7. Щебёнка при обжиге труб и кирпича | Чрезмерное влажный обжигаемый продукт | Не одить работу сушики. |
| 8. Белый налёт | Посадка в печь слишком сырого кирпича Наличие в глине растворимых солей | Не допускать садки сырья с повышенной влажностью |
| 9. Отбитость рёбер и углов | Неосторожное обращение с кир- пичем во время садки | Внимательнее относиться к садке кирпича |

| Но- мар п/п | Технологические схемы и объекты контроля | Место отбора пробы | Что централизуется | Периодич. контроля | Тип измерительного прибора | Ответ- ствен- ный |
|------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. СЫРЬЕ | | | | | | |
| 1. | Глинистое сырьё, поступающее в производство | Ящичный подвезатель | 1/ Влажность 2/ Наличие включений 3/ Запасеченность | ежедневно "- "- | Определяется весовым методом / весы, сушильный шкаф/ Определяется визуальной промывкой через сито Ø 1 мм с последующей пробой кислотой Методом Рутковского | ОТК ОТК ОТК |
| II. ПЕРЕРАБОТКА МАССЫ | | | | | | |
| 2. | Бегуны | Непосредственно у машины | 1/ Размеры отверстий для протирания и предвзливания массы 2/ Наличие комков и плотных включений 3/ Влажность массы, поступающей на усреднение | 2 раза в м-ц Ежемесячно "- | Линейкой с точностью до 1 мм Определяется визуально Определяется весовым методом | ОТК ОТК ОТК |
| 3. | Вальцы тонкого помола | При выходе из вальцов | 1/ Наличие включений 2/ Величина зазора между вальцами | "- Один раз в неделю | Определяется визуально Измеряется шупом с точностью до 0,5 мм. | ОТК ОТК |
| 3а. | Глинорастироч- | У машины | 1/ Размеры отверстий 2/ Наличие отверстий | Один раз в неделю Ежемесячно | Измеряется штангельциркулем с точностью до 0,1 мм Визуально | ОТК ОТК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|-----|
| II. ФОРМОВКА | | | | | | |
| 4. Пресс СМ-443 | При выходе из прессы | 1/Влажность бруска | 1 раз в смену | Весовым методом с точностью до 0,1 % | | ОТК |
| | Перед садкой на сушильную вагонетку | 2/Размеры мундштука | При установке | | | |
| | | 3/Размеры и формы изделий | Постоянно | Металлич. линейка/точность до 1 мм/ в штангельциркуль/ точно до 0,1мм/ | | ОТК |
| | | 4/Правильность укладки | Визуально Постоянно | Угольники и щуп/точность до 0,5 мм/ | | ОТК |
| | Вакуум-камера | 5/Разрежение в вакуум-камера | " | Вакуумметром | | ОТК |

III. СУШКА

Сушило

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1/Периодичность загрузки и выгрузки сырья | Постоянно | Визуально | Место смены ОТК |
| 2/Кол-во подаваемого теплоносителя | 2 раза в м-ц | При помощи пневмат. трубки | Тепло-техник ОТК |
| 3/Кол-во отсасываемого теплоносителя | " | " | " |
| 4/Температура поступающего теплоносителя | Постоянно | Термометрами с точн. до + 5°C | Тепло-техник Сушильщик, ОТК |
| 5/Температура отсасываемого теплоносителя | " | " | " |
| 6/Относительная влажность теплоносителя | 1 раз в смену | Психрометр | " |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|------------------|--|-------------------------------|
| | | 7/ Влажность сырья | | Постоянно | Весовым методом | ОТК |
| | | 8/ Контроль брака сушки | | Ежемесячно | Визуально | ОТК |
| IV. ОБИГ ПЕЧЬ | | 1/ Садка на печные вагоны | | Постоянно | " | Мастер смены, ОТК |
| | | 2/ Периодичность загрузки и выгрузки вагонов | | " | " | " |
| | | 3/ Температурный режим | | Через 2 часа | Терморезами | Обигольщик, теплотехник, ОТК |
| | | 4/ Гидравлический режим | | " | Манометром | " |
| | | 5/ Анализ газов | | По необходимости | Газоанализатором | Теплотехник |
| | | 6/ Кол-во горячего воздуха и дымовых газов | | По необходимости | Аномометры | " |
| | | 7/ Давление мазута и воздуха для форсунок | | Постоянно | | Обигольщик, теплотехник, ОТК |
| | | 8/ Качество посаженной вагонетки | | Постоянно | Визуально | Мастер смены, ОТК, обигольщик |
| V. КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | | | | | | |
| | Склад готовой продукции | 1/ Испытание продукции по ГОСТ ^{ам} и техническим условиям | | От каждой партии | Линейка, штангель-циркуль, уголок, шуп | ОТК |

ГОСТ 105-71 драгтрубы
 ГОСТ 7464-69
 ГОСТ 530-71
 РТУ 074-64

57

С П И С О К измерительных приборов

На каждой печи:

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 1. Термометры | ТХА -6 шт. | |
| " " | ТНН -6 шт. | |
| " " | ТХК -2 шт. | |
| Термометр сопротивления ТСП | -2 шт. | - 2 шт. |
| Потенциометр ЭНН120 | - /0-1300 ⁰ С/ | - 1 шт. |
| Мост МЕР 1 | - 02 | - 1 шт. |
| Милливольметр стр.М-64 | /0-600 ⁰ С/ | - 1 шт. |
| Потенциометр ЭНБ-011 | гр.КК/0-150 ⁰ С/ | - 1 шт. |
| Напорометр ПН-1 | /0-600 мм водн.ст./ | - 1 шт. |
| Тягомерометр ТНП-1 | / ± 60 / | - 1 шт. |
| Тягомерометр ТНН-1 | / ± 12,5 / | - 1 шт. |
| 2. Ртутный термометр для азота | / 0-200 ⁰ С/ | - 4 шт. |
| Ртутный термометр для вентилятора горячего воздуха | /0-250 ⁰ С/ | - 4 шт. |
| Манометр для азота | ОБМ-0-4 кг /см.2/ | - 1 шт. |
| Оптический нивелир | ОПНИР-917 | - 1 шт. |
| 3. Сушило : | | |
| ЭМД-252 | /мост/ | - 6 шт. |
| Термометр сопротивления | | - 6 шт. |
| Ртутные термометры | /0-250 ⁰ С/ | - 3 шт. |
| Анелиметр | АРН-49 | |
| 4. На прессах: | | |
| Мановакуумметр | ОБМВ-1-160 | - 5 шт. |
| Амперметр | И/343 | - 3 шт. |

Все измерительные приборы должны быть проверены ГЛЛ.

С о г л а с о в а н о :

Начальник отдела керамики
СПКО "ОРГТЕХСТРОМ"

(А. Руссо)

Начальник ОТК и лаборатории
завода дренажных труб "Лодж"

(Н. Цандр)

Главный технолог
завода дренажных труб "Лодж"

(И. Мендо)

Начальник цеха

(Г. Евстратов)

