



ТОРФОЗАВОД «СЕДА»
УПРАВЛЕНИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

П Р И К А З

6.XI.75г. № 146

С Е Д А

О борьбе с самовозгоранием торфа

В текущем году по нашему торфозаводу наблюдается в больших масштабах интенсивный процесс самовозгорания и самовозгорания торфа в складочных единицах.

По состоянию на 4 ноября 1975г. на полях торфодобычи насчитывается III штабелей торфа имеющих очаги самовозгорания, что составляет 23% от общего их количества. 197 штабелей (41%) имеют температуру торфа свыше 65°C. Несмотря на принимаемые меры по борьбе с самовозгоранием торфа и организацию первоочередной вывозки потребителю наиболее опасного торфа, количество складочных единиц с очагами самовозгорания торфа постоянно возрастает.

Учитывая угрожающие размеры процесса самовозгорания торфа и в целях недопущения его больших потерь ПРИКАЗЫВАЮ:

I.I. Создать постоянно-действующую комиссию по борьбе с самовозгоранием торфа и связанными с ним потерями торфа в следующем составе:

Председатель	- главный инженер	Яковчиц Н.И.
Зам.председат.	Нач.ПРО	Гусев А.В.
Члены комиссии	Нач.ОПО	Алексеев В.А.
Начальник Гуч.		Бриединис А.А.
	Начальник 2уч.	Кутищев А.А.
	Начальник 3уч.	Кайков В.Ф.
	Начальн.В-2	Спиридонов А.М.
	Нач.ОТК	Рябова Л.М.
	Нач.ТРЦ	Хроленко В.П.

- 1.2. Постоянно-действующей комиссии еженежельно обследовать участки добычи торфа, учитывать меняющуюся обстановку и принимать соответствующие решения по борьбе с самовозгоранием торфа и уменьшению потерь его от самовозгорания при хранении и отгрузке потребителю. О принятых мерах докладывать мне.
- 2.0. Начальникам производственных участков т.т. Бриедису А.А., Кутищеву А.А., Кайкову В.Ф., Спиридонову А.М.:
- 2.1. Обеспечить сохранность торфа от самовозгорания используя для этого все имеющиеся в их распоряжении средства. Своевременно запрашивать необходимую помощь.
- 2.2. Усилить работы по сплошной изоляции не подлежащих вывозке в ноябре месяце складочных единиц сырым слоем торфа, используя для этого имеющиеся экскаваторы, бульдозеры, машины ТПШ, МК-1.8, погрузочные краны, окараваживающие машины ОФ.
- 2.3. Ежедневно докладывать производственному отделу сведения о проделанной работе по изоляции штабелей торфа сырым слоем (~~в~~ штабелей подверженных сплошной изоляцией).
- 2.4. Лично проверять качество работ по изоляции складочных единиц сырым слоем торфа.
- 2.5. Регулярно проверять состояние изоляции на ранее изолированных штабелях, своевременно ликвидировать трещины образующиеся в изоляционном слое в процессе его подсыхания, усиливать или обновлять подсыхающий изоляционный слой.
- 3.0. Главному механику тов. Жагарсу, начальнику РММ Гудзенко:
- 3.1. Обеспечить внеочередной срочный ремонт техники участвующей в борьбе с самовозгоранием торфа, а также выполнение заказов по обеспечению этой техники запасными частями.
- 3.2. Изыскать возможность и изготовить в срок до 15.01.76г. 5шт. передвижных пожарных емкостей на гусеничном ходу.
- 4.0. Начальнику ТРЦ тов. ХРОЛЕНКО В.П.
- 4.1. Обеспечить первоочередную вывозку штабелей торфа подверженных самовозгоранию (согласно картограммы вывозки).
- 4.2. Не допускать необоснованной отгрузки штабелей торфа "вразрез".
- 4.3 Обеспечить сохранность временных переносных ж.д. путей на точках погрузки торфа.
- 4.4. Категорически не допускать отгрузки торфа в вагоны нормальной колеи для Рижской ТЭЦ.
- 4.5. Контроль возложить на гл.инженера тов. Яковчица Н.И.

Директор торфозавода "Седа"

З.А.Дрейманис