

Ливанский экспериментальный
домостроительный комбинат

20

ПРИКАЗ

14.01.85. № 20

г. Ливаны

О закреплении оборудования
за рабочими РМЦ.

Для содержания оборудования в исправном и чистом состоянии,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить оборудование за следующими рабочими:

Механический участок

инв. №5054	Плоскошлиф. станок 3Д 722	Пуданс А.В.
инв. №	Круглошлиф. станок 3К 12	Пуданс А.В.
инв. №0662	Строгальный станок 7Е 35	Поляков Г.А.
инв. №5049	Сверлильный станок 2Л 534	Лаздиньш Э.Я.
инв. №5062	Фрезерный станок 6Р 10	Цырук Н.В.
инв. №5040	Фрезерный станок 6Р 82	Цырук Н.В.
инв. №5052	Тачильно-шлиф. ст-к 3Б 633	Прохоров Е.И.
инв. №5064	Сверлильный станок 2М 112	Стиканс М.П.
инв. №5030	Долбежный станок	Шульц О.Я.
инв. №5046	Токарный станок 1А 62Г	Чейранс Э.Я., Сандрос В.В.
инв. №5028	Токарный станок 1К 62	Рудзатс В.П.
инв. №5047	Токарный станок 1М 63	Синицын В.П.
инв. №5123	Токарный станок 1М 63Б	Скоробогатов В.П.
инв. №5031	Механическая ножовка 3Б 72	Знотиньш Я.В.
инв. 5044	Трансформатор сварочн. ТД 50042	Белов Ю.Ю.
инв. №7264	Трактор Т-25	Знотиньш Я.В.
инв. №	Сварочный агрегат АДБ-309У1	Знотиньш Я.В.

Участок изготовления нестандартного оборудования

инв. №0664	Сверлильный станок 2Г-125	Ковалевский П.М.
инв. №5048	Механическая ножовка Б-72К	Шмаков А.В.
инв. №5085	Точильно-шлиф. ст-к 3Б 634	Чернявский А.К.
инв. №5032	Гелестина-станок НА 3118	Романчук Я.Я.

инв. №5091 Пресс гидравлический П6 326
инв. №5084 Пресс-ножницы Н 5222
инв. №5035 Трансформ. сварочный ТД 500У2
инв. №0661 Трансформатор ИВ-8
инв. №5042 Выпрямитель сварочн. ВД 30У2
инв. №5056 Выпрямитель сварочн. ВС 600

24².
Ковалевский П.М.
Романчук Я.Я.
Шмаков А.В.
Романчук Я.Я.
Иванов В.В.
Чернявский А.К.

Участок реставрации инструмента

инв. №5023 Пилоштамп ПШП-2
инв. №5088 Пиловальцовка ПВ-20
инв. №5057 Фрезерный станок 675 П
инв. № Сверлильный станок НС-III
инв. №5058 Заточной станок ЗМ 642
инв. №5051 Заточной станок ЗВ 642
инв. №5089 Заточной станок "Валтер"
инв. №5026 Заточной станок ЗД 642 Е
инв. №5050 Контактная сварка МС 1202
инв. № Точильно-шлиф. ст-к ЗБ 632
инв. №5025 Токарный станок 1Е 61М
инв. №5082 Пресс кривошипный К 2324
инв. № Трансформатор свар. ТСМ-250У2

Борк-Ржечицкий
Е.В.
Петров А.И.
Герасимович П.А.
Казанцев Г.С.
Минин Л.В.
Турин И.В.
Крюков Я.В.
Петров Е.А.
Петров А.И.
Минин Л.В.
Борк-Ржечицкий
Е.В.
Герасимович П.А.
Афанасьев Ф.Т.

Участок заточки инструмента:

инв. №1288 Заточной станок "Валтер"
инв. №5027 Заточной станок ЗД 642Е
инв. №1145 Заточн. станок дисковых пил
инв. №1333 Заточн. станок ножей дробилки
инв. №1334 Точильно-шлиф. станок
инв. №0663 Электро-искровой станок

Лаханчик И.А.,
Устинов Ю.Н.
Скрузманис В.В.,
Лиетауниекс А.А.
Ефимов Г.М.
Ефимов Г.М.
Устинов Ю.Н.,
Лиетауниекс А.А.
Кузьмин В.М.

Участок изготовления скоб

инв. №5036	Скобовый автомат "НЕКЛ" III/80	79/900	Лачкайс О.П.
инв. №5037	"-"	"- 79/899	Лачкайс О.П.
инв. №5038	"-"	"- 79/898	Лачкайс О.П.
инв. №5039	"-"	"- 79/901	Лачкайс О.П.

1. Оборудование закрепленное за каждым рабочим должно содержаться в чистоте.
2. Рабочие должны следить за исправным состоянием оборудования, соблюдением правил ТБ, периодической смазкой.
3. О замечаниях по работе оборудования сообщать мастеру.

Директор



П.П.Ризга

1 экз. - ОГМ
Бухг.