

ПРИКАЗ
по Ливанскому стекляльному заводу

№ 22

"19" мая 1975 г.

§ I

В настоящее время на заводе происходят случаи повреждения и вывода из строя средств измерений, установленных на технологических участках завода (бьют стекла приборов, ломают термопары, жгут эл.проводку и т.д.). приказываю:

На всех нач.цехов и участков возложить ответственность за сохранность и исправное состояние контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, установленных на их участках. При обнаружении поврежденных приборов и средств автоматики обязываю принять меры по выявлению виновных, сообщить в лабораторию КИПиА и доложить руководству.

Директор Н.Д.Син

Я.ЗОСИНС