

П Л А Н

*Ю*

НОМЕНКЛАТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА ЗАВОДА МИКРОАВТОБУСОВ "РАФ" им. XXV СЪЕЗДА КПСС на 1978 год

№№ п/п	Наименование мероприятий	К-во шт.	Цех,отдел отв.за внедр.	Источник финансир.	Общ. затр. в т.р.	Срок испол.	Ответств. исполн.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I Мероприятия по предупреждению несчастного случая

1.	Произвести разметку полов на уч-ке малых серий для расстановки микроавтобусов	20	уч-к малых серий	цеховые расходы	0,1	I кв.	эксп.цех	
2.	Отремонтировать пол	500м <sup>2</sup>	КБ исп.	общезав. расходы	0,3	<u>II</u> кв.	ОКС	
3.	<i>Улучшить</i> Оборудовать освещение смотр. канавы <i>электр</i>	I	"-	цеховые расходы	0,1	I кв.	эксп.цех	
4.	<i>Для улучшения условий работы маляром</i> Изготовить технологич.стеллажи-подставки д/малярного уч. <i>2 малярн.уч-к</i>	2	малярн.уч-к	"-	0,1	III кв.	эксп.цех	
5.	<i>малярном участке отшлифовать подмашины</i> Оборудовать индивидуальное освещение наждачных станков	2	жестян.уч-к	"-	0,1	I кв.	эксп.цех	

II Мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве

1.	Отремонтировать ворота на малярном уч-ке	3	уч-к малярно-обойн. работ	цеховые расходы	0,1	I кв.	ОКС	
----	--	---	---------------------------	-----------------	-----	-------	-----	--

III Мероприятия по общему улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Установить вытяжную вентил.	2	эксп. <sup>уч.</sup> цех	цеховые расходы	0,3	II кв.	ОКС <i>от 7 Вн</i>	
2.	Произвести косметич. ремонт помещения	500м <sup>2</sup>	"-	"-	0,5	II кв.	ОКС	
3.	Изготовить эстакаду для мойки автомобилей	I	КБ исп-й	"-	1,0	II кв.	ОКС, эксп.ц.	
4.	<i>Надзор и ремонт</i> Отремонтировать подъемник 2-х стояч. и оборуд. под м/а РАФ-2203	2	"-	"-	0,3	II кв.	ОКС, эксп.ц.	
5.	Установить ворота между уч-ком мал.сер-й и КБ исп.	I	"-	"-	0,1	I кв.	ОКС, эксп.ц.	
6.	Установить вытяжную вентил.	3	инстр.уч-к	"-	0,45	II кв.	<del>ОКС</del> <i>от 7 Вн</i>	
7.	<i>Надзор и ремонт</i> Отремонтировать автомат АВ-I	I	жест.уч-к	"-	0,1	II кв.	эксп.ц.	
8.	Отремонтировать вентил. помещения металлизации	I	малярн.уч-к	"-	0,1	I кв.	ОКС	
9.	Изготовить столы для <i>улучше- обойщиков и раскройщиков</i>	6	обойный уч-к	"-	0,3	II кв.	эксп.цех	
10.	Изготовить ванну с крышкой для обезжир. мелких дет.	I	малярн.уч-к	"-	0,1	I кв.	эксп.цех	
11.	<i>Улучшение</i> Доработать вытяжную вентил.	7	модельн.уч-к	"-	0,25	II кв.	<del>ОКС</del> <i>от 7 Вн</i>	
12.	<del>Изготовить струбцины</del>	20	"-	"-	0,20	II кв.	эксп.цех	
13.	Установить автомобильный домкрат SDD-2,5	I	уч-к мал.сер-й	"-	0,15	I кв.	ОКС, эксп.ц.	

*Механизированная замена тисков на уч-ке мал.сер-й автом. домкратом SDD-2,5*

*З 22*

I	2	3	4	5	6	7	86	9
14.	Установить 40т кривошип. пресс	I	уч-к мал.сер.	цеховые расходы	0,15	I кв.	эксп. цех	
15.	Установить абразивно-отр. станок	I	" "	" "	0,15	I кв.	эксп. цех	
16.	Построить спортивную площадку <sup>для библиотечного</sup> на месте эксп.ц. <i>отдыха и производственной зоны цеха.</i>	I	КЭО	общезав. расходы	2,0	III кв.	ОКС ✓	

Начальник экспериментального цеха:

*[Signature]*  
/ АССАР В.В. /

Председатель цехкома эксперим. цеха:

*[Signature]*  
/ ПАЦИЕНКО К.И. /

Согласовано: Начальник ПЭО:

/ХАРИТОНОВ Г.И./

*[Signature]*  
25/11