

34

М Л П ЛАТВИЙСКОЙ ССР
производственное объединение "Ригас Аудумс"

П Р И К А З №...16...

г. Рига

"29" января 1971 г.

О состоянии пожарной безопасности на производстве.

Контрольные проверки пожарно-технической комиссии выявили следующие нарушения правил пожарной безопасности:

1. Курение в цехах, отделах, складах, гардеробах и на территории (красильно-аппретурный цех, пневмоцех, наблонная мастерская и бердовочная мастерская, гараж, склад сырья и готовой продукции, отдел эстетики, зал производства, IУ ткацкий цех).

2. Шкафчики для хранения бензина и масел не имеют замков, нет ответственных лиц, в результате имеется свободный доступ к бензину и маслам.

3. После окончания строительных и ремонтных работ остается мусор, строительные материалы, которые не убираются в течение длительного времени, загромождая территорию и проезды.

4. В отделах и цехах пользуются нагревательными приборами не связанными с производством (бухгалтерия красильно-аппретурного цеха, бухгалтерия центральная, расчетный отдел, инженер по технике безопасности, столярный цех, ткацкая контора, мерильно-складальный отдел, художественная мастерская).

5. Приказ № 13 от 7 декабря 1970 г. о 3-х ступенчатом контроле противопожарного состояния цехов, складов выполняется недостаточно (журналы ведутся небрежно, записи производятся формально, отсутствуют записи руководящего состава).

6. Двери, ведущие в чердачные помещения, открыты не имеют замков и ключей, в результате чего имеется свободный доступ (управление, приготовительный цех, гараж, цех металлизации).

7. Резервные выходы загромождаются продукцией, бочками и другими посторонними предметами (уточно-крутильный цех, красильно-аппретурный цех).

8. Во многих отделах, цехах и др. помещениях до сих пор пользуются вместо предохранителей "Жучками" (машино-счетное бюро, столовая, точно-крутильный цех).

34

С целью ликвидации отмеченных недостатков

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Повысить персональную ответственность начальников отделов, цехов, зав.складами мастеров, бригадиров, за соблюдение противопожарной безопасности.
2. Нач. отделов, цехов, зав. складами, мастерам, бригадирам провести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о соблюдении режима курения под роспись.
3. Для хранения бензина и масел в цехах оборудовать шкафы под замком, назначить ответственных лиц.
4. Нач.ремонтно-строительного цеха тов.ГОРЕЛОВОЙ О.С. после окончания ремонтно-строительных работ все строительные и подсобные материалы с места стройки убирать. Мастеру транспортного отдела тов. МАМЛИНУ Б.М. согласно графика уборки от 22 октября 1970 г. выделять в распоряжение нач.рем.-строительного цеха необходимый транспорт.
5. Нач. отделов, цехов запретить пользоваться всеми видами нагревательных приборов, не связанными с производством, а там, где они необходимы оборудовать согласно противопожарных требований (перечень прилагается).
6. Нач.цехов, зав.складами, журналы о 3-ступенчатом контроле вести согласно указанной формы, записи должны быть четкими, аккуратными, согласно моего приказа № 13 от 7 декабря 1970 г.
7. Нач.ремонтно-строительного цеха тов. ГОРЕЛОВОЙ О.С. на все чердачные двери иметь замки, изготовить ящик для ключей, запасные ключи и ящик повесить на проходной, а основные ключи в опечатанном ящике на дверях чердаков.
8. Начальникам цехов, зав складами резервные выходы впредь не загромождать и разъяснять их значение своим рабочим.
9. Нач. электроцеха повысить контроль за состоянием электрохозяйства в отделах, цехах, складах, лабораториях и др.помещениях. О контроле за сутки иметь соответствующие записи в специальном журнале.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера тов.МИХНЕНКО И.Г.

Директор

/А.Дзенис/

П Е Р Е Ч Е Н Ь
цехов и отделов, которым разрешается пользоваться
электронагревательными приборами

№ пп. цехов и отделов	Виды электроприборов		Кипя- тиль- ники	Примечание
	Кол-во утюгов	К-во плиток		
1. Хим. лаборатория	1	3	1	
2. Печатный цех	3	2	-	
3. Крас.аппретурн.цех	4	1	-	
4. Ассортиментный каб.	1	-	-	
5. Тех.лаборатория	1	1	-	
6. О Т К	1	-	-	
7. Дессинаторская маст.	1	-	-	
8. Отдел эстетики	-	1	-	
9. Металлизация	1	-	-	
10. Ширпотреб	5	-	-	
11. Приготов. лаборат.	-	1	1	
12. Прачечная	1	1	-	
13.	18	10	2	

Электронагревательные приборы постоянно должны быть в исправном состоянии.

Главный инженер *И. Михненко* /И.Михненко/