


1197

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР  
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Ф-КА «АВРОРА»


УТВЕРЖДАЮ:


Гл. инженер ф-ки „АВРОРА“

 (Коге А. М.)

СОГЛАСОВАНО:


Нач. техн. отдела ф-ки „АВРОРА“

 (Романенко З. И.)

 (Кучинская Р. В.)

допускот бывш пчелко-носильных  
изделий после отцепки

Ответственный руководитель работы

 (Кучинская Р. В.)

Исполнитель

 (Слободко К. Н.)

Согласовано с техн. чекой № Фейб Мейберг М. И.

г. РИГА апрель „5“ 1966 г.

108

ИНДЕКС № Ти И-162

Инструкции № 11.  
на отдельные чулочно-носочные  
изделия из капронового шелка  
запечатанные артил. 128, 127, 277.

RĪGAS ZĒKU FABRIKA  
„AURORA”  
LATVIJAS PSD TSP  
VIEGLĀS RŪDNIECĪBAS  
PĀRVALDE



РИЖСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ  
ФАБРИКА „АВРОРА”  
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СНХ ЛАТВ. ССР

109 5

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР  
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Ф-КА «АВРОРА»

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ф-ки „АВРОРА“

*Ходос А. М.*

СОГЛАСОВАНО:

Нач. техн. отдела ф-ки „АВРОРА“

*Домашин Романенко З. Г.*

Инструкция № 11

на отделку щёлочно-косогиных изделий  
из капронового шёлка эластан  
арт. 128, 127, 277.

Ответственный руководитель работы

*Ходос*

(Куричская Р.С.)

Исполнитель

*Субботин*

(Субботин В.А.)

Согласовано с техн. цеха № 7: *девятъ* (Шнейдер М.М.)

г. РИГА маю „28“ 1966 г.

И Н С Т Р У К Ц И Й Н І ІІ

на отделку чулочно-носочных изделий из "эластика"  
арт. 128, 127, 277.

В красильно-отделочный цех чулочно-носочные изделия поступают партиями по 300 пар. Каждая партия комплектуется строго одного артикула, системы машин и поставщика сырья.

Транспортировка чулок ведется в двух искажах:

1. белый
2. цветной ( первый укладывается во второй)

Укомплектование партии в красильно-отделочном цехе проходит замочку - промывку, стабилизацию, крашению к формированию.

Перед отделкой чулки подвергаются промывке. Партия чулок перекладывают в чистый белый искаж, предварительно свободив десятки от этикеток. Приготовление таким образом изделий подвергается промывке в красильном аппарате КТ-100 или КБ-50.

I. Характеристика оборудования:

1. Красильный аппарат КТ-100 КБ - 50
2. Загрузка 2700 пар; 1200 пар.
3. Модуль ванни : I: 16; I: 20.

II. Режим промывки:

1. Наполнение аппарата водой, загрузка изделий с одновременным подогревом воды до  $55-60^{\circ}\text{C}$  - 15 мин.

2. Прекратить подачу воды, залить синтезитоль в один прием и обработать при температуре  $55-60^{\circ}\text{C}$  - 20 мин.

Замачивание производится при периодической работе барабана, т.е. через каждые 10 минут барабан переворачивается на полсборота.

3. Промывка:

а) открыть подачу воды и промыть через верх ( работа барабана периодическая ) - 15 мин.

б) перекрыть подачу воды и испескать при температуре  $55^{\circ}\text{C}$  при вращении барабана - 10 мин.

4. Подогреть ванну до  $45^{\circ}\text{C}$  - 5 мин.

5. Залить упарчивающей препарат и обработать изделия при вращении барабана в течение - 15 мин.

6. Выгрузка изделий из аппарата - 10 мин.

Всего : - 90 мин.

1157

Графическое изображение  
процесса спада излучения.

Начальная температура  $60^{\circ}$ .

140.

130

120

116


112

100

90

80

70



Время в секундах.

абт: 128.

абт: 127,277.

*Нд*  
8

- 2 -

### III. Отжим - обезвоживание

Отжим производится на центрифуге Ц-120.  
 Одновременно в корзинку центрифуги загружается не более  
 50 кг изделия к воздушно-сухому весу.

#### Характеристика оборудования.

1. Центрифуга Ц-120
2. Пределное число оборотов 750 об<sup>н</sup>/мин.
3. Продолжительность пуска корзины - 2 мин.
4. Продолжительность останова - 2 мин.
5. Продолжительность отжима - 2 мин.
6. Копеечная влажность к воздушно-сухому весу 30%.

### IV. Стабилизации.

После отжима изделия хранятся не более 7 часов при температуре  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ .

Чулочно-носочные изделия после отжима поступают на стабилизацию в залежные камеры ТШС-50.

#### Режим стабилизации

Арт.	Темпера- тура ста- билизации	Цикл стабилизации в секундах					
		Продувка	Подъем давления	Стабили- зация	Снид давле- ния и расши- рение	Полный цикль	
128 Уртalon	$116 \pm 1^{\circ}\text{C}$	60	20	100	20	200	
Наильон							
127							
277	$112 \pm 1^{\circ}\text{C}$	60	20	100	20	200	

Примечание:

Изделия после выхода каретки из камеры выдерживаются на фурмах в течение 2 минут для подушки.

- 3 -

Стабилизация носков и чулок производят на формах согласно следующей шкале размеров:

Арт.	Размер	Длина следа на форме в см	Примечание
127	21-23	21	
128	25-27	23	
277	21-23	25	
	25-27	27	
	29-31	29	

#### У. Крашение

##### a) Подготовка к крашению

После стабилизации изделия подготавливают к крашению.

Чулки сшивают по 12,5 пар и упаковывают в х/б мешки размером 1,52 метра х 0,4 м, а носки - в х/б мешки размером 0,45 х 0,25 м.

Ложонные, таким образом чулочно-носочные изделия хранят в подвесном состоянии не более 24 часов при температуре  $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$  С, после чего поступают на крашение.

##### b) Режим крашения

Крашение чулочно-носочных изделий производится в аппаратах КТ-100 или КБ-50.

1. Загрузка 2700 пар, 1270 пар.
2. Скорость вращения барабана 4-6 об/мин
3. Модуль ванни 1: 10, 1 : 20.

Чулочно-носочные изделия красят по следующему режиму:

1. Наполнение аппарата водой с одновременным подогревом до  $65-70^{\circ}$  С, залив смягчителя, загрузка изделий - 10 мин.

2. Включение барабана на крашение, размешивание изделий при температуре  $65-70^{\circ}$  - 30 мин.

3. слив приготовленных кристаллов в для приема при температуре  $60-65^{\circ}$  - 5 мин.


4. Крашение при температуре  $60-65^{\circ}$  - 20 мин.

5. Надежный подъем температуры ванны до  $90-95^{\circ}$  - 15 мин.

6. Крашение при температуре  $90-95^{\circ}$  - 70-75 мин.

Графическое изображение  
процесса краски.

Температура 60°



загрузка. Размывка. зам. краски при  
ка. ка. кр. темп при  
 $t = 60-65^{\circ}$ .  $t = 95^{\circ}$ .

Красление при  $t = 90^{\circ}-95^{\circ}$  брови.

Процесс.

#5//

- 4 -

7. Взятие проб и продольные крашения - 15 мин.

В. Промывка.

а) Открыть подачу холодной воды, слив отработанной воды через верх	-	5 мин.
б) Спуск отработанной ванны	-	5 мин.
в) Наполнение аппарата водой с одновременным подогревом до температуры 35-40°	-	10 мин.
г) Полоскание при вращении барабана	-	15 мин.
д) Залив смеси и обработка	-	15 мин.
10. Выгрузка изделий из аппарата	-	10 мин.

Всего времени - 225-230 мин.

116  
12

- 5 -

### II. Отжим - обезвоживание

Отжим производится на центрифуге Ц-120. Одновременно в корзину центрифуги загружается не более 50 кг изделия к воздушно - сухому весу.

#### Характеристика оборудования.

1. Центрифуга Ц-120
2. Пределочное число оборотов корзины 750 об/мин.

5. Продолжительность отжима - 2 мин.
6. Конечная влажность (%) к воздушно-сухому весу. -

Изделия после отжима хранятся во влажном состоянии не более 7 часов. При недостаточной влажности перед формированием нужно влажнить.

### III. Заключительный отбор.

Формирование производят на линиях ЧФС-70 по режиму:

#### 1. Температура:

- a) в первой зоне - 60 ° С
- b) во второй зоне - 50 ° С
- c) в третьей зоне - 40 ° С

2. Линейная скорость движения цели 7-6,7 м/мин

3. Давление пара в линии 2,5-3,0 атм.

4. Размеры форм при формировании изделий должны соответствовать:

Арт. Размер	Длина пластика на форме в см	Причечание
277	21-23	22
	25-27	24
	29-31	26
127	21-23	22
128	25-27	24

~~117~~ 13

- 6 -

по каждой форме одевается только один чулок. Не допускается складки и перекосы.

Отформированное чулочно-носочное изделие укладывается на специальные лотки по 300 пар. После 24-х часовой отлежки при относительной влажности 65-70% поступают на сортировку.

Конечная влажность к абсолютно-сухому весу после отлежки 5,5 - 5 %.

~~101~~

ИНДЕКС № ТИУ-163

Инструкция № 121  
на отделку капроновых  
чулочно-носочных изделий.

RĪGAS ZĒKU FABRIKA  
„AURORA”  
LATVIJAS PSD TSP  
VIEGLĀS RŪPNIECĪBAS  
PĀRVALDE




РИЖСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ  
ФАБРИКА „АВРОРА”  
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СНХ ЛАТВ. ССР

102  
14

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР  
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Ф-КА «АВРОРА»


УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ф-ки „АВРОРА“

  
(Ходос А.М.)

СОГЛАСОВАНО:


Нач. техн. отдела ф-ки „АВРОРА“

  
(Демченко Романенко З.Т.)

Инструкция №12

на отделку каштановых  
чулочно-носочных изделий

ответственный руководитель работы

  
(Кузинская Р.С.)

полномочий

Субботин Субботина К.А.


Пасовано с техн. цеха №7 Нильсберг (Нильберг М.М.)

г. РИГА апрель „6“ 1966 г.

~~103~~ 15

Графическое изображение  
процесса стабилизации.

Температура 6 С°



арм. 78, 78 а

арм. 114, 116, 117, 119

арм. 73

117 и 114 и 71, 114 в

104  
16

## Инструкция № 12 на отделку капроновых чулочно-носочных изделий

В красильно-отделочный цех чулочно-носочные изделия поступают партиями по 300 пар.

Каждая партия комплектуется строго одного артикула, размера и поставщика сырья. Транспортировка ведется в х/б мешках.

Укомплектованные партии в красильно-отделочном цехе проходят стабилизацию, крашение и формирование.

### I. Режим стабилизации на запарных камерах ТПС-50

Найменование артикула	Температура стабилизации в С	Цикл стабилизации в секундах
III4, III6, III7, III9	120° ± 1°C	65 105 30 200
78, 78а	125° ± 1°C	65 105 30 200
73	118° ± 1°C	65 105 30 200
III7н, III4н 71, III4д	116° ± 1°C	65 105 30 200

Стабилизация чулок производится на формах согласно утвержденной шкале размеров:

Размер	Длина следа в см
19	21
21	23
23	25
25	27
27	29

### II. Крашение.


#### a) подготовка к крашению

После стабилизации чулки сшивают по:

- 1) арт. III9, 78, 78а - 12,5 пар;
  - 2) арт. III4, III6 и другие - 25 пар и укладывают в х/б мешки размером 1,32x0,4 метра, которые перевязывают кеттельный обрезью специальным узлом. Уложенные таким образом изделия хранятся не более 24-х часов.
- Далее партии комплектуются на крашение в зависимости от ассортимента.
- 1) арт. III9, 78, 78а - 2700 пар
  - 2) арт. III4, III6 и другие - 5400 пар

# Графическое изображение процесса крашения.

Температура 60°



### б) характеристика оборудования

I. Красильный аппарат барабанного типа КТ-100 ~~и КБ-50~~

2. Скорость вращения барабана - 4 об/мин.

3. Загрузка:

а) артикул II9, 78, 78а - 2700 пар

б) артикул II4, II6 и т.д. - 5400 пар

4. Модуль ванны I:36, I:18

в) Режимы крашения

I. Наполнение аппарата водой с одновременным подогревом ванны до температуры 65-70°С, залив смачивателя, пеногасителя, загрузка изделий равномерно по секциям аппарата - 10 мин.

2. Замочки изделий при темп. 60-65° - 30 мин.

3. Подача воды в аппарат, слив раствора через верх - 5 мин.

4. Выравнивание температуры ванны по всему объему - 5 мин.

5. Залив пеногасителя и подготовленных растворов красителей в 2 приема с интервалом 5 мин.

6. Крашение без подогрева ванны в течение - 15 мин.

7. Постепенный подъем температуры до оптимальной температуры крашения - 15 мин.

8. Крашение при оптимальной температуре:

а) арт. II9 - 78, 78а при температуре 85-90° 60-70 мин

б) арт. II4-II6 и др. при температуре 95-98° 60-70 мин.

9. Взятие пробы и продолжение крашения - 15 мин.

10. Промывка -

а) открыть подачу холодной воды и слив раствора через верх - 5 мин.

б) спуск отработанной ванны - 5 мин.

в) наполнение аппарата холодной водой с одновременным подогревом ее до 35° - 5 мин.

г) полоскание изделий при вращении барабана в теч. 15 мин.

II. Выгрузка изделий из аппарата - 10 мин.

Всего - 200-210 мин.

### III. Отжим обезвоживание

I. Центрифуга Ц-120

2. Предельное число оборотов корзины - 750 об/мин.

3. Продолжительность спуска - 2 мин.

4. Продолжительность останова - 2 мин.

5. Продолжительность отжима - 2 мин.

В корзину центрифуги загружается не более 50 кг. к воздушно-сухому весу, при этом обязательно соблюдение партионности. Конечная влажность 25-30% к воздушно-сухому весу. Изделия после отжима хранятся во влажном состоянии не более 7 часов. При недостаточной влажности, перед формированием нужно изделия увлажнить.

~~107~~  
19

- 3 -

ГУ, Заключительная отделка.

Формирование производят на машинах ЧФО-70 по режиму:

1. Температура:

- а) в первой зоне  $90^{\circ}\text{C}$   
б) во второй зоне:  $80^{\circ}\text{C}$

2. Линейная скорость движения цепи 7-8 м/мин

3. Давление пара в линии 2,5-3,0 атм

Размеры форм при формировании чулочных изделий должны соответствовать шкале размеров:

Размер изделий	Длина следа на форме в см.	Примечание
19	20	
21	22	
23	24	
25	26	
27	28	

На каждую форму одевается только один чулок. Не допускаются складки и перекосы.

Отформированные чулочно-носочные изделия укладываются на специальные лотки по 300 пар.

Конечная влажность к абсолютно сухому весу 4,0-5,0%

Примечание: При крашении чулочных изделий "грязные" размасловку проводят при температуре  $90^{\circ}\text{C}$  в растворе тергитола концентрации 1 г/л в теч. 45 мин, после чего производят промывку через верх в теч. 10 мин.

Последующее крашение производится по вышеуказанному режиму.