

21

СОГЛАСОВАНО

Председатель заводского
комитета*Бондаренко*

А.А.Бондаренко

" 28 " июля 1975г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор стеклозавода
"Саркандуагара"*Ю.Л.Кандинов*" 28 " июля 1975г.

Ю.Л.Кандинов

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИна переупаковку стекла в
контейнераВводится с 1-го апреля 1975г.

	Ед. изм.	Раз ряд	Часов. тариф. ставка	Норма выра- ботки	Норма вре- мени	Расце- нок за 1000 кв.м
Открыть контейнер, выбрать целые листы, поставить их на труль, удалить битые листы, добавить в место битых целые, сосчитать к-во целых листов в контей- нере, закрыть контей- нер	1000 кв.м.	3-Т	0,513	1,03	7,8	4-00

Примечание:

Премия выплачивается на основании общего
Положения о премировании, разработанного цехом.

Начальник юотз

Р.Бекер

Р.К.Бекере

Начальник цеха

М.Х.Малере

М.Х.Малере

Пред.цехкома

Н.Зарубин

Н.Зарубин

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель заводского
комитета

А.А.Бондаренко

"17" марта 1975г.

"УТВЕРЖДАЮ" 22

Директор стеклозавода
"Саркандаугава"

Ю.Л.Кандинов

"17" марта 1975 г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСПЕНКИ

на комплектовку стекла и маркировку ящиков
по машинно-вальному цеху.

Вводятся с I апреля 1975 г.

Описание работ	Ед. изм.	Раз- ряд	Часов. тариф.	Норма выра- ботки	Норма време- ни	Расце- ни
Укомплектовать стекло по ящи- кам, соблюдать толщинность, сортность, размеры стекла, делать соответствующие над- писи на набранном стекле и ящиках.....						
Брать стекло от стенок и накладывать на трули, битые стекла снимать с трулей и составлять на свободные...						
Снятые излишние стекла с трулей собрать на отдель- ные трули и комплектовать по ящикам.....						
Убрать рабочее место на П-м этаже.....						
Получить со склада краску и керосин, приготовить краску, маркировать ящики, согласно ГОСТу по набороч- ным листам, содержать в чис- тоте маркировочные номера, следить за чистотой в по- мещении маркировки.....	1000 кв.м	2-Н	0-422	3971	2,015	0-85

Примечание: Премия выплачивается на основании общего положения
о премировании, разработанного в цехе.

Начальник ООТЗ

Начальник цеха

Пред.цехкома

Р.К.Бекере
М.Х.Малере
Н.С.Зарубин

СОГЛАСОВАНО

р^{ед}седатель заводского
комитета

А.А.Бондаренко

17 " марта 1975г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор стеклозавода
"Саркандурова"

Д.Л.Кандинов

"17" марта 1975г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ

на упаковку-укладку стекла вручную в ящики и
контейнеры по машинно-вальному цеху

Вводятся с I апреля 1975г.

№ п	Описание работ	Ед. изм.	Раз ряд	Часов. тариф. ставка	Норма выра- ботки	Норма вре- мени	Расцен- ка
-1-	Упаковка-укладка стекла в ящики вручную.	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	принять наборный лист, стекло отмаркованные ящики от т.упаковщика, подогнать трули о стеклом, поднести ящики и тружку к месту упаковки на эсст. до 50 метров, подготов- ить рабочее место для упа- ковки, упаковать стекло согласно требованиям ГОСТа. при наличии битых стекол на руле, заменить целыми. Под- брзка стекла, стружки и ников к месту упаковки.						
	по ширине от 155 см и высоте до 150 см с пришивкой ковины " от 160 см до 250 см	ящ.	3-Т --"	0-513 0-513	70 35	0,1366 0,27	0-07 0-138
	то же на экспорт: от 155 см и высоте до 150 см от 160 см до 250 см	--"	3-Т 3-Т	0-513 0-513	14 7	0,672 1,344	0-344 0-688
	Переупаковка стекла	ящ.	3-Т	0-513	14	0,672	0-344

24

	1	2	3	4	5	6	7
• Упаковка стекла в контейнеры:							
открыть контейнер, осмотреть его, очистить от кусочков теклобоя, установить стекло в контейнер, согласно ГОСТа о толщинам, размерам и сортости. Укрепить стекло соответствующими планками, закрыть контейнер, запломбировать. делать надпись на контейнере ялом (толщина, размер, к-во листов) Сделать запись контейнеров в наборном табеле. брать рабочее место							
по ширине от 160см до 220см и высоте от 130см до 160см при толщине листов:							
2-2,5мм	M2	3-T	0,5I3	I700	4,7	2-4I	
3 мм	M2	3-T	0,5I3	I400	5,7	2-92	
4 мм	M2	3-T	0,5I3	II20	7,1	3-64	
5-6мм	M2	3-T	0,5I3	780	10,3	5-28	
если площадь листа больше 2 м ² норму времени и расценок по толщинам применять с коэф. 1,4							
2-2,5мм	M2	3-T	0,5I3	I2I6	6,58	3-37	
3 мм	M2	3-T	0,5I3	I003	7,98	4-09	
4 мм	M2	3-T	0,5I3	805	9,94	5-I0	
5-6мм	M2	3-T	0,5I3	555	I4,42	7-39	

Примечание: Премия выплачивается на основании общего Положения о премировании, разработанного в цехе.

Начальник ООТЗ

Р.К.Бекере

Р.К.Бекере

Начальник МВЦ

М.Х.Малере

М.Х.Малере

Пред. цехкома

Н.Зарубин

Н.Зарубин

СОГЛАСОВАНО

Председатель заводского
комитета

Бондаренко А.А. Бондаренко

"16" апреля 1975г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор стеклозавода

"Саркандаугава"

Даниэль

Ю.Л. Кандинов

"16" июня 1975г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ

на упаковку стекла на экспорт

Вводятся с I мая 1975г.

на один месяц

Описание работ	Ед. изм.	Раз ряд	Часов. тариф.	Норма выра- ботки	Норма вре- мени	Расценок за 100 м ²
Упаковка стекла на экспорт размером 165x73 см				м2 3-т 0,513	155	5,17 2,65

Начальник ООТЗ

Р.К.Бекере Р.К.Бекере

Начальник ц.ВСС

Малер М.Х.Малере

Пред. цехкома:

Бондаренко /Зарубин/

30

"СОГЛАСОВАНО"Председатель заводского
комитета

А.А.Бондаренко

"14" V 1975 г.

"УТВЕРДИДО"

Директор стеклозавода

"Саркандеугава"

Ю.Л.Кандинов

"16" X 1975 г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ

на оплату труда бригады выработки машинно-вального цеха

Вводится с 1/12-75

Наименование профессии	К-во рабоч.. рабоч.	Разр. рабоч.	Часовая тариф. ставка	Смен. фонд	Смен. тариф.	Смен. врем.	Ед. изм.	Норма выработки в смену	Норма времени	Расценка за ед. (1000 м2)
I. Машинист BBC	I	6-В	0,863	6,904	8		m2	4900	1,633	I-409
2. Машинист BBC	I	5-В	0,754	6,032	8		m2	4900	1,633	I-231
Бортовые	2	3-В	0,606	9,696	16		m2	4900	3,265	I-979
Итого:	4			22,632	32		m2	4900	6,531	4-619

Примечание: 1. Премия начисляется на основании положения о премировании, разработанного в цехе.
 2. Нормы выработки и расценки составлены по нарезанному стеклу в условном 2мм исчислении.
 3. В расчет заложены сл. переводные коэффициенты: 2мм - I; 2,5мм - I,25;
 3мм - I,5; 4мм - 2; 5мм - 2,5.

Начальник ООТЗ

Начальник цеха

Пред.цехкома

Р.К.Бекере

М.Х.Малере

М.А.Кейш

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель заводского
коллектива

А. А. Бондаренко

"19" 5 1975 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор стеклозавода
"Сиринаштага"

Д. И. Кандилов

"14" 8 1975 г.

31

НОМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСПЕНКИ

на изготовление стекла "Мороз" по м/в цеху

Вводятся с 11/11-75

Описание работ

Ед. Раз- Часов. Ворса Ворса Рацех
изм. ряд тарифы. выработка времени за 1 м²
стаканки

однести стекло и песок к
месту работы с подноской на
расстояние до 50м, отматиро-
вать стекло, готовое отнести
расстояние до 10м и соста-
ть в пирамиду. Растопить
чай с подноской угля и дров
расстояние до 25м, пригото-
вать раствор клея, поднести
стекло, наложить слой клея
стекло и уложить стекло
стеллажи сушильной камеры,
протяжении изготовления
"мороза" поддерживать задан-
ную температуру в сушильной
мере. Снять стекло со
стеллажей, очистить от слоя
чая и прирезать по размерам
штаб. Поднести ящики и
ружку к месту упаковки,
комплектовать и упаковать
стекло с нанесением марки-
зки на ящик.
Служивание и уход за комп-
лектором. Уборка рабочего
 места.

с 11/11-75 г.

м2 4-В 0,67 20,4 0,393 0-263

Примечание: Премия начисляется на основании положения
о премировании, разработанного в цехе.

Начальник ООТЗ

Р.К.Бекере

Начальник цеха

М.Х.Малере

Предцехкома

Г.А.М.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель заводского
комитета

А. А. Бондаренко

"14" 1975 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор стеклозавода
"Сердца Чагана"

Д. И. Кандинов

"16" X 1975 г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЧЕТКИ

на резку стекла резчикам и подменным резчикам
по м/в цеху

Вводятся с 1/1x-75

Описание работ	Ед. изм.	Раз- ряд	Часов. тарифн.	Норма выработки	Норма времени	Расчет ставка
						за 1000,0

- | • Резчик горячего стекла | с 1x ¹ m ² | 4-B | 0-670 | 1554 | 5,149 | 3-45 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|------|-------|------|
| • Подменный резчик горячего стекла: | | | | | | |

Руководство бригадой.

Следить за качеством транспортировки и резки стекла.
Следить за производственной дисциплиной на верхней площадке при обслуживании машин ВВС и резке стекла.
Сдает готовую продукцию контролерам цеха. Отвечает за т/б и охрану труда резчиков стекла, подменяет резчиков стекла и при отсутствии, сам режет стекло. Совместно с резчиком снимает заказное и сверхгабаритное стекло.
Отвечает за чистоту и порядок в помещении резки стекла

с 1. x¹. 75, M2 4-B 0-670 4660 1,716 I-15

Примечание: 1. Премия начисляется на основании положения о премировании, разработанного в цехе.
2. В расчет заложены следующие переводные коэф.: 2мм - I; 2,5мм - I,25; 3мм - I,5;
4мм - 2; 5мм - 2,5; 6мм - 3,0.
3. План.сортность: I сорт - 74%; II сорт - 26%.

Начальник ООТЗ

Начальник цеха

Предцехкома

Р.К. Бекере
М.Х. Малере

0,539

СН. Железа

33

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель заводского
комитета

Денисенко А. Бондаренко
"М" 8 1975 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор стеклозавода
"Саркандулевка"

Кандилов Б. И. Кандилов
"М" 14 "Х" 1975 г.

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСЦЕНКИ
по машинно-вальному цеху

Вводятся с 1/11-75

Описание работ	Ед. изм.	Раз- ряд	Часов. тарифн.	Норма	Норма	Расценка за 1000 кг
				выработки	времени	
Стекловар	м2	5-В	0,754	4900	1,633	1,231
Каменщик-печник	м2	4-В	0,67	4900	1,633	1,094
Транспорт.стекла	м2	3-В	0,606	4900	1,633	0,99
Эл.монтер по обсл.обор.	м2	4-В	0,67	4900	1,633	1,094
Засыпщик шихты	м2	3-В	0,606	4900	1,633	0,990

- Примечание: 1. Премия начисляется на основании положения о премировании, разработанного в цехе.
2. Нормы выработки и расценки составлены по нарезанному стеклу в усл.2 мм исчислении.
3. В расчет заложены следующие переводные коэффициенты: 2мм - 1,0; 2,5мм - 1,25; 3мм - 1,5; 4мм - 2; 5мм - 2,5.

Начальник ООТЗ

Р.К.Бекере Р.К.Бекере

Начальник цеха

М.Х.Малер М.Х.Малер

Пред.цехкома

А.Колесов