

88

РАСЧЕТ

Выхода стекломассы за ИЮНЬ месяц 1949 года.

№ п.п.	Наименование.	Количество в тоннах	Состав								Количество в тоннах в запасе матер.	Количество в тоннах сырья-терминалов.	Влажность материала	
			SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O	K_2O	SO_2				
1.	Песок	448,00	430,50	10,66	0,82	1,16	0,49	-	-	-	-	448,0	-	0,0
2.	Сода	118,98	0,09	-	-	0,20	-	68,93	-	0,10	-	126,3	-	2,8
3.	Сульфат	71,24	0,50	0,05	0,02	0,11	0,19	29,15	-	-	-	85,0	-	12дн.-0,56 18дн.-18,05
4.	Доломит	58,38	3,18	0,86	0,29	17,16	10,45	-	-	0,15	-	59,0	-	21,05
5.	Известняк	48,40	0,15	0,02	0,03	26,80	0,22	-	-	-	-	49,0	-	1,21
6.	Поташ	0,80	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	0,89	-	12,90
7.	Пластиковый шпат ..	2,20	0,28	-	0,020	0,09	-	-	-	-	-	2,29	-	0,41
8.	Уголь	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30	-	4,11
ВСЕГО:		753,00	437,70	11,09	1,18	46,88	11,35	98,08	0,70	0,25	-	-	-	604,23
В процентах:		-	71,85	1,83	0,19	7,80	1,88	16,20	0,10	0,40	-	-	-	270,00
Бо я		270,00	<i>ниж.</i>											
У г а р		19,8%												
														874,23

Нач. лаборатории: *С. Добровольская* (Добровольская)

2/УП-49.