

Зб

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета НТО кондитерской фабрики "Лайма"

II февраля 1980 года

Присутствовали: т.т. Калхарт Т.Э., Храпан М.Ю., Спрогис Х.Р.,
Розенфлинт В.В., Майоре З.В., Гинтере А.К., Ридерс
Д.Я., Кокарева Т.Б., Максимова А.Н., Розитис
М.А., Кротова Э.И.

Повестка дня

О техническом состоянии оборудования шоколадного отделения

Слушали: информацию главного механика т. Спрогиса Х.Р.

Все оборудование шоколадного отделения находится в плохом техническом состоянии. Требуется капитальный ремонт агрегата "Табакуни" и машины для завертки 100 г шоколада, необходим ремонт температурной машины "Лауэнштейн", шариковой мельницы, погнута мешалка в сборнике для какао тертого, первый 4-х корытный конш работает без сцепления, а во втором - 3 корыта протекают.

Из пятивалковых мельниц требуется ремонт мельницы для начинок и в линии приготовления глазури. О состоянии микромельницы и микса можно дать заключение после детального осмотра.

В плохом состоянии меланжер для размола орехов. Требуют ремонта прессы для отжима масла. На мельнице для приготовления какао порошка требуется ремонт жмыходробилки. У сборника для растопки жира необходимо отремонтировать сверло для выгрузки жира.

В обжарочном отделении осмотр сушилки конши можно произвести только в санитарный день. Резервное оборудование ВИС-42ДК будет готово к работе 27.02. Дробильная машина требует ремонта. Также необходимо перенести механизм лифта на крышу, освободится помещение.

В обжарочном отделении на втором этаже необходимо отремонтировать насос.

Требуют замены трубопроводы, но сейчас нет труб.

Т.Кротова Э.И. Нецелесообразно ремонтировать корытный конш, если три корыта протекают. Нужно заменить его сборниками для шоколадной массы и подвести линии от коншей ЦРФ-2500.

т.Калхерт Т.Э. На получение нового агрегата "Табакуни" нет никакой надежды. Изношены в основном цепи, если заменить их отечественными, то нужно менять и все шестерни, т.к. шаг другой. Надо еще раз уточнить не выпускает ли наша промышленность нужные нам цепи. На вибротранспортере поломаны пластинчатые магниты. Необходимо искать новые магниты, а также выяснить возможность установки круглых магнитов. Шестерни из нашего материала можно заказать на "Друве". Заказы нужно подготовить уже теперь, 80% запасных частей должны быть подготовлены до начала ремонта. Надо также проверить, не оказывается ли на износ форм усиленная вибрация на выколотке изделий из форм. Ремонт форм для шоколада надо продолжать. Также необходимо написать письмо в МПС о том, что агрегат "Табакуни" находится в аварийном состоянии.

Заранее нужно заказать и шарики для шариковой мельницы, имеющиеся шарики нужно сортировать. Сборники для шоколадных масс можно установить на месте конша уже в марте, работы надо выполнить силами Оргпищепрома.

Один из вертикальных прессов нужно оставить как резервное оборудование на будущее.

При установке нового горизонтального пресса, а также на резервном нужно установить счетчики для какао масла. Фильтры для прессов нужно подготовить заранее.

На какао мельнице необходимо в период ремонта установить вибратор для утряски какао порошка в мешки, чертежи готовы. И постепенно надо готовиться к переносу какао мельницы в 1981 г. в новое помещение.

Для пятивалковой мельницы в линии глазури нужно своевременно заказать запасные валки, т.к. в новых мельницах валки большей длины. Сита для дробильно-сортировочной машины надо заказать уже теперь.

И еще необходимо предусмотреть установку весов "Хронос" в линии подачи крупки - до загрузки в бункер.

Тов.Розенфлинт В.В. Плохо работает автомат для расфасовки какао, необходимо добиться получения нового автомата. Для расфасовки какао в кульки по 1,0 кг нужно расширить помещение, нужно переместить стенку.

В обжарочном отделении очень пыльно, запыленность усиливается из-за размола какао веллы. Нужно продумать вопрос размещения мельницы для размола какаовеллы в другом помещении.

В шоколадном отделении нет трапов для уборки помещения. По-прежнему не решен вопрос растопки кондитерского жира.

Тов.Храпан М.Ю. Необходимо заранее подготовить все к проведению капитального ремонта. Тов.Спрогис Х.Р. до мая месяца 1980 г. ~~должен по каталогу подобрать наиболее близкую к оригинальной цепь, подсчитать количество погонных метров цепей, сделать чертежи на звездочки и разместить заказ на их изготовление на ХПО "Друва".~~

Также до мая месяца ст.конструктору тов.Эглите А.О. и инж.механику ОП тов.Риддерсу Д.Я. для меланжера заказать комплект ~~шестерен~~ или решить вопрос по замене шестерен, используя дифференциальную передачу автомобиля ГАЗ-51.

Тогда имея в наличии вышеперечисленное мы за оставшиеся три месяца можем подготовиться к их замене в период капитального ремонта.

В шоколадном отделении не решен до конца вопрос вентиляции. Кондиционер, который мы приобрели в конце 1979 г. имеет производительность 18.000 м³/час, необходимо задействовать в этом отделении. Предлагаю установить кондиционер у 50 гр шоколадного автомата, правда, я не видел паспорта кондиционера и возможно ошибаюсь в выборе места. Предлагаю изучение этого вопроса и др.технических вопросов по установке кондиционера поручить инж.конструктору тов.Максимовой А.Н. и начальнику РМЦ тов.Розитису М.А.

- Постановили: 1.Поручить гл.механику тов.Спрогису Х.Р. подготовить все необходимое для замены цепей на агрегате "Табакуни" в срок до I мая 1980 г.
- 2.Поручить гл.инженеру т.Храпану М.Ю. уточнить возможность изготовления и замены магнитов на вибротранспорте до I мая 1980 г.
- 3.Поручить гл.инженеру тов.Храпану М.Ю. и гл.технологу тов. Кротовой Э.И. подготовить письмо в МПП Латвийской ССР об аварийном состоянии агрегата "Табакуни" до I апреля 1980 г.
- 4.Поручить гл.конструктору Берзинь Г.К. заказать запасные валки к пятивалковой мельнице в линии глазури до I апреля 1980 г.
- 5.Поручить ст.инж.конструктору т.Эглите А.О. совместно с инж.механиком основного производства т.Ридерсом Д.Я. подготовить решение по ремонту меланжера - до I мая 1980 г.
- 6.Поручить гл.конструктору тов.Берзинь Г.К. совместно с начальником РМЦ т.Розитисом М.А. подготовить решение по установке кондиционера до I мая 1980 г.
- 7.Поручить главному инженеру тов.Храпану М.Ю. договориться с Оргпищепромом об установке весов "Хронос" в обжарочном отделении во время капитального ремонта.
- 8.Поручить главному энергетику тов.Зунтнерс С.М. поднять машинное отделение картонажного лифта в пристройку над II этажом.
- 9.Поручить инженеру-механику основного производства тов.Ридерсу Д.Я. подготовить график поочередного ремонта пятивалковых мельниц в рабочее время - до I апреля 1980 г.
- 10.Поручить главному механику тов.Спрогису Х.Р. составить график подготовки техдокументации и запасных частей к капитальному ремонту до 15 апреля 1980 года.

Председатель Совета НТО:

Храпан

М.Ю.Храпан

Уч.секретарь:

Кротова

Э.И.Кротова