

Минчермет СССР
ВПО Союзметаллургпром
ЛИЕПАЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД "САРКАНАЙС МЕТАЛЛУРГС"

28
Разослать: АХО-2, ПРО-1, Сорт-1,
лит.-1, лист-1, волоч-1, паросил-1
мартен-1, копров-1, реммех-1,
энерг-1, ремстр-1, ПКО-1 ЖДЦ-1

ПРИКАЗ

"13" 10. 22 № 529

Лиепая

Об очистке железнодорожных путей,
стрелок и переездов от снега на
зиму 1982/83 гг.

1. План распределения зон очистки желдорпутей, стрелок и переездов от мусора и снега на зиму 1982/83 гг. утвердить.
2. Начальникам цехов в течении зимы постоянно обеспечить очистку от мусора и снега желдорпутей, стрелок и переездов согласно зон, закрепленных за цехами.
3. На станцию № 1 из каждой смены должны быть направлены рабочие в количестве: сортопрокатного цеха - 4 чел.
листопрокатного - 2 чел.
волочильного - 2 чел.
литейного - 2 чел.
на станцию № 2: марганцовского цеха - 5 чел.
копрового - 2 чел.
рем.механического - 3 чел.
энергетического - 3 чел.
рем.строительного - 4 чел.
4. В случае сильных снежных заносов, очисткой снега с путей, стрелок и переездов руководит начальник службы пути жел.дор.транспортного цеха. По требованию начальника службы пути, (а в его отсутствии начальник смены жел.дор.цеха) диспетчер завода обеспечивает явку рабочих из цехов на сборные пункты в количествах, установленных настоящим приказом.
5. Начальнику ПКО тов. Транкалас размножить схемы жел.дор. путей завода и нанести зоны очистки жел.дор.путей цехами и разослать их.

2.

29

6. Пунктами явки рабочих по очистке путей от снега являются: на основной площадке - станция №1, на территории "Везувс" - станция №2, где начальник смены или бригадир станции инструктирует прибывших рабочих и делает отметку в журнале "Снегоборьба" и выдает прибывшим необходимый инвентарь.

7. Выделенных рабочих на очистку жел.дор.путей, стрелок и переездов от снега, начальники цехов обязаны обеспечить теплой спецодеждой и обувью.

8. Начальнику жел.дор.цеха тов. Соколову обеспечить содержание щеточного снегоочистителя в исправном состоянии, постоянной готовности к работе. Под руководством начальника службы пути производится очистка путей от снега снегоочистителем.

9. Очистка жел.дор.путей, стрелок и переездов производится без разграничения очередностей, согласно технологической необходимости.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на старшего диспетчера завода тов. Якобсона.

Директор завода:

Голиков

Н.Н. Голодов

Якобсон 593

ЮТ

Якобсон
11.10.81.

М.М. Марков