

63

ОЛАЙСКИЙ ТОРФОЗАВОД
УПРАВЛЕНИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИКАЗ

20.08.86

г. Олайнен

№ 192

О несчастных случаях
на участке Лиелсалас

4 августа 1986 года на производственном участке Лиелсалас в 15 часов произошел несчастный случай с трактористом Грантавс Янисом Освальдовичем. Тов. Грантавс Я.О. ремонтировал гидросистему уборочной машины ППФ при невыключенном двигателе и без ограждения карданного вала. Карданный вал зацепил брюки левой ноги и травмировал мягкую ткань левой ноги. Ему была немедленно оказана I-ая медицинская помощь бригадиром тов. Ананьевым М.Д.

Начальник участка тов. Круминьш И. сообщил о случившемся руководству завода только 6 августа 1986 года, а актом по форме Н-1 был составлен только 14 августа 1986г., а материалы для расследования другого несчастного случая с трактористом Блумбергом Р.В. еще не предоставил.

Причинами несчастного случая с тов. Грантавс Я.О. являются:

1. Нарушение пострадавшим Инструкции по охране труда для машинистов (тракторов) работающих на добыче, сушке и уборке фрезерного торфа п. I7 г и 5а выразившее в ремонте машин с работающим двигателем и без ограждения карданного вала.

2. Низкий контроль мастера Зиемеле И. за безопасной работой тракториста Грантавс Я.О.

В целях недопущения аналогичного несчастного случая,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем начальникам цехов, участков:

1.1. Разобрать данный несчастный случай в коллективах. Срок выполнения 1.09.86г.

1.2. Запретить работу на тракторах без ограждения карданного вала.

2. Мастеру Зиемеле И. за низкий контроль за безопасной работой т. Грантавс Я.О., что привело к несчастному случаю с ним, объявить выговор и лишить 50% премии за август с.г.

3. Начальнику участка "Лиелсалас" т. Круминьшу И.Р. за несвоевременное сообщение о несчастном случае с т. Грантавс и за непредставление материалов для расследования другого несчастного случая

2.

с трактористом Блумбергом Р.В. объявить выговор и лишить 20% премии.

4. Начальнику участка Лиелсалас тов. Круминьш И.Р. в 2-х недельный срок составить акт по форме Н-1 на Блумберга Р.В.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ст.инженера по ТБ тов. Абросимову Г.И.

Директор завода

М.А. Эрнестсонс

Следующий же генотип отличается от предыдущего тем, что в нем имеется ген, определяющий белок, который не реагирует с антибиотиком. В результате этого генетический анализ показывает, что в данном генотипе имеется ген, определяющий белок, который не реагирует с антибиотиком.

3 geno -
мб - *Ester*
гн икн.
омз - *Falzum*.
00 - *ss*
I *ss*
II *ss*
III
5.