

МИНИСТЕРСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Главное Управление по производству синтетических
лекарственных средств

бз

ОЛАИНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД

П Р И К А З

Нуревране 1976.

№ 48

В целях обеспечения своевременной сдачи мощностей по производству 510 тн. солей пищеразина во II квартале 1976 года и 510 тн. солей пищеразина в IV квартале 1976г., а также выпуска 200 тн. солей пищеразина

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за своевременный ввод указанных мощностей и объектов пускового комплекса зам.директора Кононова А.В.

2. Для своевременного проведения наладочных работ по пуску производства, освоения мощностей и обеспечению выполнения задания по выпуску 200 тн. солей пищеразина в 1976 году создать под руководством зам.гл.инженера тов. Кумерова Г.Ф. ✓

а) пусковую группу в составе:

- начальника - производственно-технического отдела тов. ФРИДЛЕНДЕР Р.И. (до завершения наладки I ступени очистных сооружений- зам.нач. произв.тех.отдела т.Тейшерская).
- ✓ - начальника ЦЗЛ тов. Страздинь В.Ф. ✓
- начальника планового отдела тов. Балодис Э.Я. ✓
- ✓ - начальника корпуса № 2 тов. Плявиныш Я.Е. ✓
- ✓ - гл.механика тов. Шарохина Е.Г. ✓
- ✓ - гл.энг.энергетика тов. Уландс В.Я. ✓
- ✓ - начальника отдела комплектации оборуд. тов. Вилькена А.Е. ✓
- ✓ - нач. отд. капитального строительства тов. Шнепст Ю.Я. ✓
- начальника отд. снабжения тов. Матесович Н.И. ✓
- начальника отд.кадров Дудиня Л.П.
- ✓ - нач. отд.и техники безопасности тов. Зале О.О. ✓
- ✓ - нач. цеха КИП и А тов. Размаева И.А. ✓

- б) бригаду непосредственных исполнителей по подготовке и пуску производства в составе:
- зам. нач. ОКС тов. Барсукова А.К. - тех. надзор за строительством
 - ст. инженер произв. тех. отд. тов. Колбасиной В.С. *обеспечение техдокументацией*
 - инженера химика ЦЗЛ тов. Рубене А.Х. - составление пусковых регламентов производства.
 - зам. нач. цеха дифрила тов. Цветковой Т.А. - помощь в освоении технологических процессов и обучение кадров.
 - инженера химика ЦЗЛ тов. Рабизо С.Ф. - организация цеховой лаборатории, и обучение кадров лаборатории.
 - ст. инженера ОГЭ - тов. Янковского И.Я. - за монтажем, наладкой и пуском эл. оборудования.
 - зам. начальника цеха КИП и А тов. Дроздова Ю.М. - за монтажем, наладкой и пуском КИП и А.

3. Начальнику корпуса № 2 тов. Панчину Я.Е. организовать производство, осуществить проведение пуско-наладочных работ и выпустить 1976 году готовую продукцию - 200 тн. солей пищеразина.

4. Зам. директора тов. Кононову А.В. и зам. гл. инженера тов. Кумерову Г.Ф. до 16 февраля 1976г. подготовить мероприятия, обеспечивающие создание мощностей, наладку и выпуск солей пищеразина в установленные сроки.

5. Зам. главного инженера тов. Гаспарсон обеспечить своевременное проведение работ по капитальному и текущему ремонту действующих цехов и производств, а также выполнение основных мероприятий по заводу на 1976 год, с учетом выполнения пуско-наладочных работ по производству пищеразина.

6. Перераспределение кадров и их направление на работу по пусковым объектам, осуществляется с моим согласием.

Директор завода

И. ПЕНКЕ