

## П Р И К А З

директора торфозавода " С е д а "  
 пос. Седа № 87 от 6 августа 1965г.

В целях наведения должного порядка в учете и оформлении документации по отгрузке торфа с участков добычи, а также в сопоставлении данных отгрузки с данными текущего учета и инвентаризации по каждой складочной единице добытого торфа ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам участков добычи торфа совместно с начальниками цехов принимающими и потребляющими торф /ТРО, подстациональный цех, котельной и цеха приготовления ТМАУ/ ежемесячно, начиная с августа месяца, составлять двухсторонние акты сдачи-приемки, на все количество торфа, сданные за данный месяц цеху-потребителю или цеху-отправителю.

2. Начальникам вышеуказанных цехов и участков ежемесячно не позднее 9 часов утра первого числа, следующего за отчетным месяцем, представлять в бухгалтерию торфозавода месячные отчеты о движении торфа и торфопродукции за отчетный месяц по прилагаемым формам.

3. С целью повышения точности учета отгруженного торфа с отдельных участков как правило не допускать одновременной отгрузки с нескольких участков.

4. Для определения веса торфа, отгружаемого с участков добычи вагонами у/колеи обязать:

а/. Начальника ТРО, через диспетчерскую службу завести журнал учета количества погруженных вагонов с каждого каравана по прилагаемой форме.

б/. Начальникам участков добычи завести параллельный учет количества погруженных у/к вагонов по каждому каравану своего участка по той же форме.

в/. Мастерам погрузки совместно с представителями участков и ОТК производить определение насыпного объемного веса торфа из состава узкой колеи для каждого отгружаемого каравана в отдельности.

г/. Определение веса торфа одного узкоколейного вагона производить исходя из насыпного объемного веса торфа при условной влажности, объема вагона и поправочного коэффициента

на уплотнение.

д/. Начальникам ТРО и подстилочного цеха систематически / ежедекадно / производить сверку количества поступившего торфа с участков с количеством сданного торфа потребителям, израсходованного на собственные нужды и остатком.

5. Начальникам участков добычи, ведущим непосредственно отгрузку подстилочного торфа и ТМАУ автотранспортом, при определении веса торфа каждой транспортной единицы исходить из ее объема и объемного веса нагруженного торфа при условной влажности.

6. Начальнику ОТК т.ДЕМИНУ Г.П. обеспечить выписку паспортов на всю отгружаемую железнодорожным транспортом в адрес потребителей торфопродукцию, для чего:

а/. Укомплектовать ОТК необходимым количеством контролеров-лаборантов из расчета 1 человека в смену работы перегрузочной станции и 1 человека на период работы подстилочного цеха с выделением соответствующего фонда зарплаты. Ответственные нач. ОК и начальник план.отдела.

б/. Начальнику ЖКО силами стройгруппы привести в надлежащее состояние помещение в районе склада ГСМ для лабораторного пункта ОТК с учетом работы его в зимних условиях.

7. Еще раз напоминаю начальникам участков добычи и нач. ТРО о полной их ответственности за качество производимых погрузочных работ с целью уменьшения потерь торфа и недопущении ухудшения его качества.

Директор т/з Седа *Веня* / Алексеев /