

П Р И К А З

По Прейльскому сыродельному заводу

от 3 июля 1975 года

№ 31-к

Несмотря на неоднократные указания о запрещении сброса в канализацию мощных растворов с азотной кислотой. За июнь месяц произошли грубые нарушения при сливе мощного раствора в канализацию:

- а/ техники безопасности
- б/ эксплуатации системы канализации завода
- в/ эксплуатации очистных сооружений
- г/ водоохранных мероприятий.

Согласно журнала лаборатории завода в канализацию были сброшены значительные количества нейтрализованных мощных растворов с азотной кислотой. Основное количество мощных растворов с азотной кислотой было сброшено в канализацию без нейтрализации. Так в сырцехе было сброшено 10 м³ нейтрализованного раствора, при месячном использовании цехом 1006 л концентрированной кислоты (27,0 - 30,0 м³ мощного раствора). В цехе молочного сахара сброшено 8 м³ нейтрализованного раствора, при месячном поступлении концентрированной азотной кислоты 1855 л (51,0-56,0 м³ мощного раствора).

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Ст. мастера сырцеха Дзене М.Д. за безконтрольность сброса кислотных мощных составов предупредить и в случае повторении подобного к нему будут приняты более строгие меры административного воздействия.

2. Мастера цеха молочного сахара Подлесную Л.Н. за низкую требовательность к своим подчиненным, допустивших сброс в канализацию стоков кислотной средой строго предупредить.


3. Главному механику завода Мелихову В.В. совместно с заведующим производством Звайгзне П.Я. в срок до 15 августа с.г. установить требуемое оборудование для нейтрализации мощных кислотных растворов в сырной сырных форм и цехе молочного сахара.

4. Зав. лабораторией Гребеш Х.С. взять под личный контроль нейтрализацию мощных растворов с кислотной средой в цехах завода.

5. Начальнику станции очистных сооружений Кириченко Н.С., инженеру териологу Филимоновой В.К. усилить контроль за сбросом стоков и при привлечении их с кислотной средой немедленно информировать лабораторию цеха, зав. производством, главного инженера и меня.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
главного инженера завода Мартынова В.Г.

Директор завода:


/Зукулис П.Я./