

9

П р и к а з    № 8

По Ливанскому стекольному заводу от 9 марта 1962 года.  
г. Ливани.

7 марта 1962 года в цехе выработки произошел несчастный случай. Во время перегона шихты от составного цеха к ванной печи № 2 плохо укрепленная воздушная дорога оборвалась и нанесла удар засыщику шихты **КАРИНКЕВИЧ П.А.**

П р и к а з ы в а ю:

§ 1

Начальнику производства тов. **ШИШКО Э.А.** объявить замечание и обязать в трехдневный срок проверить установленное оборудование, подъездные пути к газогенераторам и ванным печам и имеющиеся недостатки ликвидировать. *vt.*

§ 2

Главному механику завода тов. **МУИЗЕНИК Н.А.** до 20 марта 1962 года проверить ограждения оборудования и заземление электродвигателей. Недостатки фиксировать актом и провести необходимые работы по технике безопасности.

§ № 3

Старшему экспедитору завода тов. **КРАСОВСКОМУ П.П.** до 20 апреля 1962 года полностью обеспечить автотранспорт заявками согласно поданной заявки главного механика.

§ 4

Главному механику завода тов. **МУИЗЕНИК Н.А.** до 1 мая 1962 года подготовить автотранспорт к техническому смотру.

§ 5

Всем водителям автомашин, автопогрузчика и трактора. До 5 мая 1962 года машины должны быть механически исправные и покрашены.

§ 6

Для проверки автомашин 5 мая 1962 года создать комиссию в следующем составе:

Начальник производства - тов. **ШИШКО Э.А.**

Главный механик завода - **МУИЗЕНИК Н.А.**

Старший товаровед - **КРАСОВСКИЙ П.П.**

При обнаружении неисправностей автомашин составить акт и представить мне 5 мая 1962 года для принятия мер наказания виновным.

§ 7

6 марта 1962 года токарь **БАТНЯ Я.А.**, работавший во второй смене, самовольно ушел с работы в 20 часов 45 минут. Предупредить тов. **БАТНЯ Я.А.**, что при повторении нарушения трудовой дисциплины он будет строго наказан.

Директор завода: *[Signature]* /Я. ЗОСИНС/

*[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*

*Latija: [Signature]*