

П Р И К А З № 334

384
385

По Даугавпилскому паравозо-вагоно-ремонтному заводу

НКПС от 10го октября 1945г.

О порядке отпуска материалов из главной кладовой завода:

В целях правильного отпуска, расходования материалов, спецодежды. Цехам и реализаций на сторону, а так же правильного оформления первичной документации по учету материалов **п р и к а з ь в а ю:** Установить следующий порядок, отпуска материалов из главной кладовой завода.

1. Отпуск материалов из главной кладовой завода производится по требованиям. Установленной формы при наличии соответствующих оформленных реквизитов и разрешений.
 - а) Цехам, отделам и подсобным предприятиям завода с разрешительной визы главного бухгалтера завода или его заместителя.
 - б) На сторону или не обобщественному сектору с разрешительной визой начальника завода или его заместителей и главного бухгалтера завода, его заместителя.
2. При отсутствии указанных реквизитов отпуск материалов производить категорически запрещается.
3. В случае нарушения установленного порядка оформления документов на отпуск материалов со стороны работников отдела снабжения или главной кладовой завода, главной бухгалтерии завода, не принимать к списанию материалы, а относить в счет виновных, одновременно докладывать мне для привлечения к ответственности.
4. Коменданту завода запрещаю производить выпуск и выезд из завода автомашин, гужевого транспорта, а так же граждан с наличием материальных ценностей при отсутствии пропуска на вывоз или вынос установленной формы при наличии двух подписей т-е./первой начальника завода или одним из его заместителей, второй главным бухгалтером или его заместителем.

Начальник завода ПВРЗ:

Смавар

/Смавар/.

Смавар
10/10/45г.