



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер парфюмерно-косметического завода "Дзинтарс"

Ю. Тарасенко

"3" августа 1970 года

85

ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Парфюмерно-косметический завод "Дзинтарс"

ГУБНАЯ ПОМАДА "ШАРМ"

Зав.исследовательско-экспериментальной лабораторий:

М. Алберга

Гл.специалист по разработке косметики:

Н. Константинов

Составил: инженер-косметолог:

С. Лебедева

г. Рига

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Губная помада "Шарм" изготавливается из отдушенной смеси жиров, воскообразных веществ с добавлением пигментных паст.

Губная помада "Шарм" легко смываемая, которая не содержит эозиновую кислоту.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

Сырьё и материалы, идущие на изготовление губной помады "Шарм" должны отвечать стандартам и требованиям:

№№: Техническое или пп: торговое название сырья:	: №№ и дата ГОСТов и ТУ
1. Масло оливковое	импортное
2. Масло парфюмерное	ГОСТ 4225-54
3. Масло какао	Госфармакопея IX изд.стр.339
4. Ланолин безводный	Госфармакопея X изд. стр.374
5. Церезин 80	ГОСТ 2488-47
6. Воск пчелиный отбеленный	РТУ РСФСР № 8023-64
7. Высокомолекулярные спирты гидрированные	ТУ поставщика
8. Цетиолан	ТУ поставщика
9. Пропиловый эфир паратоленовой кислоты	ТУ поставщика
10. Спермацет	ТУ поставщика
11. Стеарин косметический	ТУ поставщика
12. Ионол	ТУ поставщика
13. Экстракт календулы	ТУ поставщика
14. Витамин "А" 100.000 ед.	ТУ поставщика
15. Паста титановых белил	ТУ поставщика
16. Паста пигmenta оранжевый прочный	ТУ поставщика
17. Паста лака красный "Ж"	ТУ поставщика
18. Паста лака алый "С"	ТУ поставщика
19. Отдушка	согласно эталону приготовленному по рецептуре, утвержденной в установленном порядке.

3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

Состав губной помады "Шарм"

	%	г
I. Масло оливковое	18,3	18,3
2. Масло парфюмерное	9,75	9,75
3. Ланолин безводный	9,0	9,0
4. Церезин 80	7,0	7,0
5. Спермацет	12,0	12,0
6. Стеарин	7,0	7,0
7. Воск пчелиный	15,8	15,8
8. Высокомолекулярный спирт	3,0	3,0
9. Цетиолан	3,0	3,0
10. Масло какао	5,0	5,0
II. Пропиловый эфир параоксибензойной кислоты	0,25	0,25
I2. Ионол	0,2	0,2
I3. Экстракт календулы /ЭНУ/	0,2	0,2
I4. Витамин "A" 100.000 ед.	0,2	0,2
I5. Краситель	8,5	8,5
I6. Отдушка	0,8	0,8
	100,0	100,0

/ЭНУ/ экстракт нативный углекислотный.

* В качестве красителя берут пигментные пасты на основе рабочей рецептуры.

Основные стадии технологического процесса

1. Взвешивание сырья,
2. Варка губной помады,
3. Фасовка.

В эмалированную ёмкость № I загружают отвешанные согласно рецептуре пигментную пасту и парфюмерное масло и перемешивают до получения однородной смеси, затем пропускают 3 раза через краскотерку.

В эмалированную ёмкость № 2 с мешалкой и обогревом на водяной бане загружают соответственно рецептуре оливковое масло, цетиолан и сюда же загружают содержимое ёмкости № I. Всю массу перемешивают 1,5 - 2 часа при температуре 75-80°C.

Твердые компоненты жировой основы /масло какао, ланолин, церезин, воск пчелиный, высокомолекулярные спирты, спермацет, стеарин, пропиловый эфир, ионол в эмалированной ёмкости № 3 с обогревом на водяной бане при температуре 80-85°C расплавляют и фильтруют через шелковое сито № 60 в ёмкость № 2.

Затем однородную массу губной помады охлаждают до 40°С, добавляют экстракт календулы, витамин "А" и отдушку. Готовую массу выгружают в латки, где она кристаллизуется 2 недели, после чего подается на розлив.

При розливе масса разрезается вертикальными кусками, закладывается в бачок с обогревом на водяной бане для расплавления и непрерывно перемешивается.

Упаковка и маркировка производится в соответствии с РТУ Латв.ССР 90-58 "Парфюмерно-косметические изделия. Упаковка и маркировка". Срок годности, при котором не наблюдается изменений качества устанавливается 12 месяцев с момента выпуска продукции.

"Утверждаю"

89




ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ДЗИНТАРС"


ГУБНАЯ ПОМАДА "ШАРМ"

1. Масло миндальное
2. Масло парфюмерное
3. Лакриця фармацевтическая


Зав.исследовательско-экспериментальной
лабораторией:


M. Алберга

Главный специалист по разработке
косметики:


Н. Константинов

Составил: инженер-косметолог


С. Лебедева

г. Рига

1971 г.

- 8 -

90

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Губная помада "Шарм" изготавливается из отдушенной смеси жиров, воскообразных веществ с добавлением красителей.

Губная помада "Шарм" легко смываемая, которая не содержит эозиновую кислоту.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

Сырье и материалы, идущие на изготовление губной помады "Шарм", должны отвечать стандартам и требованиям:

№№ пп	Техническое или торговое название сырья	1	2	3
1.	Масло оливковое		импортное	
2.	Масло парфюмерное		ГОСТ 4225-54	
3.	Ланолин безводный		Госфармак. Х изд.стр.374	
4.	Церезин 80		ГОСТ 2488-47	
5.	Воск пчелиный отбеленный		РТУ РСФСР № 8023-64	
6.	Высокомолекулярные спирты гидрированные		ТУ поставщика	
7.	Спермацет		Госфармак. IX изд.стр.109	
8.	Пропиловый эфир параокси- бензойной кислоты		ТУ поставщика	
9.	Сорбитано мест		ТУ поставщика	
10.	Изопропилпальмитат		ТУ поставщика	
II.	Витамин "A" 100.000 ед.(ЭНУ) [*]		ТУ поставщика	
12.	Экстракт календулы		ТУ поставщика	
13.	Ионол		ТУ поставщика	
14.	Отдушка		согласно эталону, приго- товленному по рецептуре, утвержденной в установлен- ном порядке.	

(ЭНУ)^{*} - экстракт нативный углекислотный

- 3 -

3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Состав губной помады "Шарм"

	%	г
I. Масло оливковое	36,0	36,0
2. Масло парфюмерное	8,0	8,0
3. Церезин 80	8,8	8,8
4. Спермацет	4,0	4,0
5. Ланолин безводный	10,0	10,0
6. Воск пчелиный	18,6	18,6
7. Высокомалекулярные спирты	0,5	0,5
8. Изопропилпальмитат	5,0	5,0
9. Сорбитано нефт	0,5	0,5
I0. Пропиловый эфир параоксибензойной кислоты	0,2	0,2
II. Витамин "A" 100.000 ед.	0,2	0,2
I2. Экстракт календулы (ЭНУ) 0,2*	0,2	0,2
I3. Ионол	0,2	0,2
I4. Краситель	13,0	13,0
I5. Отдушка	0,8	0,8

(ЭНУ)* - экстракт нативный углекислотный.

Красители Ленаромата № 10, № 19, № 36, № 37, № 39, № 42; пигмент желтый, пигмент алый, лак красный, "Ж", лак оранжевый, мумия сухая и титановые белила (двуокись титана).

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1. Взвешивание сырья
2. Варка губной помады
3. Фасовка

В фарфоровый стакан № 1 загружают отвешанные по рецептуре:

- церезин 80
- спермашет
- высокомолекулярные спирты
- ланолин безводный
- воск пчелиный
- сорбитанолеат
- пропиловый эфир пара-оксибензойной кислоты

и расплавляют на водяной бане при температуре 75-80 °С.

В фарфоровый стакан № 2 загружают парфюмерное масло и красители, предварительно просеянные через шелковое сито № 64 в соотношении 1:1 и перемешивают до получения однородной смеси, а затем вальцовывают на трехвалковой вальцовке от 2-х до 3-х раз. В отдельном стакане растворяют ионол в парфюмерном масле, взятом в соотношении 1:10 при нагревании на водяной бане при температуре 40°С.

К провальцованный пасте красителей в стакане № 2 добавляют соответственно рецептуре оливковое масло, оставшее количество парфюмерного масла, изопропилпальмитат, масляный раствор ионола и нагревают на водяной бане при периодическом перемешивании до температуры 75-80°С.

Расплав из стакана № 1 фильтруют через шелковое сито № 60 в фарфоровый стакан № 2 и перемешивают до получения однородной массы. Однородную массу губной помады тщательно перемешивают при температуре 75-80°С в течение 30-40 минут.

Затем массу губной помады при постоянном перемешивании охлаждают до 60°С, добавляют экстракт календулы, витамин "А"; дальше массу охлаждаем до 40°С и добавляем отдушку.

Отдушенную массу губной помады продолжают охлаждать при непрерывном перемешивании до комнатной температуры, после чего ставят на кристаллизацию на 24 часа.

После выстаивания массу расплавляют и разливают в металлические формы с отхромированными гнездами. Вылитые карандаши губной помады передают на фасовку, где вкладываются в пеналы, а затем в картонный футляр и передают на упаковку в коробки по 20 штук, а затем в гофрированные по 100 штук.

"СОГЛАСОВАНО"
Главным Специалистом
миологическим Управлением

Министра СССР

Заключение № 121-5/487-5
от 15 сентября 1971 -

РЕЦЕПТУРА

губной помады "Шарм"



"Утверждаю"
министр
промышленности
Латвийской ССР
И. Кузнецова
1971 г.

93

	%	%
I. Масло оливковое	36,0	
2. Масло парфюмерное	8,0	
3. Церезин 80	8,8	
4. Высокомолекулярные спирты гидрированные	0,5	
5. Спермацет	4,0	
6. Ланолин безводный	10,2	
7. Воск пчелиный	12,6	
8. Изопропилпальмитат	5,0	
9. Сорбитанолеат	0,5	
10. Пропиловый эфир пара-оксибензойной кислоты	0,2	
II. Витамин "A" 100.000 и.ед.	0,2	
12. Ионол	0,2	
13. Краситель	13,0	
14. Отдушка 55/30	0,8	
	<hr/>	100,0

ПРИМЕЧАНИЕ: I. В качестве красителей применяются красители "Ленаромат", тамбовские красители и импортные красители.

2. Изопропилпальмитат может быть заменен равным количеством изопропилмиристата.

Главный инженер парфюмерно-косметического завода "Дзинтарс":



исследовательско-эксперимен-
тальной лабораторией:
специалист по разработке
косметики:

Ю. Тарасенко
Ю. Тарасенко
М. Алберга
М. Алберга
С. Константинов
С. Константинов
С. Лебедева
С. Лебедева

94
"Утверждено"

Гл. инженер парфюмерно-космети-
ческого завода "Дзинтарс"



ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ДЗИНТАРС"

ГУБНАЯ ПОМАДА "ШАРМ"

1. Глицерин
2. Водка
3. Декстрины
4. Царевна 80
5. Водичка очищенный
6. Высококачественное масло

Глицерина 10 г.
Воды 4225-50
Декстрина 1 кг. 50 г.
Царевна 240-250
Водичка 1000-1000

Зав. исследовательско-экспериментальной лабораторией:

Н. Константинов

Главный специалист по разработке косметики:

М. Алберга

12. Соловьев
13. Охудаш

Н. Константинов

Составил: инженер-косметолог

С. Лебедева

14. Красильникова
15. Григорьева
16. Григорьева
17. Григорьева
18. Григорьева
19. Григорьева

С. Лебедева

г. Рига

1971 г.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Губная помада "Шарм" изготавливается из отдушенной смеси кислов, воскообразных веществ с добавлением красителей.

Губная помада "Шарм" легко смызаемая, которая не содержит эозиновую кислоту.

2. КАСКО ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

Сырье и материалы, идущие на изготовление губной помады "Шарм", должны отвечать стандартам и требованиям:

№ п/п	Техническое или торговое название сырья	
1	2	3
1.	Масло оливковое	Госфармакопея УП изд.
2.	Масло парфюмерное	ГОСТ 4225-54
3.	Ланолин безводный	Госфармак. X изд.стр.374
4.	Церезин 80	ГОСТ 2488-47
5.	Воск пчелиный отбеленный	РГУ РСФСР № 8023-64
6.	Высокоалкогольные спирты гидрированные	ТУ поставщика
7.	Спермацет	Госфармак. IX изд.стр.109
8.	Пропиловый эфир перекиси бензойной кислоте	ТУ поставщика
9.	Сорбитанолеоат	ТУ поставщика
10.	Изопропилальгинат	ТУ поставщика
11.	Витамин "А" 100.000 и.ед.	ТУ поставщика
12.	Ионол	ТУ поставщика
13.	Отдушка	согласно эталону, приготовленному по рецептуре, утвержденной в установленном порядке.
14.	Красители: а)Шенеромат 10,19 36,37,39,42 б)Тембовские в)Импортные	ТУ поставщика ТУ поставщика импортные

3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В ферфореме блоки из загруженных стаканов по репентуре:

Состав губной помады "Шарм"

	%	г
— церезин 80		
— спермацет		
— высокомолекулярные спирты		
1. Масло оливковое	36,0	36,0
2. Масло парфюмерное	8,0	8,0
3. Церезин 80	8,8	8,8
4. Спермацет	4,0	4,0
5. Ланолин безводный	10,2	10,2
6. Воск пчелиный	12,6	12,6
7. Высокомолекулярные спирты	0,5	0,5
8. Изопропилпальмитат	5,0	5,0
9. Сорбитанолеат	0,5	0,5
10. Пропиловый эфир параоксибензойной кислоты	0,2	0,2
11. Витамин "А" 100.000 ед.	0,2	0,2
12. Ионол	0,2	0,2
13. Краситель	13,0	13,0
14. Отдушка репентура оливковое масло, изопропилпальмитат,	0,8	0,8
	<u>Итого: 100,0%</u>	<u>100,0</u>

Примечание: 1. В качестве красителей применяются красители "Ленаромат", Тамбовские и импортные красители.

2. Изопропилпальмитат может быть заменен равным количеством изопропилмиристата.

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1. Взвешивание сырья

2. Варка губной помады

3. Фасовка

После взвешивания маслу расплавляют и разливают в металлические формы с отверстиями в виде гнезд. Блоки из пакетов губной помады передают на фасовку, где укладывают в пакеты, а затем в картонный футляр и передают на упаковку в коробки по 20 штук, а затем в гофрированные по 100 штук.

После выставления маслу расплавляют и разливают в металлические формы с отверстиями в виде гнезд. Блоки из пакетов губной помады передают на фасовку, где укладывают в пакеты, а затем в картонный футляр и передают на упаковку в коробки по 20 штук, а затем в гофрированные по 100 штук.

В фарфоровый стакан № 1 загружают отвешенные по рецептуре:

- церезин 80
 - спермацет
 - высокомолекулярные спирты
 - ланолин безводный
 - воск пчелиный
 - сорбитанолеат
 - пропиловый эфир пара-оксибензойной кислоты
- и расправляют на водяной бане при температуре 75-80 °С.

В фарфоровый стакан № 2 загружают парфюмерное масло и красители, предварительно просеянные через шелковое сито № 64 в соотношении 1:1 и перемешивают до получения однородной смеси, а затем вальцовывают на трехвалковой вальцовке от 2-х до 3-х раз. В отдельном стакане растворяют ионол в парфюмерном масле, взятом в соотношении 1:10 при нагревании на водяной бане при температуре 40°С.

К провальцованный пасте красителей в стакане № 2 добавляют соответственно рецептуре оливковое масло, оставшее количество парфюмерного масла, изопропилпальмитат, масляный раствор ионола и нагревают на водяной бане при периодическом перемешивании до температуры 75-80°С.

Расплав из стакана № 1 фильтруют через шелковое сито № 60 в фарфоровый стакан № 2 и перемешивают до получения однородной массы. Однородную массу губной помады тщательно перемешивают при температуре 75-80°С в течение 30-40 минут.

Затем массу губной помады при постоянном перемешивании охлаждают до 60°С, добавляют витамины "А", дальше массу охлаждаем до 40°С и добавляем отдушку.

Отдушинную массу губной помады продолжают охлаждать при непрерывном перемешивании до комнатной температуры, после чего ставят на кристаллизацию на 48 часов.

После выстивания массу расплавляют и разливают в металлические формы с отхромированными гнездами. Вылитые карандаши губной помады передают на фасовку, где вкладываются в пеналы, а затем в картонный футляр и передают на упаковку в коробки по 20 штук, а затем в гофрированные по 100 штук.

Приложение № I

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ГУБНОЙ ПОМАДЫ
"ШАРИ"

Наименование операции	Что контролируется	Частота контроля	Норма или тех. пока-затели	Метод контроля	Кто контролирует
1	2	3	4	5	6
Плавление твердых компонентов	Температура	Один раз	75-80°С	С помощью термометра	Цех, ЦПЛ, ПТО
Варка губной помады	Температура	Один раз	75-80°С	С помощью термометра	Цех, ЦПЛ, ПТО
Охлаждение	Температура	Один раз	60°С	С помощью термометра	Цех, ЦПЛ, ПТО
Загрузка витамина "А"	Температура	Один раз	60°С	С помощью термометра	Цех, ЦПЛ, ПТО
Парфюмирование	Температура	Один раз	60°С	С помощью термометра	Цех, ЦПЛ, ПТО
Выгрузка массы	Температура	Один раз	55-60°С	С помощью термометра	Цех, ЦПЛ, ПТО
Кристаллизация	Выдержка	Один раз	48 часов	По производственному журналу	Цех, ЦПЛ, ПТО
Отбор пробы для анализа	Соответствие МРТУ	Один раз	После кристаллизации	МРТУ I8/304-69 "Губные помады"	ЦПЛ

199
Приложение № 2

Приложение № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование и характеристика	Завод изготовитель	Материал и ёмкость
1	2	3	4
1.	Весы для взвешивания сырья	Завод "Металлист" г.Рига	400,0 кг
2.	Весы для взвешивания небольших количеств сырья тип-ВИЦ	Тулиновский завод металлоизделий	15,0 кг
3.	Ёмкость ВВЗ	Завод "Красный Октябрь"	150,0 кг
4.	Ёмкость ВВИ	Завод "Красный Октябрь"	50 кг
5.	Краснотёрка	ГДР	Сталь
2.	Инструкция по ТБ и промсанитарии.		
3.	Правила противопожарного профилактического осмотра.		
4.	Инструкция по ТБ при работе на следующих аппаратах:		
	а) зарочный реактор,		
	б) б-ж зажигательные пальмы,		
	в) холодильник,		
	г) электронагревательные приборы.		
5.	Инструкция по аварийной остановке процесса.		

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Ремонтного цеха по ТБ и
техническому надзору ЦКБ
Завода № 16
28.11.1977г.

Приложение № 3

100

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Группа Р 16

К работе на аппаратах могут быть допущены рабочие после проведения инструктажа по технике безопасности и обучения безопасным приёмам работы. Повторный инструктаж проводится через каждые три месяца.

Цеха должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, рабочие места должны иметь достаточное освещение, движущиеся части машин - ограждены.

При работе с трудносмыываемой губной помадой необходимо надевать резиновые перчатки.

Перечень обязательных рабочих
инструкций

1. Общезаводская рабочая инструкция (правила внутреннего распорядка).
2. Инструкция по ТБ и промсанитарии.
3. Правила противопожарного профилактического режима.
4. Инструкция по ТБ при работе на следующих аппаратах:
 - а) варочный реактор,
 - б) 3-х валковые мельницы,
 - в) холодильник,
 - г) электронагревательные приборы.
5. Инструкции по аварийной остановке процесса.

72

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник
Госинспекции по торговле и
качеству товаров Министерства
торговли Латв. ССР *Л. Альчиц*

Министр
своей промышленности
Латвийской ССР

Монет
Н.Кузнецо
зрелый 1972г.

三三七

Группа Р 16

ИСКУССТВО № 1

Наклейка на упаковку к ТО Латв.ССР 18-304-69/17-71 губная помада "ШАРИК"

РАЗДЕЛ 3. Расфасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Changes, page 100

Новая редакция

пункт 2.6
Губную помаду "Шарм", отлитую
в формах в виде карандашей,
весом 3,25 г, отклонение в
весе ± 0,2 г, выкладывают по-
штучно в пластмассовые пена-
лы с анодированным металлическим
кольцом.

Губную помаду "Шарм", отлитую в формах в виде карандашей, весом 3,00 г, отклонение в весе $\pm 0,2$ г, вкладывают поитично в пластисовые пеналы с пластмассовым колпачком.

исполнителя Срок введения изменений в I с

THEATRE "TAN TAN" IN BUCHAREST

Начальник производственно-технического отдела МПП ЛССР -

Л. А. Шеин

REFERENCES

изготовлено:
парфюмерно-косметическим заводом
имени "Дзинтарс"

Facem
D. Tapachew

Гл. инженер завода "Дзинтарс"

GRANTED BY THE

Центральным проектно-конструкторским Бюро пищевой промышленности Латвийской ССР

Л. Борисевич



Министерство торговли Ленинградской ССР
от № 11 - 72
г. Ленинграда
Константинов

1025
"утверждаю"

Главный инженер
парфюмерно-косметического
завода "Энтарс"

Ю. Тарасенко
1972 г.

РАБОЧАЯ РЕЦЕПТУРА
губной помады "Шарм"

Наименование сырья	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	№ 14	№ 15	№ 16	№ 17
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Масло оливковое	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Масло парфюмерное	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Церезин 80	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Спермацет	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Высокомолекулярные гидрированные спирты	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ланолин безводный	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Воск пчелиный	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Изопропилпальмитат	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Сорбитанолеат	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Пропиленовый эфир параоксибензойной кислоты	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Витамин "A" 100.000 и ед.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ионол	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Краситель "оранжевый" М252.44		13,0															
Краситель "оранжевый" М252.43								13,0									
Краситель "оранжевый" М252.42					3,0					13,0							
Краситель "оранжевый" М251.42																	13,0
Краситель "красный" М351.44							13,0										
Краситель "красный:" М351.43																	13,0
Краситель "красный" М351.42						3,0											
Краситель "красный" М352.42										6,5							
Краситель "красный" М353.44												13,0					
Краситель "красный" М353.43											13,0						
Краситель "красный" М353.42												13,0					
Краситель "белый" М018.80				10,0	10,0			6,5								3,0	
Отдушка				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Зав. исследовательско-экспериментальной лабораторией
Гл. специалист по разработке косметики -
Ст. инженер-косметолог -
М.Алберга
С.Лебедева

Лебедева Константина
С.Лебедева

103

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛССР

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ДЗИНТАРС"

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель министра пищевой
промышленности Латвийской ССР

В.Бойко

1972 года

РЕГЛАМЕНТ

ПРОИЗВОДСТВА ГУБНОЙ ПОМАДЫ "ШАРМ"

Начальник производственного отдела
МПП Латвийской ССР

М.Перекокина

Гл.инженер завода "Дзинтарс" *Ю.Тарасенко*

Начальник производственного отдела
завода "Дзинтарс"

Г.Васильева

г.Рига

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Губная помада "Шарм" изготавливается из отдушенной смеси жиров, воскообразных веществ с добавлением красителей.

Губная помада "Шарм" легко смыгаемая, не содержащая эозиновую кислоту.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

Сыре и материалы, используемые для изготовления губной помады "Шарм", должны удовлетворять требованиям действующих стандартов и технических условий.

Таблица № I

№: Техническое или п/п: торговое название сырья	: № и даты ГОСТов, ОСТов или ТУ
I. Масло оливковое	Госфармакопея УIII изд.
2. Масло парфюмерное	ГОСТ 4225-54
3. Ланолин безводный	Госфармакопея X изд. стр. 374
4. Церезин М-80	ГОСТ 2488-47
5. Воск пчелиный отбеленный	РТУ РСФСР № 8023-64
6. Высокомолекулярные спирты гидрированные	ТУ поставщика
7. Спермацет	Госфармакопея IX изд. стр. 109
8. Пропиловый эфир пара-оксибензойной кисломы	ТУ поставщика
9. Сорбитанолеат	ТУ поставщика
10. Изопропилпальмитат	ТУ поставщика
II. Витамин "А" 100000 единиц	ТУ поставщика
I2. И н о л	ТУ поставщика
I3. Отдушка	Согласно эталона, приготовленного по рецептуре, утвержденной в уста- новленном порядке.
I4. Красители: а/ импортные	импортные
б/ "Ленаромат" № 10, 19, 36, 37, 39, 42.	ТУ поставщика
в/ Тамбовские: пигмент желтый, пигмент алый, лак красный, "Ж", лак оранжевый	ТУ поставщика
г/ титановые белила(двуокись титана)	импортные или ГОСТ 9808-65
д/ мумия	ГОСТ 12236-66

Учет сырья и материалов, поступающих в цех, ведется по лимитно-зaborным картам.

Учет сырья и материалов, загруженных в котел, производится по записям в рецептурном журнале.

III. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

а) Состав губной помады "Шарм"

Таблица № 2

№ п/п:	Наименование сырьевых материалов	: Рецептура в %	: Рецептурная загрузка в кг на одну варку
I.	Масло оливковое	36,0	36,0
2.	Масло парфюмерное	8,0	8,0
3.	Церезин М-80	8,8	8,8
4.	Спермацет	4,0	4,0
5.	Ланолин безводный	10,2	10,2
6.	Воск пчелиный	12,6	12,6
7.	Высокомолекулярные спирты	0,5	0,5
8.	Изопропилпальмитат	5,0	5,0
9.	Сорбитанолеат	0,5	0,5
10.	Пропиленовый эфир пара- оксибензойной кислоты	0,2	0,2
II.	Витамин "А" 100000 ед.	0,2	0,2
I2.	Ионол	0,2	0,2
I3.	Краситель*	13,0	13,0
I4.	Отдушка	0,8	0,8
ИТОГО: 100,0		50,0	100,0

Примечание:

1. В качестве красителей применяются красители "Ленаромат", Тамбовские и импортные красители.
2. Изопропилпальмитат может быть заменен равным количеством изопропилмиристата.

б) Основные стадии технологического процесса

1. Подготовка и отвешивание сырья
2. Плавление, варка, парфюмирование
3. Фасовка
 - а) литье
 - б) упаковка

I. Подготовка и извешивание сырья.

Из цехового склада сырья в эмалированный реактор с обогревом и мешалкой загружают, отвешанные согласно рецептуре, церезин М-80, спермацет, высокомолекулярные спирты, ланолин, безводный, воск пчелиный, сорбитанолеат и расплавляют при температуре $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$ постоянно перемешивая расплавленную массу.

В эмалированную кастрюлю загружают все количество парфюмерного масла, 3 кг/для 50 кг. массы-1,5 кг/ оливкового масла и красители, предварительно просеенные через шелковое сито №64, перемешивают до получения однородной массы, а затем вальцают на трахвалковой вальцовке 3 раза.

В расплавленную массу добавляют ионол, пропиловый эфир параоксибензойной кислоты и перемешивают до полного расплавления,

2. Плавление, варка, парфюмерирование.

Провальцованные пасты красителей из эмалированной кастрюли выливают в реактор, оборудованный обогревом и мешалкой и дополнительным ситом и краскотеркой. Туда же добавляют остальное количество оливкового масла, изопропилпальмитат и нагревают при непрерывном перемешивании до температуры $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Расплав из первого реактора через шелковое сито № 60 сливают во второй реактор и перемешивают до получения однородной массы. Массу губной помады тщательно перемешивают при температуре $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ в течение 30 - 40 минут.

Затем массу при постоянном перемешивании охлаждают до $60 \pm 5^{\circ}\text{C}$ и добавляют витамин "А" и отдушку. Массу перемешивают еще 30-40 мин.

3. Фасовка.

Отдушенную массу губной помады из реактора сливают в глубокие алюминиевые противни и ставят на кристализацию на 48 часов.

После выстивания застывшую массу нарезают вертикальными кусками и расплавляют в розливных обогреваемых бачках с мешалкой и термометром. Расплавленную и нагретую до $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ массу при непрерывном перемешивании разливают в металлические формы с отхромированными гнездами.

Вес карандаша губной помады "Шарм" 3,0-0,2 гр.

Вылитые карандаши губной помады передают на фасовку, где они вкладываются в пеналы, предварительно прочищенные и продезинфицированные этиловым спиртом. Пеналы с карандашом губной

помады укладывается в художественно оформленный картонный футляр, футляры по 20 штук укладываются в коробку, затем в гофрокоробку по 100 штук.

Гофрированные коробки обандеролируются крестобразно двумя бандеролями: одной - безимянной, одной - литографской.

Упаковка и маркировка губной помады производится в соответствии с МРТУ 262/-68.

Коробки с губной помадой должны храниться в сухом помещении при температуре от -5 до + 20°C; не допускается хранение на солнце или вблизи отопительных приборов.

Срок хранения губной помады "Шарм", при котором не наблюдается заметного изменения качества - 12 месяцев со дня выпуска заводом.

IV. НОРМЫ ВРЕМЕНИ И МОЩНОСТЬ ПО ВЕДУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ

Таблица № 3

Название операции:	Название эле-	Время в часах и минутах
аппарата	мента работы	регла- нормиру- всего на
:	:	:ментир.:емое : операцию
Подготовка весы техническ и отвешива- Весы "Глория" ние сырья	Отвешивание и загрузка сырья	1,00
Механическая обработка 3-х валко- вые вальцы	Вальцевание массы краси- телей	0,30
Варка губ- ной помады	Вертикальный реактор с обо- гревом	Варка, охлаждение, парфюмирование
Выставление Протвии	Кристаллизация	48,00
Литьё 12-гнездные хромированные формы	Отливка карандашей и охлаждение	620 шт/час
Упаковка Конвейер	Вкладывание карандаша в пенал, футляр и упаковка	310 шт/час
		7,00

Таблица № 4

№	Название п/п технолог. операции	Название аппарата	Продолжительность операции:	Коэф. житель- ников	Ед.: К-во заполнения аппара- та	Коэф. изм: с I-го аппарата	К-во продукции	Суточн. мощ-сть	Число раб. операции	Коэф. дней	Годовая мощность на операции по готовому продукту при 3-х сменной работе
			час, мин								
1.	Плавление варка	Вертикальный реактор	I	7,00	1,0	кг/100	-	300	26I	0,93	72900
2.	Вальцевание	З-х валковые стальные вальцы	I	0,30	-	кг/час	-	-	26I	0,93	
3.	Литье (с учетом времени на охлажд.)	литьевая форма	4	-	-	шт/час	-	620	52000	26I	0,93
4.	Упаковка	конвейер	I	-	-	шт/час на I работе- ющего	-	310	26I	0,93	6786000 на одного работающего

УСПЕЦИФИКАЦИЯ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯТаблица № 5

№:	Наименование аппарата: п/п:	материал	Характеристика	Примечание
"	или оборудования	:	:	:

1. Вертикальный реактор стальной Ёмкость=100 литр.
с электрическим эмалирован-
обогревом ный

2. Вертикальный реактор стальной
с электрическим обогре- эмалиро- Ёмкость=100 литров
вом, доп.краскотеркой ванный

3. 3-х валковые вальцы сталь Габаритные размеры:
2420x1400x2000 мм
Зазор между валками:
не более 0,1 мм
Число оборотов:
тихий ход:
=167,55 и 5 об/мин
скорый ход:
=254,85 и 28 об/мин

4. Формы стальные
хромированные, гнезд=12 штук
никелированные

5. Холодильник сталь
электрический пластмасса

6. Ёмкость для алюминиевые не стандартные
выставления

УІ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на аппаратах могут быть допущены рабочие после проведения инструктажа по технике безопасности и обучения безопасным приёмам работы. Повторный инструктаж проводится через каждые три месяца.

Цеха должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, рабочие места должны иметь достаточное освещение, движущиеся части машины - ограждены.

При работе с трудносмываемой губной помадой необходимо надевать резиновые перчатки.

Перечень обязательных рабочих инструкций

1. Общеховая рабочая инструкция (правила внутреннего распорядка).
2. Инструкция по ТБ и промсанитарии.
3. Правила противопожарного профилактического режима.
4. Инструкция по ТБ при работе на следующих аппаратах:
 - а) варочный реактор
 - б) 3-х валковые вальцы
 - в) холодильник
 - г) электронагревательные приборы
5. Инструкция по аварийной остановке процесса.

УЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица № 6

№:	Наименование	Частота	Методы	Кто контролирует	Примечание
п/п:	сырья, полуфабрикатов и готового продукта	контроля	испытаний	лирует	:

Сырье:

I. Масло оливковое	Каждая партия	Госфармакопей	Лаборант УШ изд?	Лаборант по сырью	
2. Масло парфюмерное	"	ГОСТ 4225-54		"	
3. Ланолин безводный	"	Госфармакопея X изд.стр.374		"	
4. Церезин М-80	"	ГОСТ 2488-47		"	
5. Воск пчелиный отбеленный	"	РТУ РСФСР 8023-64		"	
6. Высокомолекулярные спирты гидрированные	"	ТУ поставщика		"	
7. Спермацет	"	Госфарм.ИХизд. стр. 109		"	
8. Пропиловый эфир пара-оксибензойной к-ты	"	ТУ поставщика		"	
9. Сорбитанолеат	"	ТУ поставщика		"	
10. Изопропилпальмитат	"	ТУ поставщика		"	
II. Вит."А" 100000 ед.	"	ТУ поставщика		"	
12. Ионол	"	ТУ поставщика		"	
13. Красители	"	ТУ поставщика		"	
14. Отдушка	"	Согласно эталона, приготовленного по рецептуре, утвержденной МПП ЛССР			

Готовый продукт

I. Губная помада "Шарм"	Каждая варка	Согласно ТО-/6-70	Лаборант по готов. прод.
-------------------------	--------------	-------------------	--------------------------

По физико-химическим свойствам помада "Шарм" отвечает следующим требованиям:

I. Общее содержание красителей и наполнителей в %	8,5 ⁺ -1,0
2. Содержание спирторастворимых красителей в %	отсутствуют
3. Температура каплепадения в °C	не ниже 48°C

О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

1. Характеристика готового продукта
 2. Характеристика исходного сырья
 3. Описание технологической схемы производства
 - а) состав
 - б) основные стадии технологического производства
 4. Нормы времени и мощность по ведущим операциям
 5. Спецификация аппаратуры и оборудования
 6. Техника безопасности
 7. Методы анализа и контроль производства
-

113

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер п/о "Дзинтарс"

Тарасенко Ю.А.

"3." маc.....1976г.

Лист изменений и дополнений к регламенту г/п "Шарм".

I. стр.3

а) состав губной помады "Шарм":

Таблица №2

Наименование сырья	Тон №3:			Тон №10:			Тон №16		
	Рец. %	Загр. в кг	Рец. в %	Загр. в кг	Рец. в %	Загр. в кг	Рец. в %	Загр. в кг	
I. Масло оливковое рафинир.	29,8	14,9	36,0	14,9	29,68	14,9			
2. Масло парфюмерное	8,0	4,0	8,0	4,0	8,0	4,0			
2. Церезин т.к.п. 75 -79°C	12,5	6,25	8,8	4,4	12,5	6,25			
4. Спермацет	6,0	3,0	4,0	2,0	6,0	3,0			
5. Спирты высокомолекулярные гидрированные	1,0	0,5	0,5	0,25	1,0	0,5			
6. Ланолин безводный	10,2	5,1	10,2	5,1	10,2	5,1			
7. Воск пчелиный	12,6	6,3	12,6	6,3	12,6	6,3			
8. Изопропилпальмитат	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5			
9. Сорбитанолеат	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25			
10. Пропиловый эфир пара-окси-бензойной кислоты	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1			
II. Ионол пищевой марки "БОТ"	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1			
12. Витамин "A" - р-р ретинола пальмита в масле 100000 МЕ	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1			
13. Краситель "Ленаромат" №36	2,5	1,25	-	-	-	-			
14. Краситель "Ленаромат" №37	-	-	13,0	6,5	-	-			
15. Краситель "Ленаромат" №19	-	-	-	-	1,5	0,75			
16. Титановье белила марки А-01	10,5	5,25	-	-	5,7	2,85			
17. Мумия природная сухая	-	-	-	-	5,8	2,9			
18. Отдушка 55/30	0,8	0,4	0,8	0,4	0,8	0,4			
Итого	Всего:	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0		

Примечание: Изопропилмиристат можно заменить равным количеством изопропилпальмитата.

Раствор ретиниола пальмита можно заменить равным количеством ретиниола ацетата.

2. Измерение веса производится на весах:

2.1. Весы технические I кл. Шкала 0÷500г. Мин. вес 10 мг.

2.2. Весы "Гlorия". Шкала 0÷1кг. Цена деления 5 г. Измерение 0÷15 кг

3. Измерение температуры производится термометром жидкостным, стеклянным. Шкала 0÷100°C. Цена деления 1°C.

Начальник технического отдела

Гл. Метролог

Инженер- технолог ТО

Марголин Ф.Н.

Минрин Ю.В.

Залите Р.Э.