

8

ПРОТОКОЛ № I

заседания технического Совета Рижского производственного  
шелкового объединения "Ригас аудумс" 16 января 1978 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** от РПШО "Ригас аудумс" - ЗИМИН М.М., МИХНЕНКО И.Г.,  
ОМЕЛЬЧЕНКО Н.И., ЕВСЕЕВА Е.В., БАЛОДИС Э.Б., ЛЕОНО-  
ВА Т.В., ПИГУЗОВА Е.А., ШТЯКАН И.А., ЭМСИНЯ Д.,  
РАГА Б., КАЛНЫНЫШ Г.Х., ВАСИЛЬЕВ И.Е.  
от ЦКГТБ МШ Латвийской ССР - ГЗЫКОВА А.Г.  
МИЛТЫНЯ М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Расстановка технологического оборудования красильного цеха  
согласно реконструкции.

**СЛУШАЛИ:** тов.МИЛТЫНЯ М. доложила о размещении технологического  
оборудования, помещений и химстанции красильного цеха  
в новой пристройке. Из-за отсутствия установочных черте-  
жей на старое оборудование припрессовку придется делать  
самому предприятию. Для химстанции стандартного оборудо-  
вания не имеется.

тов.КАЛНЫНЫШ Г.Х. - Очень хорошо, что проектировщики учли  
все наши пожелания. По предложенной расстановке имеются  
следующие замечания: для накатных машин требуется пять  
машино-смен, поэтому вместо раскатной машины целесообраз-  
но установить накатную машину. Браковочную машину для  
контрольной проверки суровья поставить в помещение склада  
суровья. Отсосные машины должны стоять все вместе.  
Просмотреть еще раз расстановку красильно-роликовых машин  
и поставить их ближе к химстанции.

**РЕШЕНИЕ:** I. Согласиться с предложенной расстановкой оборудования  
с учетом следующих замечаний:  
- красильно-роликовые машины установить ближе к химстан-  
ции,  
- повысить коэффициент одновременного приема воды в кана-  
лизацию.

2. Организовать выезд на предприятия, располагающих хим-станцией, для подробного ознакомления.
3. У каждой красильно-роликовой машины должны быть бачки для растворов, которые должны использоваться также в качестве мерников.
4. Реактор для приготовления раствора ПВС поднять выше для обеспечения нижнего вытекания раствора.
5. Просмотреть целесообразность наличия бачков для раство-рения красителей.
6. Браковочную машину для контрольной проверки суровья поставить в помещение склада суровья, а на ее место установить накатную машину.
7. Из-за отсутствия установочных чертежей и паспортов на технологическое оборудование:
  - вакуумотсосной машину "Текстима",
  - автоматический жгуторасправитель,
  - флиц-каландр "Текстима",
  - запарочный аппарат "Арбах",
  - эжекторную машину,
  - накатную машину,
  - стригальную машину "Селлерс",
  - шоточную линию для разбраковки готовых тканей собственного изготовления,
  - двойльно-мерильную машину

на месте.

8. Предприятию рассмотреть вопрос о возможности разбраков-ки системы автоматизации подачи растворов-красителей и химикатов с химстанции к красильному оборудованию .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

*I. G. Mikhnenko*

/И.Г.МИХНЕНКО/

СЕКРЕТАРЬ

*E. V. Evseeva*

/Е.В.ЕВСЕЕВА/