



СССР
Министерство
машиностроения для легкой и
щевой промышленности и
бытовых приборов

14 "января 1967 г."

№ 8-5-10

ДИРЕКТОРУ завода "Страуме"

тov. Хайсон Ч. С.

город Рига.

Представьте в Главное управление отчет о
выполнении плана повышения культуры производства
за 1966 год к 25 января 1967 года.

Главный инженер Главного управления
по производству бытовых машин и
приборов

А.Хачатуров
А.Хачатуров

МИНИСТЕРСТВО

машиностроения для легкой и
пищевой промышленности и
бытовых приборов

15 апреля 1966 г.

№

г. Москва, Красненский вал. 17

3
НАЧАЛЬНИКАМ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ,
~~ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ, ГОРОД-~~
~~СКИХ И МЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ ПРОФ-~~
~~СОЮЗА РАБОЧИХ МАШИНОСТРОЕНИЯ~~

2881
дд IV 6

О подготовке к заключению соглашения
по охране труда на 1967 год

Г. Упрс. №

В целях своевременного и качественного проведения работы по подготовке к заключению соглашений по охране труда на 1967 г., являющихся приложением к коллективным договорам, рекомендуем:

составить проект соглашения по охране труда на 1967 год до 15-20 мая 1966 года, с тем, чтобы обеспечить своевременное включение в заводскую заявку на 1967 год потребность в материалах и оборудовании, необходимых для выполнения оздоровительных мероприятий.

Проект соглашения по охране труда должен включать мероприятия, предусматривающие повышение культуры производства, обеспечение соблюдения техники безопасности, устройство и реконструкцию вентиляционных систем, улучшение санитарно-бытового обслуживания работающих, улучшение освещенности рабочих мест, ликвидацию вредных факторов производства, пропаганду техники безопасности и производственной санитарии и другие мероприятия, направленные на улучшение условий труда (с указанием их стоимости).

При составлении проекта соглашения по охране труда необходимо обеспечить включение в него в первую очередь мероприятий, выполнение которых будет способствовать снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Проект соглашения по охране труда должен быть рассмотрен и утвержден заводским комитетом профсоюза и направлен в Главное управление по подчиненности до 15 июня 1966 года для рассмотрения.

При заключении коллективных договоров на 1967 год, в случае необходимости, в проект соглашения могут быть внесены обоснованные дополнения и изменения.

Заместитель Министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Секретарь Центрального комитета профсоюза рабочих машиностроения

Н.Игнатов

17/Д-1482

15 апреля 1966 года

Ю.Семенов
4-26
15 апреля 1966 года

в член "Всероссийского союза рабочих
перерабатывающей промышленности"
280 км 66
11. ав. 66
Левин



16.XI
Мур
Совет народного
хозяйства ЛССР

г. Чече МЛ.

Управления машино-
строения и металло-
обрабатывающей
промышленности

“22” ноября 1965 г.

р. 6/33563

директору

3-90

“Страуме”

т.в. Хаймсон И.С.

Согласно Распоряжению Совета народного хозяйства
Латв. ССР от 12 ноября 1965 г. № 1639-р Вашему заводу
утверждены следующие ассигнования на выполнение мероприятий по оздоровлению условий труда на 1966 год.

Наименование
оздоровительных
мероприятий

Сумма ассигнованных средств	
в тыс. руб.	
за счет капитала:	
вложений	за счет эксплуатации.

Всего :

55,32

в том числе:

a) на технику безопасности	<u>23,27</u>
b) на вентиляцию	<u>16,4</u>
v) на санаторно-бытовые устройства	<u>15,65</u>
g) на прочие мероприятия	<u>-</u>

Предлагаю не позднее 1-го января 1966 г. заключить с профсоюзной организацией соглашение на проведение мероприятий по охране труда, технико безопасности и промсанитарии на 1966 год, которое представить до 10 января 1966 г. в выше-стоящую хозяйственную организацию и Республиканский Комитет профсоюза.

В соглашение должны быть включены оздоровительные мероприятия в соответствии с номенклатурой мероприятий по охране труда, утвержденной НИТОМ СССР 14 марта 1983 г. Тираж 40 экз. Начальник управления /Я.Дамбург/
BB

Совет народного хозяйства
Латвийской ССР

Управление машиностроения
и металлообрабатывающей
промышленности

"24" августа 1965 года

6/25427

В связи с предстоящим утверждением ассигнований на предприятия по охране труда, технике безопасности и промсанитарии на 1966 год прошу не позднее 1 октября представить в отдел главного механика Управления заявку на потребность необходимых ассигнований по прилагаемым формам (приложение № 1 и № 2).

Перед составлением заявки должна быть проведена детальная проверка состояния техники безопасности и производственной санитарии всех отделов, цехов и участков и разработаны конкретные мероприятия для включения их в заявку.

При этом должны быть обязательно учтены требования по этим вопросам технической, санитарной инспекций, Госгортехнадзора, Спергонадзора и профсоюзного актива охраны труда завода

В заявку должны быть внесены мероприятия по улучшению условий труда, предусмотренные "Номенклатурой мероприятий по охране труда," утвержденной постановлением НКТ СССР № 22 от 14 марта 1933 года (см. справочник по технике безопасности том I)

Планирование мероприятий может идти по двум источникам финансирования - из средств капитального строительства и эксплуатации.

Размеры капитальных затрат должны быть согласованы с отделом капитального строительства предприятия.

Данная заявка должна быть рассмотрена на заседании заводского комитета профсоюза и копия протокола приложена к заявке.

Поступившие в Управление заявки позже 1.Х.65г приниматься не будут.

Приложение: упомянутое на 2 листах.

Научный руководитель

/ Я.Дамбург /

Выполнено.
заявка отправлена
в Управл. ММП.
за № 86/1729
от 30.IX.1965г.
Винни



Соглашение

На проведение мероприятий по охране труда,
технике безопасности и промсанитарии на 1967г.

По Рижскому заводу электробытовых и механических приборов, металлоизделий и игрушек "Страуме", главного Управления бытовых приборов Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов.

1966 года "10" дня июня месяца нижеподписавшиеся: директор завода "Страуме" тов.ХАЙМСОН Мендель Самуилович и председатель заводского комитета профсоюза рабочих Машиностроения тов.ВЫШЕСЛАВЦЕВА Валентина Егоровна заключили настоящее соглашение в том, что администрация завода "Страуме" обязуется в течение 1967г. выполнить следующие мероприятия:

Назначение мероприятий (по цехам)	Стоимость мероприятий за счет средств(тыс. руб)	Сроки проведения мероприятий	Ответственное лицо за проведение мероприятий	Примечание	
2	3	4	5	6	7
Техника безопасности					
Устройство дополнительных и новых защитных ограждений на технологическом и вспомогательном оборудовании, ремонт имеющегося ограждения(по всем цехам).	-	5,0	I, II, III и IV кварталы	Гл. механик т. ШВАРЦОЙГ нач. цехов	

Устройство ограждения площадки для дробления чугунного лома, обеспечивающих безопасность работы (цех 05)	0,5	I и II квартал	""
--	-----	----------------	----

4

2

3

4

5

6

7

Открытые штампы для гибочных операций по металлизделиям заменить на асчетные и выдвижные, обеспечивающий безопасность работы(участок цеха № 01 о ул. Вестиенас, 6 10 штампов)

гл. технолог
Т.Хорохонов

3,0 I,II,III кв.

Оборудовать подъемными устройствами(тельферами) участок термопластавтоматов для установки тяжелых прессформ на пресса, облегчающих и гарантирующих безопасность работы (цех № 02)

гл. механик
т.Шварцайг

3,5 II и III кв.

Установить защитные ограждения на пресса ТП-125 и ТП-250

гл. механик
т.Шварцайг

0,5 II квартал

Заменить устаревшую электропроводку в цехе № 02 в целях безопасности работы.

1,0 -I и II квартал

гл.энергетик т.Самойлов

В целях рационализации рабочих мест при станках - изготовить 20 типовых столиков к прессам пластмассового участка для укладки изделий (для цеха № 02)

3,0 I,II,III кв.

нач. цеха
т.Шильнев

Улучшить ограждение на 7-ми прессах и гильотинных ножницах на участке цеха № 03 по улице Революция 86

1,0 I-II квартал

начальник
цеха т.
Павлов

2

5

5

4

5

6

7

Улучшить защитное ограждение на прессах и другом оборудовании на участке цеха № 03 по ул. Птра-Стучка 76/78.

I.0 II квартал нач. цеха т. Павлов

Улучшить ограждение к ткацким станкам по изготовлению металлической сетки и плетельным полуавтоматам на участке цеха № 03 по ул. А. Барбюса, 10).

0.5 I квартал нач. цеха т. Павлов

19.000

Производственная санитария

Оборудовать сатураторные установки (цех № 02):

- а) Большой сборочный зал;
- б) Участок кукол;
- в) Участок индивидуальной сборки (2-й этаж)

- 0,5 I и II кв. нач. цеха т. Шильнев

Отремонтировать светильники в пластмассовом участке

- 0,5 I кв. гл. энерг. т. Самойлов

Устройство световых фрамуг в окнах сборочных участков цеха № 02

- 0,8 II и III кв. гл. механ. Шварцойг

Устройство дополнительных отопительных установок (водяных радиаторов) в рабочих помещениях, где их недостает, в цехе № 02.

- I,0 III кв. гл. энерг. Самойлов

Устройство низковольтного освещения на рабочих местах паяльщиц в цехе № 02

0,5 II кв. гл. энерг. т. Самойлов

Заменить опытные латары на ручных прессах на промышленные, обеспечивающие безопасную эксплуатацию прессов.

I и II кв. гл. энерг. т. Самойлов

1,5

Оборудовать помещение для медпункта завода и приобрести необходимое медицинское оборудование

I и II кв. 4.0

Изготовить и установить новую дымоходную трубу с приспособлением, устраняющим распространение вредных загрязнений воздуха на территории предприятия на участке цеха № 03 по ул. Революции, 137.

III кв. гл. энерг. т. Самойлов

1,5

С целью усиления отопительной установки и поддержания нормальной температуры в рабочих помещениях установить котел с большой площадью обогрева на участках цеха № 03 по ул. Революцияс 137 и 13

3,0 II,3 кв. -"-

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Вентиляция

Установить вытяжную и приточную вентиляцию на участке нового конвейера (цех № 01, участок по ул. Вестиенас, 6)	-	5,0	П и III кв.	гл. энергетик т. Самойлов
Установить вытяжную вентиляцию на участке изготовления кукол (цех № 02)	-	2,5	III и IV кв.	--"
оборудовать покрасочные камеры гидрофильтрами на участке цеха № 01 по ул. Вестиенас № 6)	-	1,00	IV квартал	--"
становить вытяжную вентиляцию в гардеробных помещениях, душевых и санузлов цехе № 02	-	1,5	III и IV кв.	--"
оборудовать приточную вентиляцию на участке ручных прессов в цехе № 02	-	1,0	II квартал	--"
становить вытяжную вентиляцию на текстильном участке по изготовлению металлической сетки (цех 03, участок по ул. А. Барбюса, 10)	-	2,0	I и II кв.	гл. энергетик тов. Самойлов
становить вытяжную вентиляцию для вытяжки пыли от стегунов в цехе № 05	-	1,5	III, IV кв.	гл. энергетик т. Самойлов
Установить вытяжную вентиляцию в стерильном помещении цеха № 05	-	0,8	II квартал	гл. энергетик т. Самойлов
Ремонт существующей вентиляционной системы по заводу (цех № 01, 02, 04, 05)	-	14,0	в течение года	гл. энергетик т. Самойлов
Ремонт вентиляции на участке цеха № 03 по ул. Революции 86, 137 и П-Стучка 76/78	-	1,0	--"	--"
Реконструировать вентиляцию в котельной и кузнечного горна в цехе № 03 ул. П. Стучка 76/78	-	1,0	II, III кв.	--"
<u>Санитарно-бытовые устройства</u>		31,3		
произвести косметический ремонт душевых и гардеробных помещений в цехе № 02 -	I,0	I квартал	гл. механик т. Шварцойг	

10

2

3

4

5

6

7

Отремонтировать все санузлы и покрасить помещения уборных в цехе № 02, ул. Вен 20	-	0,5	П и III квартал	гл. энергетик Самойлов, гл. мес., гл. механик Шварцойг
Оборудовать комнату гигиены женщины, отвечающей санитарным нормам, в цехе 02	-	0,80	I и II кв.	гл. энергетик Самойлов
Оборудовать гардероб театрального типа для рабочих сборочных участков цеха 02	-	0,8	I и II кв.	гл. механик т. Шварцойг
Отремонтировать женский и мужской гардероб, душевые и санузлы на участке цеха № 01 по ул. Ленина, 208.	-	2,0	III кв.	гл. энергетик Самойлов
Отремонтировать санузлы на участке цеха № 01 по ул. Вестиенас, 6	-	0,3	II кв.	гл. энергетик т. Самойлов
Построить помещение для гардероба и оборудовать гардероб в цехе № 05 для рабочих механического участка	-	10,0	I и II кварталы исключено	нач. цеха Седлениекс
Устройство душевой для рабочих ремонтно-механического цеха	-	0,5	III квартал	нач. РМЦ т. Слимбах
Построить помещение и оборудовать и обзор душевые для женщин и мужчин в цехе № 04	-	10,0	I-III кв. исключено	нач. цеха т. Тимма
Расширить имеющиеся уборные и установить количество унитазов согласно существующих санитарных норм в цехе № 04	-	1,0	--	гл. энергетик Самойлов
Оборудовать душевые помещения для мужчин и для женщин на участке цеха № 03 по ул. Революции, 137	-	3,0	II-III кв.	--
Заменить сливные канализационные трубы в туалетном помещении на участке цеха № 03 по ул. Революцияс, 86	-	0,5	I квартал	

11

- 13 Приобрести и установить новый умывальник (фаянсовый) на участке цеха № 03 по ул. Революции № 86 - 0,5 I квартал
- 14 Произвести косметический ремонт гардероба, умывальных и уборных на участке цеха № 03 по ул. П. Стучка, 76/78. - 0,5 II, III квартал нач. рем. мех. цеха СЛИМБАХ
- 15 Оборудовать комнату отдыха и комнату для принятия пищи на 3 этаже и установить капитальную лестницу на 3 этаже на участке цеха № 03 по ул. А. Барбуса, 10 - 2,0 III кв. гли. мех. Шварцойг
- 16 Произвести косметический ремонт душевых на участке цеха № 03 по ул. А. Барбуса, 10 - 0,5 II- - II-
- 13,9.
- Мероприятия по организационному руководству и пропаганде техники безопасности и промсанитарии.
- I. Приобретение необходимых инструментов, приборов, справочников, плакатов, фотоснимков, листовок, книг по технике безопасности и производственной санитарии для ведения текущей работы среди рабочих - 0,8 в течение года
- Издание инструкций по технике безопасности типографским способом по профессиям на русском и латышском языке - 2,0 в течение года
- Проведение сборов, руководящих инженерно-технических работников, по технике безопасности - 0,05 I-й квартал
2,850

Всего

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

103,35
100,350

Ильин
(М. ХАЙМСОН)

Вышеславцева

(В. ВЫШЕСЛАВЦЕВА)

121

С О Г Л А Ш Е Н И Е

на проведение мероприятий по охране труда,
технике безопасности и промсанитарии на
1966 год по Рижскому заводу электробытовых
и механических приборов, металлоизделий и
игрушек "Страуме"

1966 года 17 дня января месяца нижеподписавшиеся: директор завода "Страуме" тов. Хаймсон Мендель Самуилович и председатель заводского комитета профсоюза тов. Вышеславцева Валентина Егоровна заключили настоящее соглашение в том, что завод "Страуме" обязуется в течение 1966 года выполнить следующие мероприятия:

№ пп	Наименование мероприятий (по цехам)	Стоимость мероприятий за счет средств (тыс.руб)	Срок выполнения мероприятий	Ответственный за проведение мероприятий			
				I	II	III	IV
1.	<u>I. Техника безопасности</u>						
1.	Устройство дополнительных ограждений на прессах холодной штамповки и новых защитных ограждений к оборудованию во всех цехах	-	5.0	I.4	I.3	I.3	I.0
2.	Устройство электромагнитного 2-х кнопочного включения на 10 кривошипных прессах (цех 01 и 04)	-	6.0	I.0	I.0	3.0	I.0
3.	Устройство низковольтного освещения на рабочих местах (пресса, станки и др.) во всех цехах	-	0.5	0.25	0.25	-	-
4.	Устройство подъемных приспособлений для установки штампов на прессах (цеха № 01, 02)	-	2.0	-	I.0	I.0	

13

2

I

II

III

IV

I

2

3

4

5

6

7

8

5. Выровнять пол в печатном отделении цеха № 01 (ул. Ленина 208) и производственных помещениях цеха № 04)

0.5

0.25

0.25

гл. механик
т. Шварцойг

6. Изготовление специальных стелажей с тележкой для перемещения бумаги в печатном отделении (ул. Ленина 208) цех № 01

0.2

0.2

гл. энергетик
т. Самойлов

7. К тигелям литейных машин установить термопары (ул. Ленина 208, цех 01)

0.6

0.3

0.3

8. Заменить электропроводку на всех литейных машинах (ул. Ленина 208) цех № 01

0.3

0.3

гл. энергетик
т. Самойлов

9. Заменить силовые распределительные щиты (ул. Ленина 208) цех № 01

1.0

0.5

0.5

гл. энергетик
т. Шварцойг

10. Усилить ограждение в литейном участке при подаче шихты в вагонетку (цех 05)

0.1

-

0.1

гл. энергетик
т. Шварцойг

11. Оградить приспособление для вытяжки стержневой вагонетки (построить бетонную шахту и ролики трасса) цех 05

0.15

-

0.15

гл. энергетик
т. Шварцойг

12. Приобрести стенды для проверки абразивных кругов (БИХ)

0.6

-

-

нач. бюро
инстр. хоз-
ства т. Серга

13. Изготовить металлические столы для укладки заготовок перед подачей их на пресс (цех № 04)

0.12

-

0.12

гл. механик
т. Шварцойг

14. Выравнивание полов на участках цеха № 03

0.5

0.5

-

гл. энергетик
т. Шварцойг

15. Изготовление стендов и приобретение плакатов, фотоснимков по технике безопасности

0.8

0.2

0.2

ст. инж. по
т/б Вежновец

На техн. бывш.

18370-

3

7

I

II

III

IV

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

6. Произвести проверку состояния зданий с целью предотвращения аварий на участках ул. Калею 59, Революцияс 86, 137, Ленина 208, Суворова 72

Во втором квартале 1966 года

гл. механик
т. Шварцойг

2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ✓ Установить вытяжную и приточную вентиляцию на участке сварки (ул. Вестие-нас 6) цех № 01

0.5

0.5 гл. энергетик
т. Самойлов

- ✓ Установить вытяжную и приточную вентиляцию на участках раскраски солдатиков, литографий по металлу и сборки бумажных игр ул. Ленина 208, цех 01

5.0

I.0

I.5

I.5

I.0

"

-

- Отремонтировать вытяжную и установить приточную вентиляцию в помещении литеевых машин (Ленина 208) цех 01

2.5

I.0 1.5 гл. энергетик

- Установить местную вентиляцию к сварочным аппаратам (точечная сварка) и шлифовальному станку (Революцияс 86) цех № 06

0.8

0.8

"

-

- Установить местную вытяжную вентиляцию к эл. эрозийному станку (ул. Ленина 180) инструментальный цех

0.3

0.3 "

-

- Отремонтировать вытяжную и установить приточную вентиляцию с заменой существующих воздуховодов на участке гальваники (П. Стучки 76/78) цех № 03

I.0

I.0

"

-

- Установить вытяжную и приточную вентиляцию на участке сборки игрушек (цех № 02 ул. Вяя 20)

6.0

3.0

3.0

"

-

- Установить приточную и вытяжную вентиляцию на участке термопластавтоматов (цех № 02 ул. Вяя 20)

5.0

2.5

2.5

гл. энергетик

т. Самойлов

- Ремонт существующей вентиляционной системы по заводу по всем цехам

I.5

0.375

0.375

0.375

0.375

Шварцойг

Самойлов

ка вентиляц.

22600

I	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Установить дневное освещение в лите-	-	0.3	0.3	-	-	-	t.Самойлов
тографском участке (Ленина 208) цех ОI							гл.энергет.
Оборудовать дневное освещение в ин-	-	1.5	-	1.5	-	-	"
струментальном цехе							
Устройство освещения территории	-						
цеха с установкой мачты с прожекто-	-	0.8	-	0.8	-	-	
рами (цех № 04)							Самойлов
Приобрести и установить сатурационные	-						Шварцойг
установки для газированной воды	-						
(цех ОI, 02, 03, 04, 05)	-	1.0	-	0.5	0.5	-	ОМТС т.Рож-
Изготовление и установка деревянных	-						дественский
решеток на рабочих местах по цехам	-	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1	нач.цехов
Перевести в отдельное помещение ста-	-						
нок для шлифовки цинковых пластин	-						гл.механик
создающих большой шум, изолировав его	-						т.Шварцойг
от участка литопереводчиков (ул.Лени-	-						
на 208) цех ОI	-	0.4	0.2	0.2	-	-	нач.цеха
<u>КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА</u>		<u>4550</u>					гл.механик
Произвести косметический ремонт по-	-						т.Шварцойг
мещений инструментального цеха	-						
(ул.Ленина 208)	-	1.5	-	0.75	0.75	-	
Произвести косметический ремонт произ-	-						
водственных помещений на участке цеха ОI	-						
(ул.Вестиенас 6, ул.Ленина 208)	-	1.5	0.5	0.5	0.5	-	"
Произвести косметический ремонт	-						
производственных помещений цех 04	-	1.0	0.5	0.5	-	-	"
Пересмотреть технологические потоки,	-						
ликвидировать загроможденность проходов,							
скученность в цехах, расстановить обору-							
дование с соблюдением установленных пра-							
вилами размеров проездов, проходов и др.							
условий безопасности и удобств при работе							
по всем цехам	-	0.5	0.25	0.25	-	-	

гл.технолог
гл.механик
нач.цехов

I:	I	:	2	:	3	:	4	I	II	III	IV	
												8
5.	Покраску оборудования произвести с учетом культуры производства по всем цехам	-		2.0		0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	гл. механик Шварцойг
6.	Следить за чистотой рабочих мест, бытовых помещений и мест общего пользования	-			6500							нач. цехов
<u>САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА</u>												
1.	Установить новые умывальники на участках цеха № 6, I37 по ул. Революции	-		0.2		-		-	-	0.2	гл. механик Шварцойг	
2.	Отремонтировать туалеты с заменой унитазов (ул. Революцияс I37) цех 06	-		0.15		-		-	-	0.15	" "	
3.	Перестроить душевую (ул. Революцияс I37) цех 06	-		0.5		-		-	-	0.5	" "	
4.	Оборудовать подогреватель горячей воды для умывальников (ул. Вестиенас 6) цех 01	-		0.5		-		-	-	0.5	" "	
5.	Приобрести гардеробные шкафчики с двумя отделениями (для чистой и рабочей одежды) 300 шт.	-		9.0		3.0		3.0	3.0	-	нач. отд. сн. Рождественский	
6.	Оборудовать помещение для приема пищи (ул. Вестиенас 6, Ленина 180, 208, ул. П. Стучки 76/78 и цех 04, Гулбене, ул. Революцияс I37, Барбюса 10)	-		2.5		1.0		1.0	1.5	-	нач. цехов	
<u>ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</u>												
1.	Произвести реконструкцию и оборудовать пожарный рукавами и стволами внутренний пожарный водопровод: а) ул. Вея 20 - цех 02 б) ул. Вестиенас 6, цех 01	-		5.0		-		-	-	5.0	гл. энергетик т. Самойлов	
		-		1.0		-		-	-	-	нач. пож. ком. Пурнис	

	I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
2.	Для обеспечения второго эвакуационного выхода выше расположенных этажей изготовить и установить наружную пожарную лестницу с площадками на уровне этажа, начиная со 2-го этажа. Цех 02.														
5.	Изготовить и установить 20 пож. щитов	-	0.2		0.2		-	-	-	-	-	-	OГМ		
4.	Изготовить и установить в цехах и складах 30 ящиков с песком	-	0.45		0.45		-	-	-	-	-	-	OГМ		
5.	Приобрести дополнительный противопожарный инвентарь	-	2.5		0.5		1.0		0.5		0.5		отд. снабжения		

Директор завода

(М.ХАЙМСОН)

Председатель заводского комитета

профсоюза

(В.ВЫШЕСЛАВЦЕВ)

(В.ВЫШЕСЛАВЦЕВА)

"УТВЕРЖДАЮ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА
"СТРАУМЕ"
И.И. (М.И. ЕР)

ПЛАН

Мероприятий по оздоровлению условий труда по заводу "Страуме" на 1966 год.

№ пп	Наименование мероприятий	Стоимость работ за счет средств (в тыс. рубл.)			Сроки выполнения				Ответственный за выполнение
		эксплу- атации	кап. ре- монта	кап. стро- ительст- ва	I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ									
1	Устройство дополнительных ограждений на прессах ходовой штамповки и новых защитных ограждений к оборудованию	5,0	-	-	1,4	1,3	1,3	1,0	гл. механик т. Шварцойг
2	Устройство электромагнитного 10- 2-х кнопочного включения на криво- шипных прессах	6,0	-	-	1,0	1,0	3,0	1,0	гл. энерг. т. Самойлов
3	Устройство низковольтного освещения на рабочих местах (пресса, станки, др.)	0,5	-	-	0,25	0,25	-	-	"
	Устройство подъемных приспособлений для установки штампов на прессах (цеха № 01, 02)	2,0	-	-	-	1,0	1,0		
5	Выравнить пол в печатном отделении цеха № 01 (улица Ленина, 208) и у производственных помещениях цеха № 04)	0,5	-	-	0,25	0,25	-	-	гл. механик т. Шварцойг

- 2 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					I	II	III	IV	
Изготовление специальных стелажей с тележкой для перемещения бумаги в печатном отделении (улица Ленина, 208)		0,2	-	-	0,2	-	-	-	гл. механик т. Шварцойг
С тигелям литьевых машин установить термопары (ул. Ленина, 208)		0,6	-	-	0,3	0,3	-	-	гл. энерг. т. Самойлов
Заменить электропроводку на всех литьевых машинах (ул. Ленина, 208)		0,3	-	-	0,3	-	-	-	"-
Заменить силовые распределительные иты (ул. Ленина, 208)		1,0	-	-	0,5	0,5	-	-	"-
Силить ограждение в литьевом участке при подаче шихты в вагонетку (цех № 05)	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	т. Шварцойг
Градить приспособление для вытяжки термневой вагонетки (построить стеклянную шахту и ролики для трасса) цех № 05		0,15	-	-	-	0,15	-	-	"-
Приобрести стенды для проверки абразивных кругов (БИХ)		0,6	-	-	-	-	-	0,6	нач. бюро инстр. х-ва т. Серга
Изготовить металлические столы для кладки заготовок перед подачей их в пресс (цех № 04)		0,12	-	-	-	0,12	-	-	гл. механик т. Шварцойг
Уравнивание полов на участках цеха № 03		0,5	-	-	0,5	-	-	-	"-
Изготовление стендов и приобретение плакатов, фотоснимков по технике безопасности		0,8	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	ст. инж. по т/б Вежновец

20

21

- 4 -

I II III IV

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Установить приточную и вытяжную вентиляцию на участке термопластиковых (цех № 02 ул. Весна, 20)	5,0	-	-	2,5	2,5	-	-	гл.энерг. Самойлов
9	Ремонт существующей вентиляционной системы по заводу	1,5	-	-	0,375	0,375	0,375	0,375	Шварцойг гл.энерг. Самойлов
<u>III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ</u>									
I	Установить дневное освещение в литографском участке (Ленина, 208)	0,3	-	-	0,3	-	-	-	т.Самойлов- гл.энерг.
2	Оборудовать дневное освещение в инструментальном цеху	1,5	-	-	-	1,5	-	-	"-
3	Устройство освещения территории цеха с установкой мачты с прожекторами (цех 04)	0,8	-	-	-	0,8	-	-	гл.энерг Самойлов гл.мех. Шварцойг
4	Приобрести и установить санитарные установки для газированной воды (цех: 01, 02, 04, 06, 03)	1,0	-	-	-	0,5	0,5	-	отд, снабж. т. Рождественский
5	Изготовление и установка деревянных решеток на рабочих местах по цехам	0,5	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	и нач. цехов гл. механик т. Шварцойг
6	Перевести в отдельное помещение стаканы для шлифовки цинковых пластин создающий большой шум, изолировав его от участка литопереводчиков (ул. Ленина, 208)	0,4	-	-	0,2	0,2	-	-	нач. цеха гл. мех. т. Шварцойг

22

- 5 -

I

II

III

IV

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

1	Произвести космический ремонт помещений инструментального цеха (ул. Ленина, 180)	1,5	-	-	-	0,75	0,75	-	гл. механик т Шварцойг
2	Произвести космический ремонт производственных помещений на участке цеха № 01 (ул. Вестиенас, 6, Ленина, 208)	1,5	-	-	0,5	0,5	0,5	-	"-
3	Произвести косметический ремонт производственных помещений цеха 04	1,0	-	-	0,5	0,5	-	-	"-
4	Пересмотреть технологические потоки, ликвидировать загроможденность проходов, скученность в цехах, расстановить оборудование с соблюдением установленных правилами размеров проездов, проходов и др. условий безопасности и удобств при работе.	0,5	-	-	0,25	0,25	-	-	гл. технолог, гл. механик, нач. цехов
5	Покраску оборудования произвести с учетом культуры производства Следить за чистотой рабочих мест, бытовых помещений и мест общего пользования	2,0			0,5	0,5	0,5	0,5	гл. механик Шварцойг нач. цехов

В течение года

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА

I	Установить новые умывальники на участках цеха № 06, 137)	0,2	-	-	-	-	-	0,2	гл. механик Шварцойг
---	--	-----	---	---	---	---	---	-----	-------------------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отремонтировать туалеты с заменой унитазов (ул.революции, I37)	0,15	-	-	-	-	0,15	-	гл.механик Швардойг
3	Перестроить душевую (ул.Революции, I37	0,5	-	-	-	-	-	0,5	"-
4	Оборудовать подогреватель горячей воды для умывальников (ул.Вестиенас,6)	0,5	-	-	-	-	-	0,5	"-
5	Приобрести гардеробные шкафчики с двумя отделениями (для чистой и рабочей одежды(300 шт.	9,0	-	-	3,0	3,0	3,0	-	нач.отд.си. Рождественский
6	Оборудовать помещение для приема пищи (ул.Вестиенас 6, Ленина, I80, 208 п-Стучки, 76, 78 и цех № 04, Гулбене, ул.Революции, I37, Барбуса, IO	2,5	-	-	I,0	I,0	I,5	-	нач.цехов
<u>ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</u>									
I	Произвести реконструкцию и оборудовать пожарными рукавами и стволами внутренний пожарный водопровод:a) по ул.Вея,20	5,0	-	-	-	-	-	5,0	гл.энергетик т.Самойлов
	б) По ул.Вестиенас,6	I,0	-	-	-	I,0	-	-	нач.пож.команды Пурнис
2	Для обеспечения второго эвакуационного выхода выше расположенных статей изготовить и установить наружную пожарную лестницу с площадками на уровне этажа, начиная со 2-го этажа. Всего 20	2,0	-	-	2,0	-	-	-	ОГМ
3	Изготовить и установить 20 пож.щитов	0,2	-	-	0,2	-	-	-	ОГМ
4	Изготовить и установить в цехах и складах 30 ящиков с песком	0,45	-	-	0,45	-	-	-	ОГМ
5	Приобрести дополнительный противопожарный инвентарь	2,5	-	-	0,5	I,0	0,5	0,5	отд.снабжения.

ЗАМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ЗАВОДА ПО Т/Б

(ШУМИЛОВ).

составлено:
с 2-х листов 16.12.65
с 2-х листов Самийчук 18.12.65.

Мучинич

Приложение № 2

ЗАЯВКА

потребности в ассигнованиях на мероприятия
по оздоровлению условий труда по заводу
"Страуме" на 1965 г о д

Наименование оздоровительных мероприятий по разделам номенклатуры	Ориентировочная стоимость мероприятий за счет средств тыс. руб.		Срок проведения мероприятий
	по кап. строи- тельству	по эксплуа- тации и кап.ремон.	
ВСЕГО	3,0	43,45	
Из них :			
а) на технику безопасности	-	2,05	
б) на вентиляцию	-	15,3	
в) производственная санитария	-	2,3	
г) на санит.бытов. устройства	-	5,9	
г) на прочие мероприятия	3,0	17,9	
ИТОГО	3,0	43,45	

Директор завода

Хаймсон

(М.Хаймсон)

Председатель завкома *Вышеславцева* (В.Вышеславцева)"20." июня 1965 года

*Б.А. Волын -
Р.Родин*

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й
по оздоровлению условий труда на 1965 год / 1966 - 1970 /
по цеху № 5 завода "СТРАУМЕ"

50

Перечень мероприятий	Объем работы		Ориент. стой- м. рубль в тыс.		Примечание
	Ед измер	К-во	кап стр.	эксплу- атац. средства	
1	2	3	4	5	6

1. Техника безопасности

Сделать ограждение под головкой шатуна к эксцентриковым прессам

Произвести ремонт и изгото-
вить новые ограждение
оборудованию " 25 - 0,5

11. Вентиляция

делать вытяжную вентиляцию в литьем участке обширочном отделении около захлачных станков

КОМПЛ 1 - 0,15

Усилить вытяжную вентиляцию литейного помещения

$$WT = 1 = 0.05$$

Установить вытяжной вентилятор в штамповочной помещении около шлифального станка.

" 1 = 0.02

Сделать и установить вентиляционную систему для вытяжки пыли около бегунов в литейном помещении

комп II 1 1.5 -

Установить вытяжной вентилятор в помещении для термообработки

III T 1 - 0,02

Сделать и установить вентиляционную систему для отсасывание воздуха от гардеробных шкафов литейного помещения

компл. 1 - 0,5

- 2 -

1

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6

II. Производственная санитария

зготовить и установить культурно бытовые средства для создание хороших условий цеху

ремонтировать вентиляционные системы

КОМПЛ	5	-	0,1
-------	---	---	-----

приобрести сатурационные устройства

ШТ	2	-	0,2
----	---	---	-----

III. Санитарно бытовые устройства

построить бытовые помещения и санитарный узел для работающих в механической обстановке

ШТ	1	10,0
----	---	------

IV. Прочие мероприятия

приобрести плакаты инструкции на темы по технике безопасности и производственной санитарии а также создать общественные смотры

14	шт	0,10
----	----	------

Начальник цеха:

Ледкин /СЕДЛЕНИЕКС/
Д. А. /КЛЯВИНЬШ/

Председатель цехового комитета: