

Министерство
Гидрометаллургии СССР
ГЛАВОСАХАР
Латвийский сахарный завод
R. J. Parikāz, Ministrija
C. J. A. A. A.
Adrijs c kurā ir tiesības
PĒRĀJAS CĒMĒMĀRĒKA
8
11 10. 57. g./n
1624
Adrijs: g. Liepāja, Latvijai SSR
Pasūtītājam: № 65004 v. Liepājas
otdeluma: Gosbanka

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий Латвийским заводом:
КАМИНСКИЙ /
28. " сентября 1951 г.

Н О Р М Ы

выработки и расценки сдельной оплаты труда на производство 1951 - 1952 г.г. по Лиепайскому сахарзаводу

1. Среднесуточная производительность по плану 1951-52 г.г. по свекле - 9700 цнт.
2. " " " " " " при выходе белого сахара 14 % - 1358 "
3. Расчетная суточная производительность для установ. норм выработки по свекле 8940 цнт.
4. " " " " " " " " по сахару 1249,4 цнт
5. Среднесуточная производительность по плану 1951-52 г.г. по выроб. сухого жома 420 цнт.
6. Расчетная суточная производительность для установ. норм выроб. по выроб. сухого жома 386,4 цнт.
7. Выход утфеля II-го продукта 9 % 873 цнт.
8. " " III-го " " 6 % 582 "
9. Расчетная суточная производительность для установ. ния норм выработки по утфелю II-го продукта 804, цнт.
10. " " " " " " " " III-го " " 535,2 цнт.

Проверен
28. IX. 51.

№ пп	Наименование агрегатов и бригад	Наименование профессии	Тарифно-квалификационный справочник 1949 г.	К-во рабочих в смене	Разряд	Тарифная ставка в рублях	Сменная норма	Система оплаты	Группа расчета	Норма выработки в цнт.	Сдельный расценки на рабочего за центнер в копейках	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Свеклоперерабатывающий цех												
1.	Бурачная	бригадир	AE - 01	1	IV	13-33	3	сдельная	по свекле	2980	0,447	
		Рабочий	AE - 02	2	III	11-73	3	"	"	2980	0,394	
2.	Мойка	бригадир	AE - 05	1	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447	
		рабочий	AE - 06	2	II	10-43	3	"	"	2980	0,350	
		раб. по вынос. ж. хвостик.	ЕЦ - 35	1	III	11-73	3	"	"	2980	0,394	
3.	Контр. трансп.	рабочий	AE - 07	1	II	10-43	3	"	"	2980	0,350	
4.	Весы "Хронос"	рабочий	AE - 07	1	II	10-43	3	"	"	2980	0,350	
5.	Резка	наборщик	AE - 08	1	VI	17-74	3	"	"	2980	0,595	
		пом. наборщика	AE - 09	1	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447	
		уборщица	ЕЦ - 35	1	III	11-03	3	повременно	-	-	-	
6.	Диффузия	батарейщик	AE - 10	1	VII	20-94	3	сдельно	по свекле	2980	0,703	
		набивальщик	AE - 11	2	III	11-73	3	"	"	2980	0,394	
		спускальщик	AE - 11	1	III	11-73	3	"	"	2980	0,394	
		температурщик	AE - 12	1	II	10-43	3	"	"	2980	0,350	
		рабочий на мерн. уборщица	AE - 16 ЕЦ - 35	1 Iк	II III	10-43 11-03	3	" повременно	" -	2980 -	0,350 -	
7.	Жомо-пресса	рабочий	AE - 14	1	III	11-73	3	сдельно	по свекле	2980	0,394	
Итого по свеклоперерабатыв. цеху:				20								

II. Сокоочистительный цех

Дефекация	дефекатчик	AE - 19	I	III	II-73	3	сдельно	по свекле	2980	0,394
Сатурация I-я	сатуратчик	AE - 20	I	VI	I7-74	3	"	"	2980	0,595
Сатурация 2я	сатуратчик	AE - 20	I	IV	I3-33	3	"	"	2980	0,447
Решоферы	рабочая по очистке	AE-21	1/3.9.	III	II-73	1	"	"	2980	0,394
Сульфитация	сульфитатчик	AE - 22	I	III	I1-73	3	"	"	2980	0,394
Фильтрпресса	бригадир	AE - 24	I	У	I5-48	3	"	"	2980	0,519
	рабочий	AE - 24	6	IV	I3-33	3	"	"	2980	0,447
	уборщица	ЕЦ - 35	I	III	II-03	3	повременно	-	-	-
Межфильтры	бригадир	AE - 25	I	IV	I3-33	3	сдельно	по свекле	2980	0,447
	рабочий	AE - 26	6	II	I0-43	3	"	"	2980	0,350
Салфетомойка	рабочий	ЕЦ - 15	2	III	I1-73	3	"	"	2980	0,394
Выпарка	выпарщик	AE - 33	I	VI	I7-74	3	"	"	2980	0,595
	уборщица	ЕЦ - 35	I	III	II-03	3	повременно	-	-	-
Газовая печь и из-вестков.отд.	бригадир	AE - 29	I	VI	I7-74	3	сдельно	по свекле	2980	0,595
	рабочий	AE - 30	4	IV	I3-33	3	"	"	2980	0,447
Аппарат "Мика"	рабочий	AE - 31	I	III	II-73	3	"	"	2980	0,394

Итого по сокоочист.цеху:

29 ^{1/3}

88

III. Продуктовый цех

В-аппараты	аппаратчик I пр.	AE - 34	I	УП	20-94	3	сдельно	по бел.сах.	416,4	5,03
	"- II и III пр.	AE - 34	I	VI	I7-74	3	"	"	416,4	4,26
	пом.аппаратч.	AE - 35	I	III	II-73	3	"	"	416,4	2,82
	уборщица	ЕЦ - 35	I	III	II-03	3	повременно	-	-	-
Пробелка I-II-III пр.	бригадир	AE - 36	I	У	I5-48	3	сдельно	по бел.сах.	416,4	3,71
	востонщик I пр.	AE - 37	4	IV	I3-33	3	"	"	416,4	3,20
	"- II пр.	AE - 37	2	IV	I3-33	3	"	по утф. II пр.	268	4,97
	"- III пр.	AE - 37	3	IV	I3-33	3	"	"- III пр.	178,4	7,47
	уборщица I пр.	ЕЦ - 35	I	III	II-03	3	повременно	-	-	-
	уборщица II и III пр.	ЕЦ - 35	I	III	II-03	3	"	-	-	-
Клеровка	весовщик патоки	ЕЦ - 19	I	III	II-03	3	"	-	-	-
	клеровщик II пр.	AE - 38	I	II	I0-43	3	сдельно	по утф. II пр.	268	3,81
	клеровщик III пр.	AE - 38	I	II	I0-43	3	"	"- III пр.	178,4	5,85
	шиберщик на меш.	AE - 39	I	II	I0-43	3	"	по бел.сах.	416,4	2,50
Сушка сахара	рабочий сортиров.	AE - 42	I	II	I0-43	3	"	"	416,4	2,50

Итого по продуктовому цеху:

21

IV. Ремонтно - силовой цех

Слесари	дежур.слесарь	ЖА - 14	I	УП	20-94	3	сдельно	по свекле	2980	0,703
	пом.деж.слес.	ЖА - 14	I	VI	I7-74	3	"	"	2980	0,595
	шорник	ЖБ - 39	I	У	I5-48	3	"	"	2980	0,519
	уборщ. I этажа	ЕЦ - 35	I	III	II-03	3	повременно	-	-	-
Электромонтеры	ст.электромонтер	ЖА - 15	I	УП	20-94	3	сдельно	по свекле	2980	0,703
	пом. "	ЖБ - 32	I	У	I5-48	3	"	"	2980	0,519

2

13
38

Водокачка Машинное отделение	электрик расп. щита	КА - 15	I	IV	13-33	3	сдельно	по свекле	2980	0,447			
	Моторист-смазчик	КА - 13	4	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447			
	машин. смазчик	КА - 07	I	VI	17-74	3	"	"	2980	0,595			
	Турбинист	КА - 01	I	VI	20-94	3	"	"	2980	0,703			
	пом. турбиниста	КА - 02	I	У	15-48	3	"	"	2980	0,519			
уборщ. котелн. и машвала	ЕЦ - 35	I	III	11-03	3	повременно	-	-	-	-			

Итого по ремонтно-силовому цеху: 15

У. ПАРОВИЧНАЯ

	ст. котелгар	ЕЯ - 03	I	VI	20-94	3	сдельно	по свекле	2980	0,703
	котелгар	ЕЯ - 04	2	VI	17-74	3	"	"	2980	0,595
	водокат	ЕЯ - 07	I	У	15-48	3	"	"	2980	0,519
	обдувщик котлов и рабочий химводочист	ЕЦ - 06	I	У	15-48	3	"	"	2980	0,519
	пробовод	ЕЦ - 21	I	III	11-73	3	"	"	2980	0,394
	маш. лит. насосов	КА - 03	I	VI	17-74	3	"	"	2980	0,595
	рабочий у лифта	ЕЯ - 02	I	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447

Итого: 8

VI. ЛАБОРАТОРИЯ

	пом. лаборанта	ЕЦ - 21	I	У	14-38	3	повременно	-	-	-
	отборщик проб	ЕЦ - 21	2	IV	12-43	3	"	-	-	-
	уборщица	ЕЦ - 35	I	III	11-03	3	"	-	-	-

Итого: 4

VII. Остальные наружные работы

1. Упаковка сахара	бригадир-весовщик	ЕЦ - 01	I	У	15-48	3	сдельно	по бел.сах.	416,4	3,717
	раб. на выв. мешк.	ЕЦ - 11	4	III	11-73	3	"	"	416,4	2,82
	защивальщики	ЕЦ - 19	2	III	11-73	3	"	"	416,4	2,82
	укладчики в штаб.	ЕЦ - 32	2	IV	13-33	3	"	"	416,4	3,20

Итого: 98 р.

2. Отвозка комв	бригадир	ЕЦ - 01	I	У	15-48	3	сдельно	по свекле	2980	0,519
	рабочий	ЕЦ - 32	9	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447
3. Подвозка топлива и отвоз. шлака	бригадир	ЕЦ - 01	I	У	15-48	3	"	"	2980	0,519
	рабочий	ЕЯ - 01	12	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447
	шлаковосн	ЕЯ - 08	2	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447
4. Подвозка извест. камня	рабочий	ЕЯ - 01	2	IV	13-33	3	"	"	2980	0,447
	кубовщик	ЕЦ - 15	I	III	11-03	3	повременно	-	-	-
5. Прочие работы	гардеробщики	ЕЦ - 33	I	II	9-83	3	"	-	-	-

Итого: 29

Всего по сокодобыванию: 135 1/3 134 1/3 р.

(использ. защитная машина)

НОМОСУШКА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бригадир	АЖ - 20	I	УI	I7-74	3	сдельно	по суж.жому	128,8		13,773		
кочегар	ЕЦ - 28	I	У	I5-48	3	"	"	128,8		12,018		
уборщица	ЕЦ - 35	I	Ш	II-03	3	повременно	-	-		-		
работч жомпресе	АЖ - 22	I	IУ	I3-33	3	сдельно	по суж.жому	128,8		10,349		
- " - вариатора	АЖ - 23	I	IУ	I3-33	3	"	"	128,8		10,349		
- " - угольн.ленты	ЕЯ - 02	I	IУ	I3-33	3	"	"	128,8		10,349		
- " - на подв.угля	ЕЯ - 01	5	IУ	I3-33	3	"	"	128,8		10,349		
работчи у весов и трансп.ленты	ЕЦ - 19	I	Ш	II-73	3	"	"	128,8		9,107		
Итого:		I2										

Главный инженер Лиепайского сахарного завода:

С.С. Пасхин

/ ПАСХИН /

Инженер - нормировщик:

Кутин

/ КУТИН /

Ф