

23x

Минчермет СССР  
ВНО Союзметаллургпром  
ЛИЕПАЙСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДА  
"САРКАНАЙС МЕТАЛЛУРГС" ё

Секрет.-2, ОТБ-2, медсанчасть-  
I, ОГМ-1, ОГЭ-1, ЛЭНОТИУП-1, пож-  
часть-1, смотр. зданий и соору-  
жений-1, метролог-1, начальни-  
кам цехов-13

ПРИКАЗ

22.02.05 № 50

Лиепая

О состоянии техники безопасности и промсанитарии в листо-  
прокатном цехе

27 января 1982 года заводская комиссия по ТБ под председательством гл.инженера завода Третьякова А.П. произвела комплексную проверку состояния техники безопасности и промсанитарии в листопрокатном цехе. В результате проверки были выявлены следующие недостатки:

По общим требованиям техники безопасности: В цехе недостаточно уделяется внимания ограждению движущихся частей. Так, например, не закрыты конец свободного вала дисковых ножниц и свободный конец вала эл.двигателя подъемного стола, не работает блокировка защитного кожуха токарного станка. Не закрыты на замок емкости с кислотой, находящиеся на улице.

По содержанию электрооборудования: Не уплотнен главный редуктор в машзале № 1 и постоянно идет утечка масел. Не перекрыты кабельные каналы в районе правильных машин ДУО, в средине машзала № 2, и на эстакадной платформе, не закрыт защитным кожухом кабель индукционного подогрева валков.

По содержанию кранового оборудования: На кране СК-8141 - не работает кондиционер и поломана лопатка для обслуживания троллей. На кране 375: Кран требует покраски и нет освещения над краном на посадочной площадке. На кране С-190: недостаточно заизолирована и обработана эл.проводка в месте подвода к эл.двигателю передвижного моста.

По метрологии: В цеху работает оборудование с контрольными приборами с вышедшими сроками государственной поверки. Не замеряется давление масла в главном приводе машзала № 1. Цеховым персоналом не проверяются манометры в срок не реже одного раза в шесть месяцев и не ведется журнал контрольных проверок.

По противопожарной безопасности: Не восстановлена водяная магистраль и не подключена к пожарным кранам. В машзалах № № 1 и 2

под редукторами расплито масло и грязно. Захламлены выходы на чердак и лестничные клетки, а также проход возле маслобудки.

По промсанитарии: Во всех душевых цеха недостаточная вентиляция вентили для душа закрываются плохо, от чего создается большое парение, вода, осыпает потолки и стены, обсыпается побелка, ржавеют трубы и батареи. В бытовых помещениях недостаточное освещение, перегоревшие эл.лампы заменяются несвоевременно. Комната отдыха и приема пищи в цехе, грязная и захламлена посторонними предметами. Туалеты грязные, не отремонтирован слив, недостаточно применяются средства дезинфекции. Производственные участки и помещения находятся в удовлетворительном санитарном состоянии.

По эстетике и культуре производства: ИТР цеха не требуют от рабочих убирать свои рабочие места, поэтому многие рабочие места захламлены, грязные, инструмент разбросан. В цехе недостаточно наглядной агитации.

На основании вышеизложенного,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику листопрокатного цеха т. Кребс И.Э.:


1.1. Выполнить предписание ОТБ № I от 28 января 1982г. в указанные сроки.

1.2. До 1-го марта с.г. разработать и представить на утверждение гл.инженеру завода детальный план мероприятий по культуре и эстетике производства по подготовке к 100 летию завода.

2. Гл.энергетику завода тов. Серебрякову Н.И. обеспечить листопрокатный цех ремонтным персоналом по ремонту трубопроводов и вентсистем в бытовых помещениях.

3. Контроль за выполнением приказа возлагаю на ОТБ, ОГМ и ОГЭ.

Директор завода

  
Н.Н. ГОЛОДОВ

Ульский 231

