

П Р И К А З

ПО БРОЦЕНСКОМУ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНОМУ КОМБИНАТУ МПСМ ЛССР
пос.Броцены № 13-26 от "27" марта 1973 года.

"О распределении и утверждении плана сдачи
лома черных металлов по цехам комбината".

В соответствии с утвержденным планом сдачи лома вторичных металлов на 1973 год согласно распоряжения Минпромстройматериалов Латв.ССР № 9/6854 от 15 декабря 1972 года.

П р и к а з ы в а ю:

§ 1.

Утвердить план сдачи лома и отходов черных металлов по цехам комбината на 1973г. в следующем количестве:

1.Цех производства цемента	- 310 тонн.
2.Горноизвестковый цех "Сатини"	- 175 "
3.Ремонтно-механический цех	- 150 "
4.Шиферный цех	- 50 "
5.Энерго цех	- 40 "
6.Транспортный цех	- 200 "
7.Гараж	- 15 "
8. XXXXXXXXXX ЖКО	- 5 "
9.Цех керамических плиток "Циецере"	- 40 "
10.Кирпичный цех "Калтыки"	- 10 "
11.Стройцех	- 5 "

§ 2.

Начальникам цехов, под личную ответственность принять меры к выполнению плана по заготовке и отгрузке лома черных металлов. Строго по месяцам, кварталам и по 1973 году в целом.

§ 3.

Начальникам цехов невзирая на принадлежность оборудования, запасных частей, металла и других товаро-материальных ценностей находящихся на территории подведомственного им цеха, несут прямую ответственность за правильное и качественное их хранение, недопуская загрязнение территории цеха отходами лома черных и других видов металлов.

§ 4.

При подведении итогов по социалистическому соревнованию и выплаты средств премирования по итогам работы цеха за месяц, учитывать для ИТР цехов ход выполнения плана сдачи лома и отходов черных металлов.

ДИРЕКТОР БРОЦЕНСКОГО ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНОГО КОМБИНАТА:

/ВИЛОМС П.Я./

С подлинным верно: *Сема*

П Р И К А З

по Броденскому цементно-шиферному комбинату МПСМ Латв.ССР
 Б р о ц е н и № 66 от 30 августа 1973 года

В связи с внедрением ГОСТ"а 8747-72 "Изделия асбестоцементные", методы испытания."

Приказом МПСМ Латв.ССР от 28 марта 1973 года № II2 запланировано внедрить в III квартале 1973 года ГОСТ 8747-72 со сроком ввода в действие I июля 1973 года. Лабораторией шиферного цеха ГОСТ 8747-72 "Изделия асбестоцементные" методы испытания"освоен и внедрен. Продукция шиферного цеха испытывается согласно требований настоящего стандарта с I января 1973 года.

Заводской комиссией установлено, что продукция шиферного цеха; листы асбестоцементные В0 и детали к ним - коньки, соответствуют требованиям ГОСТ"а 378-60 при методах испытания согласно ГОСТ 8747-72.

На основании акта комиссии от 29 августа 1973 года

п р и к а з ы в а ю:

- I. Согласно заключения комиссии от 29 августа 1973 года ГОСТ 8447-72 "Изделия асбестоцементные методы испытаний" считать внедренным с I июля 1973 года.
2. Работникам лаборатории соблюдать требования ГОСТ 8447-72.

Директор комбината:

Вилюмс П.Я.

С подлинным верно.



П Р И К А З

по Броценскому цементно-шиферному комбинату МПСМ Латв.ССР
Б р о ц е н ы № 93 18 сент 1973г.

При обсуждении качества выпускаемой продукции в ноябре месяце, отмечались случаи нарушения технологической дисциплины и недостатки в организации работы со стороны цехов. В связи с этим **п р и к л ы в а ю :**

1. Начальнику отдела организации труда и заработной платы вместе с начальником лаборатории и начальником цеха производства цемента, пересмотреть систему оплаты обслуживающему персоналу сырьевых мельниц.

Срок - I.П.1974 года.

2. Начальнику производства цемента:

а) обеспечить помол шлама с требуемой в технологической карте тонкостью, усиливая контроль за работой сырьевых мельниц
Срок - немедленно.

б) обеспечить помол угля с тонкостью в пределах технологической карты. На 4 угольной мельнице установить оптимальный аэродинамический режим и регулярно чистить выходную перегородку.

Срок - немедленно.

3. Начальнику шиферного цеха:

а) установить на I листоформовочной машине прессвалы с нарезкой.

Срок - I.I.1973 года.

б) ввести в эксплуатацию на 2 технологической линии скоростные дисковые ножи для обрезки боковых кромок сырьевых листов шифера.

Срок - I.I.1974г.

4. Начальнику транспортного цеха обеспечить подачу угля со склада (тощего и газового), а также и остальных материалов в необходимом количестве цементному цеху.

5. Предупредить сменных мастеров цехов о допущенных нарушениях, а начальникам цехов потребовать соблюдение параметров согласно технологической дисциплины.

Составила
Зауэрхагена Г.

Директор комбината:

Вилломс П.Я.

С подлинным верно: *Вилломс*